設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

変更番号 E. C. N. № : AV-P250, ETC. : EA6394

PRODUCTS

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : ESCUTCHEON, BREAKER 形状変更

TITLE

同期設変 SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設変 :

RÉLATED E. C. N.

[AV-P series]TASCAM BADGEがFRONT, PANELに完全に嵌めない物があり、脱落不良現象が発生。 原因はBADGEの二つ足をFRONT, PANELに嵌めるとき、ESCUTCHEON, BREAKERと当たる

為であった。 よって、ESCUTCHEON, BREAKERの形状を変更し、BADGEと干渉しない様にする。

対象部品

◆M03488500* ESCUTCHEON, BREAKER G

※変更に伴い、Revを00D→00Eに変更する。

※変更箇所資料は以下FTP SERVER参照の事。 </Project/AV-P250LUV/EA6394>

※COST: 部品単価は変動なし。金型修正費は4680[RMB]。

※旧部品処理: 追加工で消化。消化後切り替え。

译: AV-P系列机种不具合对策,部品M03488500* ESCUTCHEON, BREAKER G 形状变更,追加2处缺口。品号版本由: 00D→00E

旧品追加消化,自然切换

: M03488500

関連図面 RELATED DRAWINGS

: 2021/01/12

: 3650 hiroya sano

PERSON IN CHARGE

依頼元: REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 要 To be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: FUNCTION

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 CUSTOMER"S APPRV : NOT required Sマニュアル訂正 : NOT required

CHG, IN SÉRV. MANUAL 取説訂正

: NOT required

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE

: NOT required

作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 ENGINEERING INFO.

: NOT required

コスト変動 COST : Increase

単位コスト UNIT COST

(5)金型改造費 4, 680, 00 COST FOR DIE

PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : AV-P250, AV-P250LUV, AV-P250S PRODUCTS AV-P25RMK3, AV-P2800, AV-P2803

: EA6394

2021/01/12

変更番号 : EA6394 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

: ESCUTCHEON, BREAKER 形状変更

親品目 : Y00593900A CHASSIS SECT	C, AV-P25RMK3 G								
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付 INS QUANTITY POI	け位置 ST. 明細番号 INT ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1- 1 M03488500D & ESCUTCHEON, BREAKER G	1. 000	M03488500E	ESCUTCHEON, BREAKER G	1.000	1050	D*	3	5	4
親品目: Y00594000A CHASSIS SECT	T, AV-P250 G 取付位置	1		₩ <i>6</i> -	 位置				
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY PO	ST. 明細番号	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
2- 1 M03488500D & ESCUTCHEON, BREAKER G	1. 000	M03488500E	ESCUTCHEON, BREAKER G	1. 000	1050	D*	3	5	4
親品目 : Y00594200A CHASSIS SECT MATERIAL (3)	C, AV-P250LUV G								
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付 INS QUANTITY POI	付置	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
3- 1 M03488500D & ESCUTCHEON, BREAKER G	1.000	M03488500E	ESCUTCHEON, BREAKER G	1.000	1050	D*	3	5	4
親品目: Y00594300A CHASSIS SECT		1		The L	LA. M				
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT +	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY POI		#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
4- 1 M03488500D & ESCUTCHEON, BREAKER G	1. 000	M03488500E	ESCUTCHEON, BREAKER G	1.000	1050	D*	3	5	4
親品目 : Y00594400A CHASSIS SECT		1		T6+ /-1	L A.L. 1991				
日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	與有 INS QUANTITY PO		#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
5- 1 M03488500D & ESCUTCHEON, BREAKER G	1. 000	M03488500E	ESCUTCHEON, BREAKER G	1.000	1050	D*	3	5	4

REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

2021/01/12 : EA6394

設変会議日: DATE 機種: AV-P250, AV-P250LUV, AV-P250S PRODUCTS: AV-P25RMK3, AV-P2800, AV-P2803 変更番号 E. C. N. №

(ステータス : Fixed STATUS タイトル : ESCUTCHEON, BREAKER 形状変更 TITLE

PAGE:

3

親品目 : Y00734600A MATERIAL (6) CHASSIS SECT, AV-P2803 G

取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART D* 3 5 4 6- 1 M03488500D & ESCUTCHEON, BREAKER G 1.000 M03488500E ESCUTCHEON, BREAKER G 1.000 1050

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED
2 仕掛品 WIP (WORK
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN S
5 新規発注 NEW ORDE
9 未定 NOT DECI #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED #2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST SHIPPED PRODUCTS BYTE B → WIP (WORK IN PROCESS) D 無 NOT COMPATIBLE

WIP IN SUPPLIER NEW ORDER NOT DECIDED 2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE

BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE