設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

変更番号 E. C. N. № : CD-2000 : NA0080

PRODUCTS

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : CD-2000 晶振及电容变更 TITLE

同期設変 SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設変 :

RÉLATED E. C. N.

設変記事: CD-2000 晶振及电容变更 CONTENTS

新基板根据晶振起振匹配性测试结果,相关晶振及电容需要变更。 故现行下记BOM修正。

3EZ510200A PCBA, S-MAIN NEW CD-2000 G

C401/C402 10PF->18PF

C0059034 CC, C0G 50V 10PFD T0603G->C0105844 CC, NPO 50V 18PF F 0603 G

E0247224 XTAL, 16. 9344MHZ 49SMA G->E0250434 XTAL, 16. 9344MHZ 18PF G

新基板生产时开始实施。

C0059034请在本机种C410/C411位置使用。

E0247224请在本机种XT401位置使用。

注意:新基板使用时,XT401位置使用旧晶振,XT402位置需使用新晶振,因晶振单品区分困难,SMT请务必按BOM品号实装管理,以免造成误实装,晶振及电容两者同期。

旧基板生产时,请按现行BOM实装即可(3Y0219000A/3Y0219010A/3Y0219054A)。

担当/检图:李永金 承 认:宋良福 经理

関連図面 RELATED DRAWINGS

: 2021/04/09

PAGE: 1

担当 PERSON IN CHARGE : 李永金

依頼元 : DTA ENG REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 要 To be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : PROCUREMENT

REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER'S APPRV : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN LUCE MANUAL RESERVED TO THE CHG. IN LUCE MANUAL RESERVED TO THE CHG. IN LUCE MANUAL RESERVED TO THE CHG. IN LUCE RESERVED TO THE CHARLES TO THE CHG. IN LUCE RESERVED TO THE CHARLES TO THE CH

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL : NOT required

技術情報発行 ENGINEERING INFO.

: NOT required

コスト変動 COST

: No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

設変会議日: DATE 機種 PRODUCTS 变更番号 E. C. N. № : CD-2000 : NA0080 2021/04/09

(ステータス : Issued STATUS タイトル : CD-2000 晶振及电容变更 TITLE

PAGE:

2

親品目 : 3EZ510200A MATERIAL ( 1) PCBA, S-MAIN NEW CD-2000 G

旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	   明細番号   ITEM   +	#1 #2 CMP 21	2 #3 VD IN	#4 IS PART
1- 1 E0247224	XTAL, 16. 9344MHZ 49SMA G 0001	1.000 1.000	XT402	E0250434	XTAL, 16. 9344MHz 18PF G 000	1.000 1 1.000	XT402	0390	3	5	4
1- 2 C0059034	CC, COG 50V 10PFD T0603G 0001	1. 000 1. 000 1. 000	C401	C0105844	CC, NPO 50V 18PF F 0603 G		C401	1560	3	5	4
1- 3 C0059034	CC, COG 50V 10PFD T0603G 0001	1. 000 1. 000	C402	C0105844	CC, NPO 50V 18PF F 0603 G		C402	1570	3	5	4

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕书品 WIP (WORK IN PROC
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED #2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST #1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE SHIPPED PRODUCTS BYTE B → WIP (WORK IN PROCESS) Č ← D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE

BYTE \* NO SIMULTANEOUS CHANGE