REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 : AX-505 変更番号 E. C. N. № : EA5977

PRODUCTS

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル: AX-505 SHEET BOM追加

TITLE

ITLLE 同期設交 : ---SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設交 : ---RELATED E. C. N.

設変記事 : AX-505 SHEET BOM追加 CONTENTS

HARN A, HIF のCONNECTER部の緩み止めに、FPPより SHEET, PANEL FRONT を追加していましたが、BOMを変更 していませんでした。CHASSIS SECTに4個を追加します。

CHASSIS SECT

0400 M01643200A, SHEET, PANEL FRONT G 数量2→6(4個追加)

実施) FPP1台目より実施済み

BOM登録の漏れを修正するのみです。

译: AX-505 BOM上, SHEET 数量4PCS追加。

实施: FPP第一台已经实施,只是BOM修正。

関連図面 RELATED DRAWINGS

: 2019/08/06

: Y720 Satoshi, Higuchi

PAGE: 1

担当 PERSON IN CHARGE

依頼元 : TEC開企本部 機構設計GR REQUESTING SECTION

: 不要 NOT to be held

設変会議 E. C. MTG.

PP番号

P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

: Enforced

実施 ENFORCEMENT

変更理由(主) : FUNCTION

REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB) : ERROR OTHERS

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : Coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 CUSTOMER"S APPRV : NOT required

Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN LICE HANNUAL

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required

CHG. IN BROCHURE

作業標準訂正: CHG. IN METR. MANUAL : Done

技術情報発行 ENGINEERING INFO. : NOT required

コスト変動 COST : Increase

単位コスト 0. 10 / 1PCS (5) UNIT COST

金型改造費

COST FOR DIE

REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 PRODUCTS : AX-505 変更番号 E. C. N. № : EA5977 設変会議日: DATE 2019/08/06 PAGE:

2

(ステータス : Fixed STATUS タイトル : AX-505 SHEET BOM追加 TITLE

親品目: Y00854200A MATERIAL: (1) CHASSIS SECT, AX-505-B

取付位置

取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART C\* 3 5 5 1- 1 M01643200A SHEET, PANEL FRONT G 2,000 M01643200A SHEET, PANEL FRONT G 6,000 0400

親品目 : Y00854210A CHASSIS SECT, AX-505-S MATERIAL (2)

取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 2- 1 M01643200A SHEET, PANEL FRONT G 2.000 M01643200A SHEET, PANEL FRONT G 0400 C\* 3 5 5 6,000

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE #3 INS :

BYTE B  $\rightarrow$ 

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST D 無 NOT COMPATIBLE

手配指示 INSTRUCTION

1 既出商品 SHIPPED PRODUCTS

2 仕掛品 WIP (WORK IN PROC 3 在庫部品 STOCK

4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER

5 新規発注 NEW ORDER

9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

S) 2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED SHIPPED PRODUCTS WIP (WORK IN PROCESS)

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE \* NO SIMULTANEOUS CHANGE