变更番号 : EA6164 E. C. N. № : AI-503 ALL, ETC.

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル: PLATE, SPIN RING 4M変動

TITLE

RELATED E. C. N.

設変記事: PLATE, SPIN RING 4M変動 CONTENTS

DTA采購課からの4M変更申請に伴い、PLATE, SPIN RING CKXの日本の購入先が廃業となり、生産継続ができないことから中国での製造に切り替え、購入先を 一銘 社に変更します。(4M変更申請発行No. M140648)

この業者変更に伴い、新入手先の希望により材料素材の 板厚と、両面tape寸法を変更します。 図面記載を変更し、品番末尾revをUPします。

M03846000A→00B PLATE, SPIN RING CKX

#両面tape 倉本産業 #6040 → 日東電工 #500 #品名の末尾 "G" を削除 #板厚 0.42 → 0.62 +0.05/-0.15 #(0.3)追加 [注3)外形円周より0.25mm程度空けて両面tape貼付] #材料板厚 0.5 → 0.65

日本購入時単価より \70.5- Cost Downです。 新旧の部品が切り替わる生産Lotについては、Serial No.を管理し 記録の保管をお願いします。 (No.の前後で新旧の混用を禁止)

実施: 2020年4月購入分より

DTA采購課殿) 新業者から環境調査資料を入手し#登録依頼してください。

译: 503,505用的饰圈4M变更。 随着更换厂家同时,材料厚度及胶纸尺寸也进行变更,同时料号升级。

实施:旧品消化后,自然切换实施(2020年4月购买的部分开始实施) (实施新旧部品切换生产的LOT,对机台号码要进行记录;新品实施后, 旧品将不能再混用)

: M03846000

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 : 2020/06/02

: Y720 Satoshi, Higuchi

PERSON IN CHARGE

依頼元 : DTA采購課 REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 要 To be held

PP番号 : ---

P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO. : M140648

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : PROCUREMENT アンス REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB) : ERROR OTHERS

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : Now coordinating

機番管理 CONTROL LEVEL : Required

客先承認 CUSTOMER"S APPRV : NOT required Sマニュアル訂正 : NOT required CHG, IN SERV. MANUAL

取説訂正

: NOT required : NOT required

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 CHG. IN BROCHURE

: NOT required

作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL

技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : Decrease

単位コスト 70.50 / 1PCS (1)

UNIT COST 金型改造費

COST FOR DIE

PAGE: 1

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: : AI-503 ALL, AI-503/A ALL, AX-505 ALL PRODUCTS: NT-505 ALL, NT-505-SE ALL

: EA6164

設変会議日 : DATE タイトル TITLE 2020/06/02

変更番号 : EA6164 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

: PLATE, SPIN RING 4M変動

	親品目 : YO MATERIAL (0781200A 1)	CHASSIS SECT,	AI-503-B											
	旧品目(BEFORE COMPONENT			QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1- 1	M03846000A	& PLATE, SPIN	RING CKX G 0001	1. 000 1. 000	PHONE JACK	M03846000B	PLATE, SPIN RING CKX	0001	1. 000 1. 000	PHONE JACK	0170	C*	3	5	4
	親品目 : YO MATERIAL (0781300A 2)	CHASSIS SECT,												
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	(QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
2- 1	M03846000A	& PLATE, SPIN	RING CKX G 0001	1. 000 1. 000	PHONE JACK	M03846000B	PLATE, SPIN RING CKX	0001	1. 000 1. 000	PHONE JACK	0170	C*	3	5	4
	親品目 : YO MATERIAL (0816100A 3)	CHASSIS SECT,								1				
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	Ç	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
3- 1	M03846000A	& PLATE, SPIN	RING CKX G	1. 000		M03846000B	PLATE, SPIN RING CKX		1. 000		0210	C*	3	5	4
	親品目 : YO MATERIAL (0816200A 4)	CHASSIS SECT,		取付位置					取付位置	1				
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	INST.	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	Ç	QUANTITY	INST.	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 Part
4- 1	M03846000A	& PLATE, SPIN	RING CKX G	1. 000		M03846000B	PLATE, SPIN RING CKX		1. 000		0210	C*	3	5	4
	親品目 : YO MATERIAL (0854200A 5)	CHASSIS SECT,												
	旧品目(BEFORE COMPONENT			QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	(QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
5- 1	M03846000A	& PLATE, SPIN	RING CKX G	1. 000	+	M03846000B	PLATE, SPIN RING CKX		1.000		0295	<u>C*</u>	3	5	4

PAGE: 3

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: AI-503 ALL, AI-503/A ALL, AX-505 ALL PRODUCTS: NT-505 ALL, NT-505-SE ALL

: EA6164

設変会議日: DATE

2020/06/02

変更番号 : EA6164 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

タイトル TITLE

: PLATE, SPIN RING 4M変動

		親品目 : YC MATERIAL (00854210A 6)	CHASSIS SECT,	AX-505-S											
		旧品目(BEFORE				取付位置 INST.	新品目(AFTER	CHANGE)			取付位置 INST.	明細番号	#1	#2	#3	#4
		COMPONENT	DESCRIPTION		QUANTITY	POINT	ČÓMPÓNENT	DESCRIPTION		QUANTITY	POINT	ÍŤĚM	CMP	2ND	INS	PART
6-	1	M03846000A	& PLATE, SPIN	RING CKX G	1. 000		M03846000B	PLATE, SPIN RING CKX		1. 000		0295	C*	3	5	4
	親品目 : Y00873100A CHASSIS SECT, AI-503-A/B MATERIAL (7)															
		旧品目(BEFORE	CHANCE)			取付位置 INST.	新品目(AFTER	CHANCE)		,	取付位置 INST.	明細番号	#1	#0	#2	#4
		COMPONENT	DESCRIPTION		QUANTITY		COMPONENT	DESCRIPTION		QUANTITY		ITEM	#1 CMP	2ND	INS	#4 PART
7-	1	M03846000A	& PLATE, SPIN	RING CKX G 0001	1. 000 1. 000	PHONE JACK	M03846000B	PLATE, SPIN RING CKX	0001	1. 000 1. 000	PHONE JACK	0170	<u>C</u> *	3	5	4
		親見日 ・ V	008736004			-					•					
	親品目 : Y00873600A CHASSIS SECT, AI-503-A/S MATERIAL (8)															
		旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
8-	1	M03846000A	& PLATE, SPIN	RING CKX G 0001	1. 000 1. 000	PHONE JACK	M03846000B	PLATE, SPIN RING CKX	0001	1. 000 1. 000	PHONE JACK	0170	<u>C*</u>	3	5	4
				0001	1. 000	THORE JION			5501	1.000	THOME THOM					
		#1 CMP : 互換	e性 COMPATIBIL	ITY #2 2NI): セカン	ノド区分 2ND VENI	DER #3 INS :	手配指示 INSTRUCTION		#4 P.	ART: 旧部品処理	TREATMENT	OF S	STOCI	<u> </u>	
		1ST A 有 BYTE B →	COMPATIBLE		1 有 5) EXIST E PREFERENTIAL		手配指示 INSTRUCTION 1 既出荷品 SHIPPED P 2 仕掛品 WIP(WORK 3 在唐朝县 STOCK	RODUCT	rs Ocess)	1 転用	CONVERSION DISPOSAL				
		DITE D			5 条1			2 左降郊日 CTOCK	114 1 100	JOLLOO)	2 復希子:	DEDDOCECCIM	r			

C ← D 無 NOT COMPATIBLE

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST SHIPPED PRODUCTS

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROC
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED WIP (WORK IN PROCESS)

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE