REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

: NT-505-X ALL 变更番号 E. C. N. № : EA6466

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : CHASSIS及びF00T品番変更

ŤITĽE

同期設変 SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設変

RELATED E. C. N.

設変記事 : CHASSIS及びFOOT品番変更 CONTENTS

UD/NT-505-X のCHASSIS、BTMとFOOTを新規部品に変更する。

M04179400A CHASSIS, BTM 505X M04179200A FOOT, 505-X …3個使い M04179300A SCREW, FOOT 505-X…3個使い

新部品はどちらも、-X付きMODELでUD/NT共通部品になります。

TCJで試作完了後の出図となります。 出図目標 3/29(月)

DTA 採購課殿 移管した生産BOMには、以前のCHASSISを登録していました。 新規部品に変更となりますので、旧部品の手配の停止をお願いします。

旧部品処理 F00T旧部品は、AP-505, AX-505で消化。

译: UD/NT-505-X 的CHASSIS, BTM(底盘)和F00T(脚垫)T变更,变为新规部品。锁付螺丝也变更,具体看变更栏。

旧品消化在AP-505, AX-505机种上。 UD/NT-505-X机种第一台开始实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS

: 2021/03/16

: Y720 Satoshi, Higuchi

PERSON IN CHARGE

依頼元 : TEC 開企本部 機構設計グループ REQUESTING SECTION

PAGE: 1

: 不要 NOT to be held

設変会議 E. C. MTG.

PP番号

P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : SALES DPT REQUEST

REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB) : COST DOWN

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

: NOT required

機番管理 CONTROL LEVEL

客先承認 CUSTOMER"S APPRV : NOT required

Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required

CHG. IN USR. MANUAL

カタログ訂正 CHG. IN BROCHURE : NOT required

: NOT required

作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 ENGINEERING INFO.

: NOT required

コスト**変動** COST : Decrease

単位コスト UNIT COST

金型改造費 COST FOR DIE

PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種: NT-505-X ALL, UD-505-X ALL PRODUCTS

変更番号 : EA6466 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE ) タイトル : TITLE

2021/03/16

: CHASSIS及びFOOT品番変更

	親品目 : Y	00931900A CHASSIS SECT	, NT-505-X/S							
	MATERIAL ( 旧品目(BEFORE COMPONENT	1) CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	   明細番号   ITEM   - +	#1 # CMP 2	#2 #3 2ND IN	#4 IS PART
1- 1- 1-	1 M03961500B 2 M03467100A 3 B00198308A	CHASSIS, BTM NT-505 FOOT, RS-45(S) G SCREW, BPS 3*8FZC G	1. 000 4. 000 4. 000 4. 000 CHAS-FOOT	M04179400A M04179200A M04179300A	CHASSIS, BTM 505-X FOOT, 505-X SCREW, FOOT 505-X	1. 000 3. 000 3. 000	0010 0100 0110	D* 3 D* 3 D* 3	3 5	1 1 1
	親品目 : Y MATERIAL (	00932000A CHASSIS SECT	, NT-505-X/B 取付位置	I		取付位置				
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY POINT	明細番号	#1 # CMP 2	#2 #3 2ND IN	#4 IS PART
2- 2- 2-	1 M03961500B 2 M03467100A 3 B00198308A	CHASSIS, BTM NT-505 FOOT, RS-45(S) G SCREW, BPS 3*8FZC G	1. 000 4. 000 4. 000 4. 000 CHAS-FOOT	M04179400A M04179200A M04179300A	CHASSIS, BTM 505-X FOOT, 505-X SCREW, FOOT 505-X	1. 000 3. 000 3. 000	0010 0100 0110	D* 3 D* 3 D* 3	3 5	1 1 1
	親品目 : Y MATERIAL (	00932100A CHASSIS SECT	, UD-505-X/S							
	旧品目(BEFORE COMPONENT	•	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	り 明細番号 ITEM	#1 # CMP 2	#2 #3 2ND IN	#4 IS PART
3- 3- 3-	1 M03961600B 2 M03767700A 3 B00197806A	CHASSIS, BTM UD-505 FOOT ASSY, 503 G SCREW, PPSU 3*6 FZC G	1. 000 3. 000 9. 000 9. 000 FOOT-STAND_F	M04179400A M04179200A M04179300A	CHASSIS, BTM 505-X FOOT, 505-X SCREW, FOOT 505-X	1. 000 3. 000 3. 000	0010 0100 0110	D* 3 D* 3 D* 3	5 5 5 5	1 1 1
		00932200A CHASSIS SECT	, UD-505-X/B							
	旧品目(BEFORE COMPONENT	<b>→</b>	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1 # CMP 2	#2 #3 2ND IN	#4 IS PART
4- 4- 4-	1 M03961600B 2 M03767700A 3 B00197806A	CHASSIS, BTM UD-505 FOOT ASSY, 503 G SCREW, PPSU 3*6 FZC G	1. 000 3. 000 9. 000 9. 000 FOOT-STAND F	M04179400A M04179200A M04179300A	CHASSIS, BTM 505-X F00T, 505-X SCREW, F00T 505-X	1. 000 3. 000 3. 000	0010 0100 0110	D* 3 D* 3 D* 3	3 5	1 1 1

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE: 3

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

設変会議日: DATE 機種 PRODUCTS : NT-505-X ALL, UD-505-X ALL : EA6466 2021/03/16

変更番号 : EA6466 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS タイトル : CHASSIS及びFOOT品番変更 TITLE

#2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER #3 INS : 手配指示 INSTRUCTION
1 有り EXIST 1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 優先 PREFERENTIAL 2 仕掛品 WIP (WORK IN PROC
3 無し NOT EXIST 3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED #1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE SHIPPED PRODUCTS BYTE B → C ← D 無 NOT COMPATIBLE WIP (WORK IN PROCESS)

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE \* NO SIMULTANEOUS CHANGE