REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種: PE-505 PRODUCTS 变更番号 : EA6544 E. C. N. №

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : ねじ長さの工程内統一化

ŤITLE Í

ITLLE 同期設交 : ---SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設交 : ---RELATED E. C. N.

設変記事: ねじ長さの工程内統一化 CONTENTS

DTA改善依頼#55により、REAR PANELとPCBA, POW\_DIGを固定している 1箇所のねじを変更します。

B00168908A SCREW, VPA 3\*8 FZB G (変更後) B00168906A SCREW, VPA 3\*6 FZB G

(変更理由) 同一工程内のねじ種類統一化

(適用) 次回生産より

※ねじ変更による音質への影響は、TEC開発により確認済です。

DTA (改善依頼#55) 生産技術課 松本 充 生産技術課 鴇田雄飛

译: 同一工序内的螺丝种类统一化,变更1处螺丝变更内容请看上 实施: 下次生产开始实施

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 : 2021/05/25 DATE

: 1720 michiko sato

担当 PERSON IN CHARGE

依頼元 : DTA (改善依頼#55) REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 要 To be held

PP番号 P.P.NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: PRODUCTIVITY

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 佐業極準訂正 : NOT required

作業標準訂正 : NOT required CHG. IN METR. MANUAL

技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE PAGE: 1

PAGE: 2

## 設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: PE-505 PRODUCTS

变更番号 E. C. N. № : EA6544 2021/05/25

設変会議日: DATE タイトル : ねじ長さの工程内統一化

(ステータス : Fixed STATUS TITLE

親品目: Y00890000A MATERIAL: (1) CHASSIS SECT, PE-505-B

	III品目(BEFORE (COMPONENT)	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER C	HANGE) DESCRIPTION		耳 QUANTITY	X付位置 INST. POINT		#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1- 1	B00168906A	SCREW, VPA 3*6 FZB G	0003 0005 0006 0007	6. 000 1. 000 2. 000 2. 000 1. 000	SPACER-PWR_D CHAS-BRKT_PWR BRKT-PCBA_AC CHA-FR_PNL	B00168906A	SCREW, VPA 3*6 FZB G	0003 0005 0006 0007 0008	7. 000 1. 000 2. 000 2. 000 1. 000 1. 000	SPACER-PWR_D CHAS-BRKT_PWR BRKT-PCBA_AC CHA-FR_PNL REAR-PCBA_P_D	0130	D*	3	5	5
1- 2	B00168908A	SCREW, VPA 3*8 FZB G	0001 0002	2. 000 1. 000 1. 000	CHAS-REAR_PNL REAR-PCBA_P_D	B00168908A	SCREW, VPA 3*8 FZB G	0001	1. 000 1. 000 1. 000	CHAS-REAR_PNL	0041	D*	3	-	1

親品目 : Y00890010A CHASSIS SECT, PE-505-S

	I月品目 (BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
2-	1 B00168906A	SCREW, VPA 3*6 FZB G	0003 0005 0006 0007	6. 000 1. 000 2. 000 2. 000 1. 000	SPACER-PWR_D CHAS-BRKT_PWR BRKT-PCBA_AC CHA-FR_PNL	B00168906A	SCREW, VPA 3*6 FZB G	0003 0005 0006 0007	7. 000 1. 000 2. 000 2. 000 1. 000	SPACER-PWR D CHAS-BRKT PWR BRKT-PCBA_AC CHA-FR_PNL	0130	D*	3	5	5
2-	2 B00168908A	SCREW, VPA 3*8 FZB G	0001 0002	2. 000 1. 000 1. 000	CHAS-REAR_PNL REAR-PCBA P D	B00168908A	SCREW, VPA 3*8 FZB G	0008	1. 000 1. 000 1. 000	REAR-PĒBA_P_D CHAS-REAR_PNL	0041	D*	3	-	1

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCE
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED #2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST #1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE BYTE B → WIP (WORK IN PROCESS)

Č ← D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE \* NO SIMULTANEOUS CHANGE