ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 : ALL PRODUCTS

変更番号 E. C. N. № : EA5992

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : 半田Maker変更 (CREAM半田\_高銀) TITLE 同期設変 : ---SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設変 : ---RELATED E. C. N.

設変記事 : 半田Maker変更 (CREAM半田\_高銀) CONTENTS

購入条件が変更となった為、CREAM半田(高銀)のMakerを千住金属工業から TAMURAに変更します。 ※PRESONUS、AUDIOBOX 1818等、3品番の製品に於いては変更しませんので DTAにて変更をお願いします。

A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX

A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK

[実施時期] 実施済み(P番実施済)

[依頼者] 生産技術課 鴇田Mgr [検図者] 生産技術課 成田幹子 [承認者] 生産技術課 松浦部長 翻译:因高银锡膏的厂商由千住金属工业变更为TAMURA厂商。所以相应的BOM 要变更。

实施: 消化完旧品后自然切换。

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 :

DATE

担当 PERSON IN CHARGE : 1720 michiko sato

依頼元: REQUESTING SECTION 生産技術課

設変会議 E.C.MTG. : 要 To be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№

ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) REASON(MAIN) 変更理由(従) REASON(SUB) : PROCUREMENT : COST DOWN

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 : NOT required CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : Decrease

単位コスト UNIT COST : 金型改造費 COST FOR DIE

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : ALL PRODUCTS

(ステータス : Fixed STATUS

<mark>設変会議日:</mark> DATE タイトル TITLE

: 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀)

親品目 : E95230800A MATERIAL ( 1) PCB ASSY, DRIVER MU-1000 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT CREAM SOLDER, S70G-SX 1- 1 A0008800 0.613 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.613 0040 3 5 5 親品目 MATERIAL E95283800A PCB ASSY, IF-FW/DM MK2 G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. QUANTITY POINT QUANTITY POINT DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 2- 1 A0008800 3 5 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.681 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.681 0030 親品目 : E95349031A MATERIAL ( 3) PCB ASSY, CD5020A MAIN 31G 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST. QUANTITY POINT INST.
QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) **DESCRIPTION** DESCRIPTION COMPONENT 3- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0040 3 5 0.544 0.544 親品目 MATERIAL E95374800A PCB ASSY, ANALOG HSP8 G 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP INST. #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. QUANTITY POINT DESCRIPTION DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 4- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 2.316 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 2.316 0050 3 5 親品目 MATERIAL : E95375400A PCB ASSY, MAIN HSP8 G (5) 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 5- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 1.703 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 1.703 0050 3 5

機種 : ALL PRODUCTS

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

変更番号 E. C. N. № 設変会議日: DATE : EA5992

タイトル TITLE : 半田Maker変更(CREAM半田 高銀)

(ステータス : Fixed STATUS

親品目 : E95376200A MATERIAL ( 6) GATHER PCBA, JACK HSP8 G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT CREAM SOLDER, S70G-SX 6- 1 A0008800 0.477 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.477 0100 3 5 5 親品目 MATERIAL E95376300A GATHER PCBA, KEY HSP8 G (7) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. INST. QUANTITY POINT DESCRIPTION **DESCRIPTION** QUANTITY POINT COMPONENT 7- 1 A0008800 3 5 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.544 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.544 0060 親品目 : E95376400A MATERIAL ( 8) GATHER PCBA, IOPWR HSP8 G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP INST. QUANTITY POINT INST.
QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 8- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.953 0040 3 5 5 0.953 親品目 MATERIAL PCB ASSY, USREC3 NDSP-1 E95387700C (9) 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP INST. #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. QUANTITY POINT DESCRIPTION DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 9- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 2.519 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 2.519 0040 3 5 親品目 MATERIAL : E95390300A GATHER PCBA, MAIN PD G (10)取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 10- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.785 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.785 0040 3 5

機種 : ALL PRODUCTS 設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

(ステータス : Fixed ) ダイトル : 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀) STATUS TITLE

親品目 : E95390354A MATERIAL (11) GA PCBA, MAIN PD CHI G 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT 新品目(AFTER CHANGE) INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 11- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.785 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.785 0040 3 5 親品目 MATERIAL E95390400A (12) GATHER PCBA, KEY PD G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. INST. QUANTITY POINT DESCRIPTION **DESCRIPTION** QUANTITY POINT COMPONENT 3 5 12- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.675 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.675 0070 親品目 MATERIAL E95390454A GA PCBA, KEY PD CHI G (13) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP INST. QUANTITY POINT INST.
QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 13- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.675 0070 3 5 0.675 親品目 MATERIAL GATHER PCBA, LCD HS82 G E95392200A (14) 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP INST. #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. QUANTITY POINT DESCRIPTION DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 3 14- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.230 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.230 0070 5 親品目 MATERIAL E95392254A GATHER PCBA, LCD CHI HS82G (15) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRÍPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 15- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.784 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.784 0030 3 5

機種: ALL PRODUCTS

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE : 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀)

|       |                         | 95392600A P<br>16)  | PCB ASSY, MAIN  |          |                        | 1                        |                            |          |                          | 1   |           |           |           |            |
|-------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|
|       | 旧品目(BEFORE<br>COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION |                 | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT | 新品目(AFTER (<br>COMPONENT | CHANGE)<br>DESCRIPTION     | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT   | り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3<br>INS | #4<br>PART |
| 16- 1 | 1 A0008800              | CREAM SOLDER, S     | 370G-SX         | 1. 500   |                        | A0013230                 | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 1. 500   |                          | 0040  | D*        | 3         | 5         | 5          |
|       | 親品目 : E9<br>MATERIAL (  | 95393200B G         | GATHER PCBA, AI |          |                        | ı                        |                            |          | <b>中 4 6 图</b>           | I   |           |           |           |            |
|       | 旧品目(BEFORE<br>COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION |                 | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT | 新品目(AFTER (<br>COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION        | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>Y POINT |   | #1<br>CMP |           | #3<br>INS | #4<br>PART |
| 17- 1 | 1 A0008800              | CREAM SOLDER, S     | 570G-SX         | 1.867    | '                      | A0013230                 | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 1.867    | •                        | 0040  | D*        | 3         | 5         | 5          |
|       | 親品目 : E9<br>MATERIAL (  | 95393500A G         | GATHER PCBA, FI |          |                        |                          |                            |          |                          | 1   |           |           |           |            |
|       | 旧品目(BEFORE<br>COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION |                 | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT | 新品目(AFTER (COMPONENT     | CHANGE)<br>DESCRIPTION     | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>Y POINT | り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3<br>INS | #4<br>PART |
| 18- 1 | 1 A0008800              | CREAM SOLDER, S     | 570G-SX         | 2. 000   | 7                      | A0013230                 | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 2.000    | Т                        | 0130  | D*        | 3         | 5         | 5          |
|       |                         | 95393510A G<br>19)  | GATHER PCBA, FI |          |                        | 1                        |                            |          | 150 4. <b>4.</b> 4. 150  | I   |           |           |           |            |
|       | 旧品目(BEFORE<br>COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION |                 | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT | 新品目(AFTER C<br>COMPONENT | CHANGE)<br>DESCRIPTION     | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>Y POINT | 明細番号<br>ITEM<br>+   | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3<br>INS | #4<br>PART |
| 19- 1 | 1 A0008800              | CREAM SOLDER, S     | 570G-SX         | 2. 042   | ,                      | A0013230                 | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 2. 042   | •                        | 0140  | D*        | 3         | 5         | 5          |
|       | 親品目 : E9<br>MATERIAL (  | 95393564A G         | GATHER PCBA, FI |          |                        |                          |                            |          |                          | 1   |           |           |           |            |
|       | 旧品目(BEFORE<br>COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION |                 | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT | 新品目(AFTER (<br>COMPONENT | CHANGE)<br>DESCRIPTION     | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>Y POINT | 明細番号<br>ITEM  | #1<br>CMP | #2<br>2ND |           | #4<br>PART |
| 20- 1 | 1 A0008800              | CREAM SOLDER, S     | 570G-SX         | 0.408    | •                      | A0013230                 | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 0.408    | Ţ                        | 0140  | D*        | 3         | 5         | 5          |

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 機種: ALL PRODUCTS

設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE : 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀)

| 親品目 : E95393600A GATHER PCBA, REA HS8<br>MATERIAL (21) | 8 G                               |   |                                 |              |           |           |           |            |
|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 旧品目(BEFORE CHANGE)                                     | 取付位置<br>INST. 新品<br>ITY POINT COM | 品目(AFTER CHANGE)<br>APONENT DESCRIPTION | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT | 明細番号<br>ITEM |           | #2<br>2ND | #3<br>INS | #4<br>Part |
| 21- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 1.73              | 33 A00                            | O13230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK       | 1. 733                          | 0040         | D*        | 3         | 5         | 5          |
| 親品目 : E95398500B GATHER PCBA, USREC3-MATERIAL (22)     |                                   |   | To 14.45 PP                     |              |           |           |           |            |
| 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANT         | 取付位置<br>INST. 新品<br>ITY POINT COM | 品目(AFTER CHANGE) APONENT DESCRIPTION    | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT | 明細番号<br>ITEM | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3<br>INS | #4<br>PART |
| 22- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.8               | 17 A00                            | O13230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK       | 0. 817                          | 0060         | D*        | 3         | 5         | 5          |
| 親品目 : E95407200A PCB ASSY, MAIN HS400<br>MATERIAL (23) | 取付位置                              |   | 取付位置                            |              |           |           |           |            |
| 旧品目(BEFORE CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION QUANT:     | INST. 新品ITY POINT COM             | 品目(AFTER CHANGE)<br>APONENT DESCRIPTION | UNST. QUANTITY POINT            | 明細番号<br>ITEM | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3<br>INS | #4<br>Part |
| 23- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 2. 24             | $\frac{1}{47}$ $\frac{1}{A00}$    | O13230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK       | 2. 247                          | 0040         | D*        | 3         | 5         | 5          |
| 親品目 : E95407220A PCB ASSY, MAIN HS200<br>MATERIAL (24) |                                   |   | Tr. /.1 /.2. PPI                |              |           |           |           |            |
| 日品目(BEFORE CHANGE)   COMPONENT   DESCRIPTION   QUANT   | 取付位置<br>INST. 新品<br>ITY POINT COM | 品目(AFTER CHANGE) APONENT DESCRIPTION    | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT | 明細番号<br>ITEM | #1<br>CMP | #2<br>2ND |           | #4<br>PART |
| 24- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.40              | 08 A00                            | O13230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK       | 0. 408                          | 0040         | D*        | 3         | 5         | 5          |
| 親品目 : E95407265A PCB ASSY, MAIN CHI I<br>MATERIAL (25) |                                   |   |                                 |              |           |           |           |            |
| 日品目(BEFORE CHANGE)   COMPONENT DESCRIPTION QUANT       | 取付位置<br>INST. 新品<br>ITY POINT COM | 品目(AFTER CHANGE) APONENT DESCRIPTION    | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT | 明細番号<br>ITEM |           |           |           | #4<br>PART |
| 25- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.40              | 08 A00                            | O13230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK       | 0. 408                          | 0040         | D*        | 3         | 5         | 5          |

機種 : ALL PRODUCTS 設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

親品目: E95407300A MATERIAL: (26) GATHER PCBA, AD-DA HS4000G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT QUANTITY POINT COMPONENT 26- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 2.380 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 2.380 0040 3 5 5 親品目 MATERIAL E95407800A GATHER PCBA, REAR HS4000 G (27)取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. INST. QUANTITY POINT DESCRIPTION **DESCRIPTION** QUANTITY POINT COMPONENT 3 5 27- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 1. 157 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 1. 157 0160 親品目 MATERIAL E95407810A GATHER PCBA, REAR HS2000 G (28) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP INST. QUANTITY POINT INST.
QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 28- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 3 5 0.613 0.613 0160 親品目 MATERIAL GATH PCBA, REAR CHI HS2K G E95407864A (29) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. QUANTITY POINT DESCRIPTION DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 29- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.613 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.613 0160 3 5 : E95411700A GATHER PCBA, XLR HS4000 G 親品目 MATERIAL (30)取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 30- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.854 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.854 0120 3 5

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

機種: ALL PRODUCTS

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE : 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀)

| 親品目 : E95411710A GATHER PCBA<br>MATERIAL (31)<br>旧品目(BEFORE CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION | A, XLR HS2000 G<br>取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT     | 新品目(AFTER<br>COMPONENT         | CHANGE) DESCRIPTION                            | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT | 明細番号                 | #1<br>CMP       | #2<br>2ND      | #3<br>INS | #4<br>PART      |
|--|--|--------------------------------|--|----------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|
| 31- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX   | 0. 204   | A0013230                       | CREAM SOLDER, TLF204-171AK                     | 0. 204   |                        | 0120                 | D*              | 3              | 5         | 5               |
| 親品目: E95411764A GATHER PCBA<br>MATERIAL (32)<br>旧品目(BEFORE CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION  | A, XLR CHI HS2KG<br>取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT    | <br>  新品目(AFTER<br>  COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION                            | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT | 明細番号<br>ITEM         | #1<br>CMP       | #2<br>2ND      | #3<br>TNS | #4<br>PART      |
| 32- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX   | 0. 204   | + A0013230                     | CREAM SOLDER, TLF204-171AK                     |          | +                      | 0120                 | D*              | 3              |           | 5               |
| MATERIAL (33)    IF 品目 (BEFORE CHANGE) DESCRIPTION  33- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX     | AIN RCHS32PD G  取付位置 INST. POINT  2. 213  P RCHS32PD G | 新品目(AFTER COMPONENT + A0013230 | CHANGE) DESCRIPTION CREAM SOLDER, TLF204-171AK | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT | 明細番号<br>ITEM<br>0040 | #1<br>CMP<br>D* | #2<br>2ND<br>3 |           | #4<br>PART<br>5 |
| MATERIAL (34) I日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION                                      | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT                        | 新品目(AFTER<br>COMPONENT         | CHANGE) DESCRIPTION                            | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT | 明細番号<br>ITEM         | #1<br>CMP       | #2<br>2ND      | #3<br>INS | #4<br>PART      |
| 34- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX   | 1. 273   | A0013230                       | CREAM SOLDER, TLF204-171AK                     | 1. 273   | -                      | 0040                 | D*              | 3              | 5         | 5               |
| 親品目: E95412100A GATHER PCBA<br>MATERIAL (35)<br>旧品目(BEFORE CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION  | N, KEY RCHS32PDG<br>取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT    | 新品目(AFTER<br>COMPONENT         | CHANGE) DESCRIPTION                            | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT | 明細番号<br>ITEM         | #1<br>CMP       | #2<br>2ND      | #3<br>INS | #4<br>PART      |
| 35- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX   | 0. 759   | A0013230                       | CREAM SOLDER, TLF204-171AK                     | 0. 759   | <del></del> ,          | 0120                 | D*              | 3              | 5         | 5               |

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

機種: ALL PRODUCTS

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE : 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀)

| MATERIAL (36) I日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION                             | A, REAR HS2 G<br>取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT    | 新品目(AFTER (COMPONENT)    | DESCRIPTION                | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT  | 明細番号<br>ITEM |           | #2<br>2ND | INS       | #4<br>PART |
|---|---|--------------------------|----------------------------|----------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 36- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX  | 0. 408  | A0013230                 | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 0. 408   |                         | 0090         | D*        | 3         | 5         | 5          |
| 親品目 : E95427000A GATHER PCBA<br>MATERIAL (37)                                       | A, AD-DA HS G                                       |                          |                            |          |                         |              |           |           |           |            |
| 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION  | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT                     | 新品目(AFTER (<br>COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION        | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT  | 明細番号<br>ITEM | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3<br>INS | #4<br>PART |
| 37- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX  | 4. 834  | A0013230                 | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 4.834    |                         | 0040         | D*        | 3         | 5         | 5          |
| 親品目: E95427010A GATHER PCBAMATERIAL (38)  I日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION | A, AD-DA HS2000G<br>取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT | 新品目(AFTER (COMPONENT     | CHANGE)<br>DESCRIPTION     | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT  | 明細番号<br>ITEM | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3<br>INS | #4<br>PART |
| 38- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX  | 1. 770  | A0013230                 | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 1. 770   | ,                       | 0040         | D*        | 3         | 5         | 5          |
| MATERIAL (39)  旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION                             | AD-DA CHI HS2KG<br>取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT  | 新品目(AFTER (<br>COMPONENT | DESCRIPTION                | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>'POINT | 明細番号<br>ITEM | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3<br>INS | #4<br>PART |
| 39- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX  | 1. 770  | A0013230                 | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 1. 770   |                         | 0040         | D*        | 3         | 5         | 5          |
| 親品目 : E95427300A GATHER PCBA<br>MATERIAL (40)                                       | A, FRONT HS2 G                                      | ı                        |                            |          | The (1.1), IIII         |              |           |           |           |            |
| 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION  | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT                     | 新品目(AFTER (COMPONENT     | CHANGE) DESCRIPTION        | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT  | 明細番号<br>ITEM | #1<br>CMP | #2<br>2ND |           | #4<br>PART |
| 40- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX  | 0. 885  | A0013230                 | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 0. 885   | <del></del>             | 0130         | D*        | 3         | 5         | 5          |

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

機種: ALL PRODUCTS

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE : 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀)

| 親品目 : E95433110A PCBA, MAIN H<br>MATERIAL (41)   | IS-20 G<br>取付位置                                  | I  | 取付位置                            |              |           |           |           |            |
|--|--|--|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 旧品目(BEFORE CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION  | INST.<br>QUANTITY POINT                          | 新品目(AFTER CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION | INST. QUANTITY POINT            | 明細番号<br>ITEM | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3<br>INS | #4<br>Part |
| 41- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX   | 6. 874   | A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK        | 6. 874                          | 0040         | D*        | 3         | 5         | 5          |
| 親品目 : E95433155A PCBA, MAIN C<br>MATERIAL (42)   | CHI HS-20 G                                      |  |                                 |              |           |           |           |            |
| 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION   | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT                  | 新品目(AFTER CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT | 明細番号<br>ITEM | #1<br>CMP |           |           | #4<br>PART |
| 42- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX   | 6. 874   | A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK        | 6. 874                          | 0040         | D*        | 3         | 5         | 5          |
| 親品目: E95436800A PCB ASSY, MV<br>MATERIAL (43)<br>旧品目(BEFORE CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION | V-3C PSV-1<br>取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT    | 新品目(AFTER CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT | 明細番号<br>ITEM | #1<br>CMP |           |           | #4<br>PART |
| 43- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX   | 1. 838   | A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK        | 1.838                           | 0050         | D*        | 3         | 5         | 5          |
| 親品目: E95436810B PCB ASSY, MV<br>MATERIAL (44)<br>旧品目(BEFORE CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION | 7-3C R1 PSV-1<br>取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT | 新品目(AFTER CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT | 明細番号<br>ITEM |           | #2<br>2ND |           | #4<br>PART |
| 44- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX   | 1.838  | + A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK      | 1.838                           | 0050         | <br>D*    | 3         | 5         | <u>5</u>   |
| 親品目 : E95439900A PCB ASSY, MA<br>MATERIAL (45)   | AIN CD9010 G                                     |  | 7-40.00                         |              |           |           |           |            |
| 旧品目(BEFORE CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION  | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT                  | 新品目(AFTER CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT | 明細番号<br>ITEM | #1<br>CMP |           |           | #4<br>PART |
| 45- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX   | 0. 681   | + A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK      | 0. 681                          | 0040         | <br>D*    | 3         | 5         | 5          |

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

機種: ALL PRODUCTS

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE : 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀)

| 親品目 : E95440000A<br>MATERIAL (46)<br>旧品目(BEFORE CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION                              | PCB ASSY, PANEL CD9010 G<br>取付位置<br>INST.<br>N QUANTITY POINT | 新品目(AFTER CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION                                  | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT          | 明細番号<br>ITEM                     | #1<br>CMP       | #2<br>2ND      | #3<br>INS | #4<br>PART          |
|---|---|---|--|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------------|
| 46- 1 A0008800 CREAM SOLDE  | ER, S70G-SX 0. 612  | + A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK                                       | 0. 612                                   | 0060                             | D*              | 3              | 5         | 5                   |
| 親品目: E95440010A<br>MATERIAL (47)<br>旧品目(BEFORE CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION                               | PCB ASSY, PANEL RC9010 G<br>取付位置<br>INST.<br>N QUANTITY POINT | 新品目(AFTER CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION                                  | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT          | <br>  明細番号<br>  ITEM             | #1<br>CMP       | #2<br>2ND      | #3<br>INS | #4<br>PART          |
| 47- 1 A0008800 CREAM SOLDE  | ER, S70G-SX 0. 612  | + A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK                                       | 0. 612                                   | 0040                             | D*              | 3              | 5         | 5                   |
| 親品目 : E95440020A (48)    日品目(BEFORE CHANGE)   DESCRIPTION CREAM SOLDER  ### ### ### ### ### ### ### ### ### # | ER, S70G-SX 1. 082  | 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT<br>1.082 | り<br>明細番号<br>ITEM<br>- +<br>0040 | #1<br>CMP<br>D* | #2<br>2ND<br>3 | INS       | #4<br>PART<br>5     |
| 親品目: E95440030A MATERIAL (49)  旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION                                       | PCB ASSY, PANEL2 CD9010 G<br>取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT  | 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION                                     | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT          | り<br>明細番号<br>ITEM                | #1<br>CMP       | #2<br>2ND      | #3<br>INS | #4<br>PART          |
| 49- 1 A0008800 CREAM SOLDE  | ER, S70G-SX 0. 612  | A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK   | 0. 612                                   | 0040                             | D*              | 3              | 5         | 5                   |
| 親品目: E95440040A MATERIAL (50)    日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION                                     | <u>·</u>  | 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT<br>0.979 | <br>  明細番号<br>  ITEM<br>  + 0040 | #1<br>CMP<br>D* |                | INS       | #4<br>PART<br><br>5 |

機種: ALL PRODUCTS

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE : 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀)

| 親品目 : E95441100B PCB ASSY, DSUB RC<br>MATERIAL (51)   |   |                               |  |          |                          |                      |                 |                |           |                 |
|---|---|-------------------------------|--|----------|--------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|
| 旧品目(BEFORE CHANGE)  | 取付位置<br>INST.<br>ANTITY POINT               | 新品目(AFTER (<br>COMPONENT      | CHANGE) DESCRIPTION                            | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT   | 明細番号<br>ITEM         | #1<br>CMP       |                | #3<br>INS | #4<br>PART      |
| 51- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0  | 0. 681                                      | A0013230                      | CREAM SOLDER, TLF204-171AK                     | 0. 681   | +                        | 0040                 | D*              | 3              | 5         | 5               |
| 親品目 : E95442200A GPCBA, AUDIO CD90<br>MATERIAL (52)<br>旧品目(BEFORE CHANGE)                             | 取付位置<br>INST.                               | 新品目(AFTER (                   | CHANGE)  |          | 取付位置<br>INST.            | 明細番号                 | #1_             |                |           | #4              |
| COMPONENT DESCRIPTION QUA   | ANTITY POINT                                | COMPONENT                     | DESCRIPTION                                    | QUANTITY | POINT                    | ITEM                 | CMP             | 2ND            | INS       | PART            |
| 52- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 2  | 2. 383                                      | A0013230                      | CREAM SOLDER, TLF204-171AK                     | 2. 383   |                          | 0030                 | D*              | 3              | 5         | 5               |
| <del></del>   | D10 G<br>取付位置<br>INST.<br>ANTITY POINT +    | 新品目(AFTER (COMPONENT A0013230 | CHANGE) DESCRIPTION CREAM SOLDER, TLF204-171AK | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT + | 明細番号<br>ITEM<br>0070 | #1<br>CMP<br>D* | #2<br>2ND<br>3 | INS       | #4<br>PART<br>5 |
| 親品目: E95442500A GATHER PCBA, REAR MATERIAL (54)    日品目(BEFORE CHANGE)    COMPONENT DESCRIPTION QUA    | R CD9010 G<br>取付位置<br>INST.<br>ANTITY POINT | 新品目(AFTER (COMPONENT          | CHANGE) DESCRIPTION                            | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT   | 明細番号<br>ITEM         | #1<br>CMP       | #2<br>2ND      | #3<br>INS | #4<br>PART      |
| 54- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0  | ). 612                                      | A0013230                      | CREAM SOLDER, TLF204-171AK                     | 0.612    | ,                        | 0100                 | D*              | 3              | 5         | 5               |
| 親品目: E95442600A GPCBA, KEY A RC90<br>MATERIAL (55)<br>旧品目(BEFORE CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION QUA | D10 G<br>取付位置<br>INST.<br>ANTITY POINT      | 新品目(AFTER (COMPONENT          | CHANGE) DESCRIPTION                            | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT   | 明細番号<br>ITEM         | #1<br>CMP       | #2<br>2ND      |           | #4<br>PART      |
| 55- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0  | 0. 408                                      | A0013230                      | CREAM SOLDER, TLF204-171AK                     | 0. 408   |                          | 0060                 | <br>D*          | 3              | <u>5</u>  | 5               |

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

機種: ALL PRODUCTS

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE : 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀)

| 親品目 : E95442610A GPCBA, KEY A RC9010DA<br>MATERIAL (56) | 取付位置   |                                  | 取付位置                      |              |               |                       |               |          |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| 日品目(BEFORE CHANGE)   COMPONENT DESCRIPTION QUANTIT      | INST.   新品目(AFTER                            | CHANGE) DESCRIPTION QUANTI       | TNST.<br>TY POINT         |              | #1<br>CMP     | #2 #<br>2ND I         | 3 #4<br>NS PA | I<br>ART |
| 56- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0. 408             | A0013230                                     | CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0. 40 | 8                         | 0060         | D*            | 3 5                   | 5 5           | -        |
| 親品目 : E95442620A GPCBA, KEY A RC9010DB<br>MATERIAL (57) | G  |                                  |                           |              |               |                       |               |          |
| 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTIT        | 取付位置<br>INST. 新品目(AFTER<br>Y POINT COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION QUANTI       | 取付位置<br>INST.<br>TY POINT |              | #1 #<br>CMP 2 | #2 #<br>2 <b>ND</b> I | 3 #4<br>NS PA |          |
| 57- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0. 408             | + A0013230                                   | CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0. 40 | +                         | 0060         | D*            | 3 5                   | 5 5           | -        |
| 親品目 : E95442700A GPCBA, FADER RC9010 G<br>MATERIAL (58) |  |                                  |                           |              |               |                       |               |          |
| 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTIT        | 取付位置<br>INST. 新品目(AFTER<br>Y POINT COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION QUANTI       | 取付位置<br>INST.<br>TY POINT | 明細番号<br>ITEM | #1<br>CMP     | #2 #<br>2ND I         | 3 #4<br>NS PA | I<br>ART |
| 58- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0. 374             | A0013230                                     | CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.37  | <b>'4</b>                 | 0070         | D* :          | 3 5                   | 5             |          |
| 親品目 : E95442710A GPCBA, FADER RC9010DA<br>MATERIAL (59) |  |                                  | 75- / I O. III            |              |               |                       |               |          |
| 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTIT        | 取付位置<br>INST. 新品目(AFTER<br>Y POINT COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION QUANTI       | 取付位置<br>INST.<br>TY POINT |              | #1<br>CMP     | #2 #<br>2ND I         | 3 #4<br>NS PA |          |
| 59- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0. 374             | A0013230                                     | CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0. 37 | 74                        | 0070         | D* :          | 3 5                   | 5             |          |
| 親品目 : E95442720A GPCBA, FADER RC9010DB MATERIAL (60)    |  |                                  | Tr. / _ / _ PA            |              |               |                       |               |          |
| 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTIT        | 取付位置<br>INST. 新品目(AFTER<br>Y POINT COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION QUANTI       | 取付位置<br>INST.<br>TY POINT | 明細番号<br>ITEM | #1 :<br>CMP : | #2 #<br>2ND I         | 3 #4<br>NS PA |          |
| 60- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0. 374             | A0013230                                     | CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0. 37 | 74                        | 0070         | D*            | 3 5                   | 5 5           | -        |

機種 : ALL PRODUCTS

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

**変更番号** E. C. N. № 設変会議日: DATE : EA5992

(ステータス : Fixed STATUS

親品目 : E95448500A MATERIAL (61) GATHER PCBA, MV-3C PRM-1 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION 61- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 1.128 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 1. 128 0130 3 5 5 親品目 MATERIAL E95448600A GATHER PCBA, MV3C CN FP SD (62) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) INST.
QUANTITY POINT INST. DESCRIPTION DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT 62- 1 A0008800 0350 3 5 5 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.408 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.408 親品目 : E95451500A MATERIAL (63) GATHER PCBA, MAIN CD-6010 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST. QUANTITY POINT 明細番号 #1 ITEM CMP INST.
QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT 63- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0030 3 5 4.358 4.358 親品目 : E95451554A MATERIAL (64) GA PCBA, MAIN CHI CD-6010G

タイトル TITLE

: 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀)

| •              | CHANGE) DESCRIPTION   | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT | 新品目(AFTER<br>COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION        | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT | 明細番号<br>ITEM | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3<br>INS | #4<br>PART |
|----------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|----------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 64- 1 A0008800 | CREAM SOLDER, S70G-SX | 4. 358                          | - + <del></del>        | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 4. 358   |                        | 0030         | <br>D*    | 3         | 5         | <u>5</u>   |

親品目 : E95451800A MATERIAL (65) GATHER PCB, IO CD-6010 G

|       | 旧品目(BEFORE COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION   | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT | 新品目(AFTER (<br>COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION        | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT | 明細番号<br>ITEM | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3<br>INS | #4<br>PART |
|-------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 65- 1 | A0008800             | CREAM SOLDER, S70G-SX | 1. 157                          | A0013230                 | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 1. 157                          | 0030         | <br>D*    | 3         | 5         | 5          |

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

機種: ALL PRODUCTS 変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE : 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀)

|       |  | (451854A (            | GA PCBA, IO CH |          |                        |                                |  |                 |                          |                           |                 |           |           |                |
|-------|--|-----------------------|----------------|----------|------------------------|--------------------------------|--|-----------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------------|
|       | 旧品目(BEFORE C                             | •                     |                | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT | 新品目(AFTER<br>COMPONENT         | CHANGE) DESCRIPTION                              | QUANTITY        | 取付位置<br>INST.<br>POINT   | 明細番号<br>ITEM              | #1<br>CMP       | #2<br>2ND | #3<br>INS | #4<br>PART     |
| 66- 1 | A0008800                                 | CREAM SOLDER, S       | S70G-SX        | 1. 157   |                        | A0013230                       | CREAM SOLDER, TLF204-171AK                       | 1. 157          |                          | 0030                      | D*              | 3         | 5         | 5              |
|       | 親品目 : E95<br>MATERIAL (6                 | 6451900B (67)         | GATHER PCBA, F |          | 6010<br>取付位置           | I                              |  |                 | 取付位置                     |                           |                 |           |           |                |
|       | 旧品目(BEFORE C<br>COMPONENT                | HANGE)<br>DESCRIPTION |                | QUANTITY | INST.                  | 新品目(AFTER<br>COMPONENT         | CHANGE) DESCRIPTION                              | QUANTITY        | INST.                    | 明細番号<br>ITEM              | #1<br>CMP       |           |           | #4<br>PART     |
| 67- 1 | A0008800                                 | CREAM SOLDER, S       | S70G-SX        | 0.408    |                        | A0013230                       | CREAM SOLDER, TLF204-171AK                       | 0.408           |                          | 0090                      | D*              | 3         | 5         | 5              |
|       | MATERIAL (6<br>旧品目(BEFORE C              | i8)                   | GA PCBA, FRONT |          | 取付位置<br>INST.          | 新品目(AFTER<br>COMPONENT         | CHANGE) DESCRIPTION                              | QUANTITY        | 取付位置<br>INST.<br>' POINT | 明細番号<br>ITEM              | #1<br>CMP       | #2<br>2ND | #3<br>INS | #4<br>PART     |
| 68- 1 | A0008800                                 | CREAM SOLDER, S       | S70G-SX        | 0.408    |                        | A0013230                       | CREAM SOLDER, TLF204-171AK                       | 0. 408          |                          | 0090                      | D*              | 3         | 5         | 5              |
| 69- 1 | MATERIAL (6<br>旧品目(BEFORE C<br>COMPONENT | 9)                    |                |          | 取付位置<br>INST.<br>POINT | 新品目(AFTER COMPONENT + A0013230 | CHANGE)  DESCRIPTION  CREAM SOLDER, TLF204-171AK | QUANTITY 0. 408 | 取付位置<br>INST.<br>POINT + | 明細番号<br>ITEM<br>-<br>0080 | #1<br>CMP<br>D* |           | INS       | #4<br>PART<br> |
|       | 親品目 : E95<br>MATERIAL (7<br>旧品目(BEFORE C | 6454400A (            | GPCBA, FRONT2  | CD9010 G | 取付位置<br>INST.          | <br>  新品目(AFTER<br>  COMPONENT | ·  | QUANTITY        | 取付位置<br>INST.<br>POINT   | 明細番号<br>ITEM              | #1              | #2        | #3        | #4<br>PART     |
| 70- 1 |  | CREAM SOLDER, S       |                | 0. 544   |                        | A0013230                       | CREAM SOLDER, TLF204-171AK                       | 0. 544          | 4                        | 0070                      | <br>D*          | 3         | _         | 5              |

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

機種: ALL PRODUCTS 変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE : 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀)

|     | 親品目 : E95463400A<br>MATERIAL (71)                      | GATHER PCBA, MAIN CGH |                           |                        |                            |          |                        |              |           |           |           |            |
|-----|--|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|     | 旧品目(BEFORE CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION            | QUANTI                | 取付位置<br>INST.<br>TY POINT | 新品目(AFTER<br>COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION        | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT | 明細番号<br>ITEM | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3<br>INS | #4<br>PART |
| 71- | 1 A0008800 CREAM SOLDE                                 | R, S70G-SX 0. 953     | 3                         | A0013230               | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 0. 953   |                        | 0070         | D*        | 3         | 5         | 5          |
|     | 親品目: E95463454A<br>MATERIAL (72)<br>旧品目(BEFORE CHANGE) | GA PCBA, MAIN CHI CGI | R G<br>取付位置<br>INST.      | <br>  新品目(AFTER        | CHANGE)                    |          | 取付位置<br>INST.          | <br>  明細番号   | #1        | #2        | #3        | #4         |
|     | COMPONENT DESCRIPTION                                  | QUANTI                | TY POINT                  | COMPONENT              | DESCRIPTION                | QUANTITY | POINT                  | ÍTEM         | CMP       | 2ND       | INS       | PART       |
| 72- | 1 A0008800 CREAM SOLDE                                 | R, S70G-SX 0. 953     | 3                         | A0013230               | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 0. 953   |                        | 0070         | D*        | 3         | 5         | 5          |
|     | 親品目: E95467000A<br>MATERIAL (73)<br>旧品目(BEFORE CHANGE) | GATHER PCBA, MAIN P28 | 取付位置<br>INST.             | <br>  新品目(AFTER        | CHANGE)                    |          | 取付位置<br>INST.          | 明細番号         |           | #2        | #3        | #4         |
|     | <u>COMPONENT</u> <u>DESCRIPTION</u>                    |                       | Y POINT                   | COMPONENT              | DESCRIPTION                | QUANTITY | POINT                  | + ITEM       | CMP       | 2ND       | INS       | PART       |
| 73- | 1 A0008800 CREAM SOLDE                                 | R, S70G-SX 0. 748     | 3                         | A0013230               | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 0. 748   |                        | 0040         | D*        | 3         | 5         | 5          |
|     | 親品目 : E95467010A<br>MATERIAL (74)                      | GATHER PCBA, MAIN P25 |                           | ı                      |                            |          |                        | 1            |           |           |           |            |
|     | 旧品目(BEFORE CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION            | QUANTI                | 取付位置<br>INST.<br>TY POINT | 新品目(AFTER<br>COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION        | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT | 明細番号<br>ITEM | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3<br>INS | #4<br>PART |
| 74- | 1 A0008800 CREAM SOLDE                                 | R, S70G-SX 0. 748     | 3                         | A0013230               | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 0. 748   |                        | 0030         | D*        | 3         | 5         | 5          |
|     | 親品目 : E95467020A<br>MATERIAL (75)                      | GATHER PCBA, MAIN P25 | SOLU G                    |                        |                            |          |                        |              |           |           |           |            |
|     | 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION               | QUANTI                | 取付位置<br>INST.<br>TY POINT | 新品目(AFTER<br>COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION        | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT | 明細番号<br>ITEM | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3<br>INS | #4<br>PART |
| 75- | 1 A0008800 CREAM SOLDE                                 | R, S70G-SX 0. 733     |                           | A0013230               | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 0. 733   |                        | 0040         | <br>D*    | 3         | 5         | 5          |

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

機種: ALL PRODUCTS

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE : 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀)

| 親品目 : E95467030A GATHER I<br>MATERIAL (76)  | PCBA, MAIN P250LUVG                                   |                                      |                         |                              |              |           |           |             |               |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| 旧品目(BEFORE CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION   | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT                       | 新品目(AFTER CHANGE)<br>COMPONENT DESCR | IPTION QUA              | 取付位置<br>INST.<br>NTITY POINT | 明細番号<br>ITEM | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3          | #4<br>PART    |
| 76- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX  | 0. 733  | A0013230 CREAM                       | SOLDER, TLF204-171AK 0  | . 733                        | 0040         | D*        | 3         | 5           | 5             |
| 親品目 : E95467040A GATHER I<br>MATERIAL (77)  | PCBA, MAIN P2800 G                                    |                                      |                         |                              |              |           |           |             |               |
| 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION  | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT                       | 新品目(AFTER CHANGE)<br>COMPONENT DESCR | IPTION QUA              | 取付位置<br>INST.<br>NTITY POINT | 明細番号<br>ITEM | #1<br>CMP | #2<br>2ND |             | #4<br>PART    |
| 77- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX  | 0. 745  | A0013230 CREAM                       | SOLDER, TLF204-171AK 0. | . 745                        | 0060         | D*        | 3         | 5           | 5             |
| 親品目: E95467050A GATHER I<br>MATERIAL (78)<br>I月品目(BEFORE CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION | PCBA, MAIN P2803 G<br>取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT | 新品目(AFTER CHANGE)<br>COMPONENT DESCR | IPTION QUA              | 取付位置<br>INST.<br>NTITY POINT | 明細番号<br>ITEM | #1<br>CMP | #2<br>2ND |             | #4<br>PART    |
| 78- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX  | 0. 745  | + A0013230 CREAM                     | SOLDER, TLF204-171AK 0. | . 745                        | 0050         | D*        | 3         | 5           | 5             |
| 親品目: E95468620A GATHER I<br>MATERIAL (79)<br>I日品目(BEFORE CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION | PCBA, SEQ P2803 G<br>取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT  | 新品目(AFTER CHANGE)<br>COMPONENT DESCR | IPTION QUA              | 取付位置<br>INST.<br>NTITY POINT | 明細番号<br>ITEM |           | #2<br>2ND |             | #4<br>PART    |
| 79- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX  | 0.306   | + A0013230 CREAM                     | SOLDER, TLF204-171AK 0. | . 306                        | 0060         | <br>D*    | 3         | — -<br>5 !  | <del></del> 5 |
| 親品目 : E95468630A GPCBA, SI<br>MATERIAL (80)   | EQ P2800 N G  |                                      |                         |                              |              |           |           |             |               |
| 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION  | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT                       | 新品目(AFTER CHANGE)<br>COMPONENT DESCR | IPTION QUA              | 取付位置<br>INST.<br>NTITY POINT | 明細番号<br>ITEM | #1<br>CMP |           | #3<br>INS I | #4<br>PART    |
| 80- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX  | 0. 789  | A0013230 CREAM                       | SOLDER, TLF204-171AK 0  | . 789                        | 0050         | D*        | 3         | 5           | 5             |

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

変更番号 E. C. N. № 設変会議日: DATE : EA5992

機種 : ALL PRODUCTS (ステータス : Fixed STATUS タイトル TITLE : 半田Maker変更(CREAM半田 高銀)

親品目 : E95468640A MATERIAL (81) GPCBA, SEQ P250S N G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 81- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.789 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.789 0050 3 5 5 親品目 MATERIAL E95468700A GATHER PCBA, LIGHT P250LUG (82) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. INST. QUANTITY POINT DESCRIPTION **DESCRIPTION** QUANTITY POINT COMPONENT 3 5 82- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.789 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.789 0080 親品目 : MATERIAL E95475100B PCB ASSY, MV-3C PHV-1 (83) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST. QUANTITY POINT INST.
QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) **DESCRIPTION** DESCRIPTION COMPONENT 83- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0050 3 5 1.838 1.838 親品目 MATERIAL E95475110B PCB ASSY, MV-3C R1 PHV-1 (84) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. DESCRIPTION DESCRIPTION QUANTITY POINT QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 84- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 3.677 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 3.677 0050 3 5 親品目 MATERIAL : E95475900A GATHER PCBA, MV3C CV FP SD (85) 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT DESCRIPTION 85- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.612 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.612 0350 3 5

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 機種: ALL PRODUCTS 設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE : 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀)

| DB MAIN G   | 1  |                            |   |                                | ı   |  |                |                |                 |
|---|--|----------------------------|---|--------------------------------|---|--|----------------|----------------|-----------------|
| 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT                           | 新品目(AFTER (COMPONENT   | CHANGE) DESCRIPTION        | QUANTITY  | 取付位置<br>INST.<br>POINT         | 明細番号  | #1<br>CMP  | #2<br>2ND      | #3<br>INS      | #4<br>PAR       |
| 0. 408  | A0013230   | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 0. 408  |                                | 0040  | D*   | 3              | 5              | 5               |
| IN DA-3K G<br>取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT             | 新品目(AFTER (<br>COMPONENT   | CHANGE) DESCRIPTION        |   | INST.                          | り<br>明細番号<br>ITEM   | #1<br>CMP  | #2<br>2ND      | #3<br>INS      | #4<br>PAR'      |
| 0. 953  | — + <del>A0013230</del>  |                            |   | -                              | 0040  | <br>D*   | 3              | 5              | 5               |
| IN SD-500HR G<br>取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT<br>0.953 | 新品目(AFTER (<br>COMPONENT<br>+<br>A0013230  | DESCRIPTION                | QUANTITY  | INST.                          | 明細番号<br>ITEM<br>+<br>0040   | #1<br>CMP<br>D*  | #2<br>2ND<br>3 | #3<br>INS<br>5 | #4<br>PAR1<br>5 |
| IN DA-3K CHI G  取付位置 INST. QUANTITY POINT  0.953          | 新品目(AFTER (COMPONENT + A0013230  | DESCRIPTION                | QUANTITY  | INST.                          | 明細番号<br>  ITEM<br>  4<br>  0040   | #1<br>CMP<br>  | #2<br>2ND<br>3 | #3<br>INS<br>5 | #4<br>PAR1<br>5 |
| FRONT DA-3K G 取付位置 INST. POINT 2.315                      | 新品目(AFTER (<br>COMPONENT<br>— +<br>A0013230  | DESCRIPTION                | QUANTITY  | 取付位 <b>置</b><br>INST.<br>POINT | 明細番号<br>  <u>明細番号</u><br>  <u>ITEM</u><br>  0060  | #1<br>CMP<br>D*  | #2<br>2ND<br>3 | #3<br>INS<br>5 | #4<br>PAR1<br>5 |
|   | 取付位置 INST. QUANTITY POINT  0.408  IN DA-3K G  取付位置 INST. QUANTITY POINT  0.953  IN SD-500HR G  取付位置 INST. QUANTITY POINT  0.953  IN DA-3K CHI G  取付位置 INST. QUANTITY POINT  0.953  FRONT DA-3K G  取付位置 INST. QUANTITY POINT  0.953 | No. 1                      | 取付位置 INST. QUANTITY POINT  0.408  **新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT  DESCRIPTION  CREAM SOLDER, TLF204-171AK  **新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT  DESCRIPTION  ****  **新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT  DESCRIPTION  ***  ***  ***  ***  ***  ***  *** | 取付位置                           | 取付位置 INST. QUANTITY POINT  O. 408  N DA-3K G  取付位置 INST. QUANTITY POINT  O. 953  N SD-500HR G  QUANTITY POINT  O. 953  N DA-3K COMPONENT  O. 953  N DA-3K CHI G  取付位置 INST. QUANTITY POINT  O. 953  N DA-3K CHI G  取付位置 INST. QUANTITY POINT  O. 953  N DA-3K CHI G  取付位置 INST. QUANTITY POINT  O. 953  N DA-3K CHI G  取付位置 INST. QUANTITY POINT  O. 953  N DA-3K CHI G  取付位置 INST. QUANTITY POINT  O. 953  N DA-3K CHI G  取付位置 INST. QUANTITY POINT  O. 953  N DA-3K CHI G  取付位置 INST. QUANTITY POINT  O. 953  FRONT DA-3K G  取付位置 INST. QUANTITY POINT  DESCRIPTION  QUANTITY POINT  DESCRIPTION | 取付位置 INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT ITEM  0. 408 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0. 408 0040  N DA-3K G  取付位置 INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT ITEM  0. 953 FIGURE CHANGE) TOTAL | 取付位置           | 取付位置           | 取付位置            |

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 機種: ALL PRODUCTS

設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE : 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀)

| 親品目 : E95480354A GA PCBA, FRONT DA-3K CHI G<br>MATERIAL (91)              |  |
|---|--|
| 取付位置 取付位置 ID品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE)                     | 取付位置<br>INST. 明細番号 #1 #2 #3 #4<br>PTION QUANTITY POINT ITEM CMP 2ND INS PART |
| COMPONENT     DESCRIPTION     QUANTITY     POINT     COMPONENT     DESCRI |  |
| 91- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 2. 315 A0013230 CREAM                | SOLDER, TLF204-171AK 2. 315 0060 D* 3 5 5                                    |
| 親品目 : E95480400B GATHER PCBA, REAR DA-3K G<br>MATERIAL (92)               |  |
| 取付位置  | 取付位置<br>INST. 明細番号 #1 #2 #3 #4   |
| IP品目(BEFORE CHANGE)   | INST. 明細番号 #1 #2 #3 #4 PTION QUANTITY POINT ITEM CMP 2ND INS PART            |
| 92- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 1. 736 + A0013230 CREAM              | SOLDER, TLF204-171AK 1. 736 + 0060 D* 3 5 5                                  |
| 親品目 : E95480454B GA PCBA, REAR DA-3K CHI G<br>MATERIAL (93)               |  |
| 取付位置  | 取付位置   |
| I月品目(BEFORE CHANGE)   | INST. 明細番号 #1 #2 #3 #4 PTION QUANTITY POINT ITEM CMP 2ND INS PART            |
| 93- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 1. 736 + A0013230 CREAM              | SOLDER, TLF204-171AK 1. 736 + 0060 D* 3 5 5                                  |
| 親品目 : E95480500A GATHER PCBA, AUDIO DA-3K G<br>MATERIAL (94)              |  |
| 取付位置  | 取付位置   |
| 日品目(BEFORE CHANGE)  | INST. 明細番号 #1 #2 #3 #4 PTION QUANTITY POINT ITEM CMP 2ND INS PART            |
| 94- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 1. 157 + A0013230 CREAM              | SOLDER, TLF204-171AK 1. 157 + 0050 D* 3 5 5                                  |
| 親品目 : E95480554A GA PCBA, AUDIO DA-3K CHI G<br>MATERIAL (95)              |  |
| 取付位置  | 取付位置   |
| 日品目(BEFORE CHANGE)  | INST.   明細番号 #1 #2 #3 #4   |
| +   | SOLDER, TLF204-171AK 1. 157 0050 D* 3 5 5                                    |

機種 : ALL PRODUCTS 設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

(ステータス : Fixed ) ダイトル : 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀) STATUS TITLE

親品目 : E95483100B MATERIAL (96) GATHER PCBA, VP500-BOARD 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. DESCRIPTION DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 96- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.202 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.202 0040 3 5 親品目 MATERIAL E95486500C GATHER PCBA, TD-700T (97) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT **DESCRIPTION** QUANTITY POINT COMPONENT 3 5 97- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 1.565 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 1. 565 0050 親品目 MATERIAL E95486510A GATHER PCBA, TD-700T (CCL) (98) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST. QUANTITY POINT INST.
QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 98- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 1.562 0050 3 5 1.562 親品目 MATERIAL GATHER PCBA, TD-700T (20) E95486520A (99) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMF 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. DESCRIPTION DESCRIPTION QUANTITY POINT QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 99- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 1.562 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 1.562 0050 3 5 親品目 MATERIAL E95486521A GATHER PCBA, TD-700T (21) (100)取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRÍPTION **DESCRIPTION** COMPONENT COMPONENT 100- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 1.562 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 1.562 0050 3 5

機種: ALL PRODUCTS

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE : 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀)

| 親品目 : E95486522A GATHER PCBA,<br>MATERIAL (101)   |   |                          |                            |                                 |                       |           |           |               |            |
|---|---|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|------------|
| I日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION   | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT                 | 新品目(AFTER (<br>COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION        | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT | 明細番号<br>ITEM          | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3 #<br>INS I | #4<br>PART |
| 101- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX   | 1. 562  | A0013230                 | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 1. 562                          | 0050                  | D*        | 3         | 5             | 5          |
| 親品目: E95486523A GATHER PCBA,<br>MATERIAL (102)  | 取付位置<br>INST.                                   | 新品目(AFTER (              | CHANGE)                    | 取付位置<br>INST.                   | 明細番号                  | #1        |           |               | ‡4         |
| COMPONENT DESCRIPTION   | QUANTITY POINT                                  | + COMPONENT              | DESCRIPTION                | QUANTITY POINT                  | + ITEM                | _         | 2ND       | INS I         | _          |
| 102- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX   | 1. 562  | A0013230                 | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 1. 562                          | 0050                  | D*        | 3         | 5             | 5          |
| 親品目: E95486525A GATHER PCBA,<br>MATERIAL (103)  I日品目(BEFORE CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION  | TD-700T(25) 取付位置 INST. QUANTITY POINT           | 新品目(AFTER (<br>COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION        | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT | <br>  明細番号<br>  ITEM  | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3 #<br>INS I | #4<br>Part |
| 103- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX   | 1. 562  | A0013230                 | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 1. 562                          | 0050                  | D*        | 3         | 5             | 5          |
| 親品目: E95486530A GATHER PCBA,<br>MATERIAL (104)<br>旧品目(BEFORE CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION | TD-700T (30)<br>取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT | 新品目(AFTER (              | CHANGE)<br>DESCRIPTION     | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT | <br>  明細番号<br>  ITEM  | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3 #<br>INS I | ‡4<br>PART |
| 104- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX   | 1. 562  | A0013230                 | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 1. 562                          | 0050                  | D*        | 3         | 5             | 5          |
| 親品目: E95486531A GATHER PCBA,<br>MATERIAL (105)<br>旧品目(BEFORE CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION | TD-700T(31)<br>取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT  | 新品目(AFTER (              | CHANGE) DESCRIPTION        | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT | │<br>│ 明細番号<br>│ ITEM | #1<br>CMP |           | #3            | ‡4<br>PART |
| 105- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX   | 1. 562  | + <del></del>            | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 1. 562                          | 0050                  | <br>D*    | 3         | — -<br>5 {    |            |

機種 : ALL PRODUCTS 設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

(ステータス : Fixed ) タイトル : 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀) STATUS TITLE

親品目 : MATERIAL E95486535A GATHER PCBA, TD-700T (35) (106)取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT CREAM SOLDER, S70G-SX 106- 1 A0008800 1.562 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 1.562 0050 3 5 親品目 MATERIAL E95486541A GATHER PCBA, TD-700T (41) (107)取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. QUANTITY POINT DESCRIPTION **DESCRIPTION** QUANTITY POINT COMPONENT 3 5 107- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 1.562 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 1.562 0050 親品目 MATERIAL E95501200F PCB ASSY, UR-4MD RMN-1 (108)取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST. QUANTITY POINT INST.
QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 108- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0040 3 5 1.498 1.498 親品目 MATERIAL E95501400D PCB ASSY, UR-4MD RFP-1 (109)取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMF 旧品目(BEFORE CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. IŃŚŤ. **DESCRIPTION** DESCRIPTION QUANTITY POINT QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 109- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.541 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.541 0040 3 5 親品目 MATERIAL E95505800E GATHER PCBA, UR4MD BK USUT (110)取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART **DESCRIPTION** COMPONENT DESCRIPTION COMPONENT 110- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.681 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.681 0050 3 5

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : ALL PRODUCTS

変更番号 E. C. N. № : EA5992 設変会議日: DATE

(ステータス : Fixed STATUS タイトル TITLE

: 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀)

親品目 : E95506900D MATERIAL (111) GATHER PCBA, UR-4MD RSB-1 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 111- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.132 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.132 0030 3 5 5 親品目 MATERIAL E95507200A PCB ASSY, MAIN CG-2K G (112)取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT **DESCRIPTION** QUANTITY POINT COMPONENT 3 5 112- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 2.111 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 2.111 0040 親品目 : MATERIAL E95507210A PCBA, MAIN CG-1.8K G (113)取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST. QUANTITY POINT INST.
QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 113- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0040 3 5 1.498 1.498 親品目 MATERIAL E95507220B PCB ASSY, MAIN CG-1K G (114)取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. IŃŚŤ. QUANTITY POINT **DESCRIPTION** DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 114- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 1.498 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 1.498 0040 3 5 親品目 MATERIAL : E95507255A PCBA, MAIN CG-1.8K CHI G (115)取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRÍPTION **DESCRIPTION** COMPONENT COMPONENT 115- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 1.498 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 1.498 0040 3 5

機種: ALL PRODUCTS

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE : 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀)

| 親品目: E95507257B PCB ASSY, MAIN CG<br>MATERIAL (116)<br>旧品目(BEFORE CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTION QUA | 取付位置<br>INST.                   | 新品目(AFTER CI                          | HANGE) DESCRIPTION                            | QUANTITY        | 取付位置<br>INST.<br>POINT   | 明細番号<br>ITEM         | #1<br>CMP           | #2<br>2ND | #3<br>INS      | #4<br>PART          |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------|----------------|---------------------|
| 116- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 1  | . 498                           | A0013230                              | CREAM SOLDER, TLF204-171AK                    | 1. 498          | •                        | 0040                 | D*                  | 3         | 5              | 5                   |
| 親品目: E95507300A GATHER PCBA, CG-22MATERIAL (117) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUAL         | 取付位置<br>INST.                   | 新品目(AFTER CI<br>COMPONENT             | HANGE)<br>DESCRIPTION                         | QUANTITY        | 取付位置<br>INST.<br>POINT   | 明細番号<br>ITEM         | #1<br>CMP           | #2<br>2ND | #3<br>INS      | #4<br>PART          |
| 117- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 1.   | . 157                           | A0013230                              | CREAM SOLDER, TLF204-171AK                    | 1. 157          | +                        | 0110                 | D*                  | 3         | 5              | 5                   |
| 118- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.   | 取付位置<br>INST.<br>NTITY POINT +  | 新品目(AFTER CI<br>COMPONENT<br>A0013230 | HANGE) DESCRIPTION CREAM SOLDER, TLF204-171AK | QUANTITY        | 取付位置<br>INST.<br>POINT + | 明細番号<br>ITEM<br>0110 | #1<br>CMP<br>D*     | 2ND       | #3<br>INS<br>5 | #4<br>PART<br><br>5 |
|  | 取付位置<br>INST.<br>NTIITY POINT + | 新品目(AFTER CI<br>COMPONENT<br>A0013230 | HANGE) DESCRIPTION CREAM SOLDER, TLF204-171AK | QUANTITY 0. 337 | 取付位置<br>INST.<br>POINT + | 明細番号<br>ITEM<br>0110 | #1<br>CMP<br><br>D* | 2ND       | INS            | #4<br>PART<br><br>5 |
|  | 取付位置<br>INST.<br>NTITY POINT +  | 新品目(AFTER CICOMPONENT A0013230        | HANGE) DESCRIPTION CREAM SOLDER, TLF204-171AK | QUANTITY 0. 337 | 取付位置<br>INST.<br>POINT + | 明細番号<br>ITEM<br>0110 | #1<br>CMP<br>D*     | 2ND       | #3<br>INS<br>5 | #4<br>PART<br>5     |

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

機種: ALL PRODUCTS

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE : 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀)

| 親品目<br>MATERIAL   | : E95507357A GATHER PCB (121)  | A, CG-1K CHI G                  |   |                            |          |                        |                           |           |           |           |            |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|----------|------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                   | EFORE CHANGE)                  | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT | 新品目(AFTER C                                       | HANGE) DESCRIPTION         | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT | り<br>明細番号<br>ITEM         | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3<br>INS | #4<br>PART |
| 121- 1 A0008800   | CREAM SOLDER, S70G-SX          | 0. 337                          | A0013230  | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 0. 337   |                        | 0110                      | D*        | 3         | 5         | 5          |
| 親品目<br>MATERIAL   | : E95535200B PCBA, MAIN (122)  |                                 | 1   |                            |          | To (1, (), 100         | 1                         |           |           |           |            |
| 旧品目(B<br>COMPONEN | EFORE CHANGE) T DESCRIPTION    | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT | 新品目(AFTER C<br>COMPONENT                          | HANGE) DESCRIPTION         | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT | <br>  明細番号<br>  ITEM<br>+ | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3<br>INS | #4<br>PART |
| 122- 1 A0008800   | CREAM SOLDER, S70G-SX          | 2. 451                          | A0013230  | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 2. 451   |                        | 0050                      | D*        | 3         | 5         | 5          |
| 親品目<br>MATERIAL   | : E95535210B PCBA, MAIN (123)  | DA6400DP G<br>取付位置              | I   |                            |          | 取付位署                   | I                         |           |           |           |            |
| 旧品目(B<br>COMPONEN | EFORE CHANGE) T DESCRIPTION    | INST. QUANTITY POINT            | 新品目(AFTER C<br>COMPONENT                          | HANGE)<br>DESCRIPTION      | QUANTITY | INST.<br>POINT         | 明細番号<br>ITEM              | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3<br>INS | #4<br>PART |
| 123- 1 A0008800   | CREAM SOLDER, S70G-SX          | 2. 451                          | A0013230  | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 2. 451   |                        | 0050                      | D*        | 3         | 5         | 5          |
| 親品目<br>MATERIAL   | : E95535300B PCBA, MADI (124)  | IF-MA64EX G<br>取付位置             | ı   |                            |          | 取任位罗                   | I                         |           |           |           |            |
| 旧品目(B<br>COMPONEN | EFORE CHANGE)<br>T DESCRIPTION | INST.<br>QUANTITY POINT         | 新品目(AFTER C<br>COMPONENT                          | HANGE)<br>DESCRIPTION      | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT | 明細番号<br>ITEM              | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3<br>INS | #4<br>PART |
| 124- 1 A0008800   | CREAM SOLDER, S70G-SX          | 0. 290                          | A0013230  | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 0. 290   |                        | 0040                      | D*        | 3         | 5         | 5          |
| 親品目<br>MATERIAL   | : E95535310B PCBA, MADI (125)  | IF-MA64BN G                     |   |                            |          | T- / / /               | ı                         |           |           |           |            |
| 旧品目(B<br>COMPONEN | EFORE CHANGE)<br>T DESCRIPTION | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT | 新品目(AFTER C<br>COMPONENT                          | HANGE) DESCRIPTION         | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT | 明細番号<br>ITEM              | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3<br>INS | #4<br>PART |
| 125- 1 A0008800   | CREAM SOLDER, S70G-SX          | 0. 296                          | — + <del>——————————————————————————————————</del> | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 0. 296   |                        | 0040                      | <br>D*    | 3         | 5         | 5          |

機種 : ALL PRODUCTS 設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

(ステータス : Fixed ) タイトル : 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀) STATUS TITLE

親品目 : MATERIAL E95535320B PCBA, MADI IF-MA640P G (126)取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT QUANTITY POINT COMPONENT 126- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.296 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.296 0040 3 5 親品目 MATERIAL E95535400A GPCBA, POWER DA6400 G (127)取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT **DESCRIPTION** QUANTITY POINT COMPONENT 3 5 127- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.745 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.745 0080 親品目 MATERIAL E95535410A GPCBA, POWER DA6400DP G (128)取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST. QUANTITY POINT INST.
QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 128- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.745 0080 3 5 0.745 親品目 MATERIAL E95535500A GPCBA, FRONT DA6400 G (129)取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMF 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. QUANTITY POINT **DESCRIPTION** DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 129- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.684 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.684 0100 3 5 親品目 MATERIAL E95537000B GPCBA, SATA DA6400 G (130)取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRÍPTION **DESCRIPTION** COMPONENT COMPONENT 130- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.745 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.745 0030 3 5

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

設変会議日: DATE : EA5992

機種 : ALL PRODUCTS **変更番号** E. C. N. №

(ステータス : Fixed STATUS タイトル TITLE : 半田Maker変更(CREAM半田 高銀)

親品目 : E95541200A MATERIAL (131) PCBA, IF-DA64 G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 131- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.225 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.225 0050 3 5 5 親品目 MATERIAL E95554900A (132) GATHER PCBA, IF-AE16 G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT **DESCRIPTION** QUANTITY POINT COMPONENT 3 5 132- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.681 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.681 0060 親品目 : MATERIAL E95572700A PCB ASSY, PSV-2 MV-7000 (133)取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST. QUANTITY POINT INST.
QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 133- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0050 3 5 1. 160 1. 160 親品目 MATERIAL E95573300A GATHER PCBA, MV-7000S (134)取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. **DESCRIPTION** DESCRIPTION QUANTITY POINT QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 134- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.408 0370 3 5 0.408 親品目 MATERIAL E95574200A GATHER PCBA, MV-7000 PRM-1 (135)取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION COMPONENT DESCRIPTION COMPONENT 135- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 1.128 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 1. 128 0130 3 5

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 機種: ALL PRODUCTS 設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE

: 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀)

|      |  | 95604800A PCB ASSY, MAII<br>(36)                           |          |                        |                                  |                            |          |                          |              |           |           |           |             |
|------|--|--|----------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|      | 旧品目(BEFORE<br>COMPONENT                            | •  | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT | 新品目(AFTER C                      | CHANGE) DESCRIPTION        | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT   | 明細番号<br>ITEM | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3<br>INS | #4<br>PART  |
| 136- | 1 A0008800   | CREAM SOLDER, S70G-SX                                      | 0.888    |                        | A0013230                         | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 0.888    |                          | 0040         | D*        | 3         | 5         | 5           |
|      |  | 95604900B PCB ASSY, ANAL<br>37) CHANGE) DESCRIPTION        |          | 取付位置<br>INST.          | <br>  新品目(AFTER C<br>  COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION        | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT   | 明細番号<br>ITEM | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3<br>INS | #4<br>PART  |
| 137- | 1 A0008800   | CREAM SOLDER, S70G-SX                                      | 1. 154   |                        | + <del></del>                    | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 1. 154   | +                        | 0040         | D*        | 3         | 5         | 5           |
|      | 親品目 : ES<br>MATERIAL (1<br>旧品目(BEFORE<br>COMPONENT | 05605000B PCB ASSY, POWN<br>38)<br>CHANGE)<br>DESCRIPTION  |          | 取付位置<br>INST.<br>POINT | 新品目(AFTER C                      | CHANGE)<br>DESCRIPTION     | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT   | 明細番号<br>ITEM | #1<br>CMP | #2<br>2ND | #3<br>INS | #4<br>PART  |
| 138- | 1 A0008800   | CREAM SOLDER, S70G-SX                                      | 1. 430   |                        | A0013230                         | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 1. 430   | ·                        | 0040         | D*        | 3         | 5         | 5           |
|      | MATERIAL (1<br>I日品目(BEFORE<br>COMPONENT            | DESCRIPTION  | QUANTITY | 取付位置<br>INST           | )<br>新品目(AFTER C<br>COMPONENT    | DESCRIPTION                | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT + | 明細番号<br>ITEM | CMP       | _         | INS       | #4<br>PART  |
| 139- | 1 A0008800   | CREAM SOLDER, S70G-SX                                      | 1. 430   |                        | A0013230                         | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 1. 430   |                          | 0040         | D*        | 3         | 5         | 5           |
|      |  | 95605100B PCB ASSY, SD 1<br>(40)<br>CHANGE)<br>DESCRIPTION |          | 取付位置<br>INST.<br>POINT | <br>  新品目(AFTER C                | CHANGE) DESCRIPTION        | QUANTITY | 取付位置<br>INST.<br>POINT   | 明細番号<br>ITEM | #1<br>CMP | #2<br>2ND |           | #4<br>PART  |
| 140- | 1 A0008800   | CREAM SOLDER, S70G-SX                                      | 0. 204   |                        | + <del></del>                    | CREAM SOLDER, TLF204-171AK | 0. 204   | +                        | 0030         | <br>D*    | 3         | <u>5</u>  | <del></del> |

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 機種: ALL PRODUCTS

設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE : 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀)

|      | 親品目 : E95605200B<br>MATERIAL (141)<br>旧品目(BEFORE CHANGE)<br>COMPONENT DESCRIPTIO                | PCB ASSY, LCD | TD9KT<br>取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT            | 新品目(AFTER COMPONENT            | CHANGE) DESCRIPTION                            | 月<br>QUANTITY | 又付位置<br>INST.<br>POINT   | 明細番号<br>ITEM         | #1<br>CMP           | #2<br>2ND      | #3<br>INS | #4<br>PART           |
|------|---|---------------|---|--------------------------------|--|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------|----------------------|
| 141- | 1 A0008800 CREAM SOLDI  | ER, S70G-SX   | 0. 132  | + A0013230                     | CREAM SOLDER, TLF204-171AK                     | 0. 132        | +                        | 0030                 | D*                  | 3              | 5         | 5                    |
| 142- | 親品目: E95605300B MATERIAL (142)  II品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION 1 A0008800 CREAM SOLD |               | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT<br>0.337            | 新品目(AFTER COMPONENT + A0013230 | CHANGE) DESCRIPTION CREAM SOLDER, TLF204-171AK | QUANTITY      | V付位置<br>INST.<br>POINT + | 明細番号<br>ITEM<br>     | #1<br>CMP<br>D*     | #2<br>2ND      | _         | #4<br>PART<br>5      |
| 142  |   |               |   | A0013230                       | CREAM SOLDER, ILF204-171AR                     | 0. 551        |                          | 0030                 | υ••                 | J              | J         | J                    |
| 143- | 親品目: E95605400A (143)  旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION  1 A0008800 CREAM SOLDI                   |               | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT<br>0.275            | 新品目(AFTER COMPONENT + A0013230 | CHANGE) DESCRIPTION CREAM SOLDER, TLF204-171AK | QUANTITY      | 双付位置<br>INST.<br>POINT + | 明細番号<br>ITEM<br>0040 | #1<br>CMP<br><br>D* | #2<br>2ND<br>3 |           | #4<br>PART<br>—<br>5 |
| 144- | 親品目 : E95610700A (144)    旧品目 (BEFORE CHANGE)   DESCRIPTION (144)  1 A0008800   CREAM SOLDI     |               | P3040 G<br>取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT<br>0.450 | 新品目(AFTER COMPONENT + A0013230 | CHANGE) DESCRIPTION CREAM SOLDER, TLF204-171AK | QUANTITY      | 又付位置<br>INST.<br>POINT + | 明細番号<br>ITEM<br>0070 | #1<br>CMP<br>D*     | #2<br>2ND<br>3 |           | #4<br>PART<br>5      |
|      | 親品目: E95610800A MATERIAL (145)  旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION                        |               | 取付位置<br>INST.<br>QUANTITY POINT                     | 新品目(AFTER COMPONENT +          | DESCRIPTION                                    | QUANTITY      | 又付位置<br>INST.<br>POINT + | 明細番号                 | CMP                 | #2<br>2ND      |           | PART                 |
| 145- | 1 A0008800 CREAM SOLDI  | ER, S70G–SX   | 0. 270  | A0013230                       | CREAM SOLDER, TLF204-171AK                     | 0. 270        |                          | 0030                 | D*                  | 3              | 5         | 5                    |

PAGE: REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : ALL PRODUCTS 变更番号 : EA5992 E. C. N. № 設変会議日: DATE

(ステータス : Fixed STATUS タイトル TITLE : 半田Maker変更(CREAM半田\_高銀)

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY
IST A 有 COMPATIBLE
BYTE B →
C ←

WIP (WORK IN PROCESS)

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCE
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED #2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE NO SIMULTANEOUS CHANGE