REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種: UR-4MD/MDR-600HD PRODUCTS

変更番号 : GA1323 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS : GA1323

タイトル : SHLD SH, EMI F UR-4MD図面変更 TITLE 同期設変 : - - -

SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設変 : ---RELATED E. C. N.

設変記事 : SHLD SH, EMI F UR-4MD図面変更 CONTENTS

1. 内容 UR-4MDに使用する下記部品の厚さを変更します。 この変更により品番末尾C/Cを、00A→00BにUPします。

※品目 SHLD SH, EMI F UR-4MD: M03717700A → M03717700B
※変更箇所
図面Address 6-B: AL sheet t=0.05 → t=0.1
6-B: 総厚 0.2以下 → 0.3以下
5-D: MATERIAL t=0.05 → t=0.1
6-D: 品番 00A → 00B

2. 理由

- TEU DTA REQUEST <依頼No . DC1800008> 現状t=0.05の厚さでは螺子締め付け時にsheetが潰れやすくGND導通も 安定しない可能性がある為。

3. 実施 現行品00Aの在庫消化後自然切替。(本体実施管理不要)

4. 関連図面

A3: M03717700 Rev. B (1/1頁)

译: 部品铝箔厚度变更,由TO. 05变为TO. 1,总厚度由TO. 2变为TO. 3 品号版本由00A变为00B 理由是对策生产锁付作业困难。

旧品消化,自然切换。如有未完成的A版P/0,请按B版的生产。

関連図面 RELATED DRAWINGS

: A3:M03717700

設変会議日 : 2019/12/03

担当 PERSON IN CHARGE : 1720 okabe fujio

依頼元 : DTA DC1800008 REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 不要 NOT to be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№

ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: PRODUCTIVITY

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

: NOT required

機番管理 CONTROL LEVEL

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV S マニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL D タロク訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 : NOT required CHG. IN MFTR. MANUAL D 大分情報発行 : NOT required CHG. IN MFTR. MANUAL D 大分情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 : No change

COST

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE PAGE:

REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: UR-4MD/MDR-600HD PRODUCTS

PAGE:

親品目 : Y00673600B CHASSIS SECT	, UR-4MD (TCA	.)									
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取 I QUANTITY P	付位置 NST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTIT	取付位置 INST. Y POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1- 1 M03717700A & SHLD SH, EMI F UR-4MD 0001	1. 000 1. 000	BKT-FPNL	M03717700B	SHLD SH, EMI F UR-4MD	0001 1.000 1.000		0051	D*	3	5	4
親品目 : Y00673601A CHASSIS SECT	, UR-4MD (BSC	()									
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取 I QUANTITY P	付位置 NST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTIT	取付位置 INST. Y POINT	明細番号	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
2- 1 M03717700A & SHLD SH, EMI F UR-4MD 0001	1. 000 1. 000	BKT-FPNL	M03717700B	SHLD SH, EMI F UR-4MD	1. 000 0001 1. 000	BKT-FPNL	0051	D*	3	5	4
親品目 : Y00673630A CHASSIS SECT	T, UR-4MD (TCJ	7)									
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取 I QUANTITY P	付位置 NST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTIT	取付位置 INST. Y POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND		#4 PART
3- 1 M03717700A & SHLD SH, EMI F UR-4MD 0001	1. 000 1. 000	BKT-FPNL	M03717700B	SHLD SH, EMI F UR-4MD	0001 1.000 1.000		0051	D*	3	5	4
親品目 : Y00673650A CHASSIS SECT	C, MDR-600HD										
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取 I QUANTITY P	付位置 NST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTIT	取付位置 INST. Y POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
4- 1 M03717700A & SHLD SH, EMI F UR-4MD 0001	1. 000 1. 000	BKT-FPNL	M03717700B	SHLD SH, EMI F UR-4MD	0001 1. 000 1. 000	BKT-FPNL	0051	D*	3	5	4

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: UR-4MD/MDR-600HD PRODUCTS : GA1323 2019/12/03

変更番号 : GA1323 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日: DATE タイトル : SHLD SH, EMI F UR-4MD図面変更

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE

BYTE B → WIP (WORK IN PROCESS)

#2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER #3 INS : 手配指示 INSTRUCTION
1 有り EXIST 1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 優先 PREFERENTIAL 2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCE 3 在庫部品 STOCK 4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER 5 新規発注 NEW ORDER 9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED Č ← D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE