REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

变更番号 E. C. N. № : MV-7000S/H : GA1314

PRODUCTS

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : BOM修正 MV-7000(R1) ŤITĽE

IIILE 同期設変 SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設変 RELATED E.C.N.

設変記事: BOM修正 MV-7000(R1) CONTENTS

1. 変更内容 MV-7000S/H(R1)に於いて、CHASISIS SECTのBOMを修正します。

①削除品目 0065 3M000870 CABL BAND, 100MM DS-8432-G 1.000 CABL BAND, 100MM DS-8432-G 1.000 0120 3M000870

②数量変更

0345 3M0182200A HAR NESS CLIP 4.2*7.5*70G 1.000 \rightarrow 2.000

2. 変更理由 新Mother board導入時に副資材のBOM変更が漏れた為、修正します。

3. 実施 既に実施済み。

4. 環境調査 不要。

译: BOM修正 MV-7000(R1), 删除不用部品及部品用量修正。

已实施

関連図面 RELATED DRAWINGS

: 2019/10/15

担当 PERSON IN CHARGE : 1720 okabe fujio PAGE: 1

依頼元 : DTA REQUESTING SECTION

: 不要 NOT to be held

設変会議 E. C. MTG.

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : ERROR OTHERS

REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER'S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN LUCE MANUAL

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required

CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL : NOT required : NOT required

技術情報発行 ENGINEERING INFO.

: No change

コスト変動 COST

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : MV-7000S/H PRODUCTS

設変会議日 : 2019/10/15 DATE) タイトル : BOM修正 MV-TITLE 変更番号 : GA1314 E.C.N.No (ステータス : Fixed STATUS : BOM修正 MV-7000(R1)

親品目: Y00801101A MATERIAL: (1) CHASSIS SECT, MV-7000S (R1)

	MAIERIAL (1)		取从分署			-	五人公里		
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART
1-	1 3M000870	CABL BAND, 100MM DS-8432-G 0001	1. 000 1. 000	FAN MOT				,	0065	
1-	2 3M000870	CABL BAND, 100MM DS-8432-G 0001		GND WIRE					0120	
1-	3 3M0182200A	HAR NESS CLIP 4. 2*7. 5*70G 0001		BRKT-HDD	3M0182200A	HAR NESS CLIP 4. 2*7. 5*70G 0001	2. 000 2. 000	BRKT-HDD	0345	

親品目: Y00801201A MATERIAL: (2) CHASSIS SECT, MV-7000H(R1)

	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER (COMPONENT		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 #2 CMP 2ND	#3 #4 INS PART
2- 1	3M000870	CABL BAND, 100MM DS-8432-G		EAN NOT					0065		
2- 2	2 3M000870	0001 CABL BAND, 100MM DS-8432-G 0001	1. 000 1. 000 1. 000	FAN MOT GND WIRE					0120		
2- 3	3 3M0182200A	HAR NESS CLIP 4. 2*7. 5*70G 0001		BRKT-HDD	3M0182200A	HAR NESS CLIP 4. 2*7. 5*70G 0001	2.000 2.000	BRKT-HDD	0345		

#1 CMP : 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE	#2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER	#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION #4 P 1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS	ART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK 1 転用 CONVERSION
	1 7 EVIDI		
BYTE B \rightarrow	2 優先 PREFERENTIAL	2 仕掛品 WIP(WORK IN PROCESS)	2 廃棄 DISPOSAL
C ←	3 無し NOT EXIST	3 在庫部品 STOCK	3 追加工 REPROCESSING
D 無 NOT COMPATIBLE		4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER	4 消化 CONSUMPTION
		5 新規発注 NEW ORDER	5 無し NOT NECESSARY
		9 未定 NOT DECIDED	9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE