関連図面 RELATED DRAWINGS

```
設計変更情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE
                                                变更番号 : EA6174
E. C. N. №
          : CD-RW900MK2, ETC.
PRODUCTS
                                                (ステータス : Issued
                                                 STÁTUS
タイトル : Cost Downの為、ALPS製SLIDE SW変更
TITLE
同期設変
SIMULTANEOUS E. C. N.
関連設変
RELATED E. C. N.
設変記事: Cost Downの為、ALPS製SLIDE SW変更
CONTENTS
            EA6169/EA6170にて汎用品SWに設計変更を行いましたが、
COST UPになる可能性がある為、旧品に戻します。
かつ、部品入手などに問題があった場合に対応する為、
汎用品を2nd品としてBOM登録します。
            [対象機種/基板/部番]
CD-RW900MK2/CD-RW901MK2
__E95260200A PCB ASSY, TPLY RW900 / S501
            MD-CD1BMK3
              E95432400A PCBA, GATHER MCDB3 G / SW6
            MD-CD1MK3/MD-70CD-S
              E95200920A PCBA, GATHER MCD3 G / SW6
             [変更内容]
(旧) E0182670 SW, SLIDE SSSS910800 G
(新) E0122610 SW, SLIDE SSSS9 1-2 G
                                                         (単独登録) HKD:2.630
(1st登録、使用数1) HKD:0.7935
(2nd登録、使用数0.001)
                  E0182670 SW, SLIDE SSSS910800 G
            [実施時期]
次回LOTより
            [旧部品処理]
転用 (CD-6010/CG_series)
            [環境登録]
登録済み
            译:降成本的原因,故将上次变更的拨动开关变回原来使用品。
            实施:下次生产开始实施。
            旧品处理: 在CD-6010和CG系列上消化。
```

```
設変会議日
                 : 2020/04/21
担当
PERSON IN CHARGE
                       : 1720 michiko sato
依頼元 : DTA REQUESTING SECTION
設変会議
E.C.MTG.
                       : 要 To be held
PP番号
P. P. NO.
技術連絡書№
ENG. INFO. NO.
実施
ENFORCEMENT
                       : To be enforced
変更理由(主)
REASON (MAIN)
変更理由(従)
REASON (SUB)
                       : COST DOWN
安全規格
SAFETY STD
                       : NOT required
進行状況
COORD. TO MERCHANT
                       : To be coordinated
機番管理
CONTROL LEVEL
                       : NOT required
客先承認
CUSTOMER"S APPRV
                       : NOT required
CUSTOMER'S APPRV
S マニュアル訂正 : NOT required
CHG. IN SERV. MANUAL
取説訂正 : NOT required
CHG. IN USR. MANUAL
カタログ訂正
                  : NOT required
CHG. IN BROCHURE
THE STATE OF THE CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.
コスト変動
                       : Decrease
COST
単位コスト
UNIT COST
金型改造費
```

COST FOR DIE

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: CD-RW900MK2, CD-RW901MK2, MD-70CD-S MD-CD1BMK3, MD-CD1MK3

2020/04/21

変更番号 : EA6174 E. C. N. № (ステータス : Issued STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

: Cost Downの為、ALPS製SLIDE SW変更

1- 1 E0182670 SW, SLIDE SSSS910800 G 0001		取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT E0182670	DESCRIPTION SW, SLIDE SSSS910800 G 0001	QUANTITY 0. 001 0. 001	取付位置 INST. POINT +	1TEM 0390	_	2ND		PART —
1- 2 親品目: EZ5260202A PCB ASSY, T-TF MATERIAL (2) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		取付位置 INST.	新品目(AFTER COMPONENT	SW, SLIDE SSSS9 1-2 G 0001 CHANGE) DESCRIPTION	1. 000 1. 000	SW6 取付位置 INST. POINT	0390 明細番号 ITEM				1 #4 PART
2- 1 E0182670 SW, SLIDE SSSS910800 G 0001 2- 2 親品目 : EZ5432402A PCBA, GATHER T	1. 000 1. 000	S501	E0182670 E0122610	SW, SLIDE SSSS910800 G 0001 SW, SLIDE SSSS9 1-2 G 0001	0. 001 0. 001 1. 000 1. 000	S501 S501	0020		_	5	_
MATERIAL (3) 旧品目(BEFORE CHANGE)		取付位置 INST.	新品目(AFTER COMPONENT E0182670 E0122610	CHANGE) DESCRIPTION SW, SLIDE SSSS910800 G 0001 SW, SLIDE SSSS9 1-2 G 0001	QUANTITY 0. 001 0. 001 1. 000 1. 000	取付位置 INST. POINT SW6 SW6	明細番号 1TEM 0390 0390	CMP —	2ND	_	#4 PART —
#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY #2 2ND 1ST A 有 COMPATIBLE BYTE B → C ← D 無 NOT COMPATIBLE): セカン カ有優 2 優無 3	/ド区分 2ND VENI D EXIST G PREFERENTIAL NOT EXIST		手配指示 INSTRUCTION 1 既出荷品 SHIPPED PRODUC' 2 仕掛品 WIP (WORK IN PRO 3 在庫部品 STOCK 4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIED 5 新規発注 NEW ORDER 9 未定 NOT DECIDED	#4 P TS OCESS) R	5 無し NC	TREATMENT DNVERSION ISPOSAL EPROCESSIN DNSUMPTION OT NECESSAL OT DECIDED		STOCK	:	

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE