REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

变更番号 E. C. N. № : SONICVIEW16 ALL : CNZ541

PRODUCTS

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : Headphone音質改善対策 TITLE

同期設変 SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設変 :

RÉLATED E. C. N.

設変記事: Headphone音質改善対策 CONTENTS

Headphoneの音質改善の為、下記の基板において部品の変更と削除を行います。変更前部品については製品内、および他機種で転用できます。ADOC/ADOC24: L3, L4 部品削除
MAIN: U44, U47, U48, C324, C331, C341 部品変更
C359, C362, C365, C367C326, C332, C337, C343 部品削除
PHONE: U700, L700, L701 部品変更
C709, C719 部品変更(PADsizeが違いますが、のせてください)
C700, C713, C705, C717 部品削除

この変更内容はEPP2より対応してください

Headphone音質改善対策, 关联基板部品实装变更, 故BOM修正。

EPP2生产实施。

関連図面

RELATED DRAWINGS

設変会議日 DATE

: 3670 Shougo Matsumoto

PAGE: 1

PERSON IN CHARGE

依頼元 : APD開発 REQUESTING SECTION

設変会議 E.C.MTG. : 要 To be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : SALES DPT REQUEST

REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB) : FUNCTION

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV S マニュアル訂正 : NOT required

CHG. IN SERV. MANUAL 取說訂正 :

: NOT required

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正

: NOT required

CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL

: NOT required

技術情報発行 ENGINEERING INFO.

: NOT required

コスト**変動** COST

: No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費

COST FOR DIE

PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: SONICVIEW16 ALL, SONICVIEW24 ALL PRODUCTS

変更番号 : CNZ541 E. C. N. No (ステータス : Issued STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

親品目 : EZ5632100A MATERIAL (1) PCBA, S-ADOC D16

旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND		#4 PART
1- 1 E0178814	COIL, 7E06NA-4R7N-RB G 0001 0002 0003 0004	4. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	L1 L3 L4 L6	E0178814	COIL, 7E06NA-4R7N-RB	G 0001 0003	2. 000 1. 000 1. 000	L1 L4	1320	C*	3	5	1

: Headphone音質改善対策

親品目 : EZ5632700A PCBA, S-PHONE D16

	MATERIAL (2)		市 4 6 里				斯					
	旧品目(BEFORE (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP		#3 INS	#4 PART
2-	1 S0102574	IC, NJM4580CG G 0001	1. 000 1. 000	U700	S0095084	IC, OPA1652AIDR G 0001	1. 000 1. 000	U700	0100	C*	3	5	1
2-	2 C0094434	CE, RVR 25V 22UFM 105 G 0001 0002	2. 000 1. 000 1. 000	C700 C713		****	2,000		0830	C*	3	5	1
2-	3 C0095404	CE, RVL 16V 10UF M G 0001 0002	2. 000 1. 000 1. 000	C705 C717					0840	C*	3	5	1
2-	4 C0094374	CE, RV5 25V 330UFM G 0001 0002	2. 000 1. 000 1. 000	C709 C719	C0050554	CE, 16V 220UF M AX G 0001 0002	2. 000 1. 000 1. 000	C709 C719	0860	C*	3	5	1
2-	5 E0158084	BEAD COIL, MMZ1608A252B G 0001 0002	2. 000 1. 000 1. 000	L700 L701	R0157394	RD, 1/10W 0 OHM J0603G 0001 0002	2. 000 1. 000 1. 000	L700 L701	1000	C*	3	5	1

PAGE: REPORT-ID: ZSOPRO20D 3

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: SONICVIEW16 ALL, SONICVIEW24 ALL PRODUCTS

変更番号 : CNZ541 E. C. N. № (ステータス : Issued STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

: Headphone音質改善対策

親品目 : EZ5633700A MATERIAL : (3) PCBA, S-MAIN D16

MATERIAL 旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTIT	取付位置 INST. Y POINT	 明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
3- 1 S0077234	IC, NE5532ADR G 0001	1. 000 1. 000	U45	S0077234	IC, NE5532ADR G 000 000 000 000 000	2 1.000 3 1.000	U45 U44 U47 U48	0180	C*	3	5	5
3- 2 S0102574	IC, NJM4580CG G 0001 0002 0003 0004 0005	1. 000 1. 000 1. 000	U32 U33 U34 U35 U37	S0102574	IC, NJM4580CG G 000 000 000 000 000 000	6. 000 1 1. 000 2 1. 000 3 1. 000 4 1. 000	U32 U33 U34 U35 U37	0290	C*	3	5	1
3- 3 C0059234	0006 0007 0008 0009 CC, COG 50V 470PFJ T0603G 0001 0002 0003	1. 000 1. 000 1. 000 4. 000 1. 000	U44 U46 U47 U48 C326 C332 C337		000	7 1.000	U46	1960	C*	3	5	1
3- 4 C0094314	0004 CE, RV3 16V 220UFM G	1. 000 1. 000	C343	C0050554	CE, 16V 220UF M AX G	1.000	3004	2150	C*	3	5	1
3- 5 C0095404	CE, RVL 16V 10UF M G 0001 0002 0003 0004 0005	6. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	C324 C339 C345 C359 C361 C365	C0095404	CE, RVL 16V 10UF M G 000 000	2. 000 1 1. 000	C324 C339 C345	2190	C*	3	5	1
3- 6 C0099054	0006 CC, COG 50V 2700PF J 0603G 0001	1.000	C367 C331					2290	C*	3	5	1
3- 7	0002	1. 000	C341	C0067994	CQ, 50V 2700PF J GA0 000 000		C331 C341	2295	C*	3	5	5

REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 PRODUCTS : SONICVIEW16 ALL, SONICVIEW24 ALL

設変会議日 : DATE タイトル

変更番号 : CNZ541 E. C. N. No (ステータス : Issued STATUS

TITLE

: Headphone音質改善対策

親品目 : EZ5634000A MATERIAL (4) PCBA, S-ADOC D24

	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM		#2 2ND		#4 PART
4-	1 E0178814	COIL, 7E06NA-4R7N-RB G 0001 0002 0003 0004	4. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	L1 L3 L4 L6	E0178814	COIL, 7E06NA-4R7N-RB	0001 0003	2. 000 1. 000 1. 000	L1 L4	1520	C*	3	5	1

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY IST A 有 COMPATIBLE BYTE B →

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST

SHIPPED PRODUCTS

WIP (WORK IN PROCESS)

C ← D 無 NOT COMPATIBLE

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED

PAGE:

4

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE