REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

: AI-503 ALL 変更番号 E. C. N. № : EA6354

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : CHASSIS, BTM 穴径変更

ŤITĽE

同期設变 SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設変 RELATED E. C. N.

設変記事 : CHASSIS, BTM 穴径変更 CONTENTS

AI-503 Series用CHASSIS, BTMの穴寸法を変更する。

【変更箇所】 左側壁にある、M2.6ねじ用穴の穴径を拡大 φ2.65 +0.05/0 → φ3.2 (2か所) 寸法公差も一般(±0.15)となります。 品番revを00A→00Bにrev UPする。

BRACKETの位置決めは、別に位置決めBossが存在するので 固定後に位置ずれは発生しない。 部品単価は変動なし、金型修正費用は見積もり依頼中です。

【変更理由】 BRACKET, PCB PWRのねじ固定作業時の作業性を向上する。 (DTA 技術部からの要望による) 公差拡大により、業者制作時の歩留まりも改善が期待できる。

注分より 『品消化後自然切り替え、機番管理不要

译:作业性改善,部品CHASSIS, BTM的孔径变更,具体请看图面品号版本由: 00A→00B

旧品消化,自然切换

関連図面 : M03904900

RELATED DRAWINGS

: 2021/01/12

PAGE: 1

担当 PERSON IN CHARGE : Y720 Satoshi, Higuchi

依頼元 : DTA 技術部 REQUESTING SECTION

: 不要 NOT to be held

設変会議 E. C. MTG.

PP番号

P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

: To be enforced

実施 ENFORCEMENT

変更理由(主) : PRODUCTIVITY REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB) : ERROR OTHERS

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : Now coordinating

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER'S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN LUCE MANUAL

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE

作業標準訂正 : NOT required CHG. IN MFTR. MANUAL

技術情報発行 ENGINEERING INFO. : NOT required

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE 設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

PAGE: 2

機種: AI-503 ALL PRODUCTS

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE

設変会議日 : 2021/01/12 DATE) タイトル : CHASSIS, BTM TITLE

変更番号 : EA6354 E.C.N.No (ステータス : Fixed STATUS

: CHASSIS, BTM 穴径変更

		0781200A CHASSIS SECT,	, AI-503-B									
	旧品目(BEFORE COMPONENT		取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTIT	取付位置 INST.	明細番号 ITEM	#1	#2	#3 INS	#4
			<u> </u>	-	-		+		_	—		
1- 1	M03904900A	& CHASSIS, BTM AI-503	1. 000	M03904900B	CHASSIS, BTM AI-503	1. 000		0010	C*	3	5	4
	親品目 : YO MATERIAL (0781300A CHASSIS SECT,	AI-503-S									
	旧品目(BEFORE	CHANGE)	取付位置 INST.	新品目(AFTER	CHANGE)		取付位置 INST.	明細番号	#1	#2	#3	#4
	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT	ITEM 3	СMР	2ND	INS	PART
2- 1	M03904900A	& CHASSIS, BTM AI-503	1. 000	M03904900B	CHASSIS, BTM AI-503	1.000	•	0010	C*	3	5	4
j	親品目 : YO MATERIAL (0873100A CHASSIS SECT,	AI-503-A/B 取付位置				取付位置					
	旧品目(BEFORE	CHANGE)	INST.	新品目(AFTER	CHANGE)	OHANTTO	INST.	明細番号	#1	#2	#3	#4
-	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY POINT	CÓMPÓNENT	DESCRIPTION	QUANTITY	+ POINT +	İŤĖM			INS	—
3- 1	M03904900A	& CHASSIS, BTM AI-503	1. 000	M03904900B	CHASSIS, BTM AI-503	1. 000		0010	C*	3	5	4
j		0873600A CHASSIS SECT,										
	旧品目(BEFORE		取付位置 INST.	新品目(AFTER	CHANGE)		取付位置 INST.	明細番号	#1	#2	#3	#4
-	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	Y POINT +	İTEM	CMP	2ND	INS	PART
4- 1	M03904900A	& CHASSIS, BTM AI-503	1. 000	M03904900B	CHASSIS, BTM AI-503	1.000		0010	C*	3	5	4
	C ←	性 COMPATIBILITY #2 2NI COMPATIBLE NOT COMPATIBLE	D: セカンド区分 2ND VEND 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST		手配指示 INSTRUCTION 1 既出荷品 SHIPPED PRODUC 2 仕掛品 WIP (WORK IN PR 3 在庫部品 STOCK 4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIE 5 新規発注 NEW ORDER 9 未定 NOT DECIDED	TS OCESS)	3 追加工 RE 4 消化 CO 5 無し NO	TREATMENT NVERSION SPOSAL PROCESSING NSUMPTION T NECESSAL T DECIDED	3	STOCE	<u> </u>	
	ONTO 1 O	CTMIL TANDOUG CHANCE					- 1,17					