機種 : ALL PRODUCTS 変更番号 E. C. N. № : EA5992

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : 半田Maker変更 (CREAM半田_高銀) TITLE

同期設変

SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設変 RELATED E.C.N.

設変記事: 半田Maker変更(CREAM半田_高銀)CONTENTS

購入条件が変更となった為、CREAM半田(高銀)のMakerを千住金属工業から TAMURAに変更します。 ※PRESONUS、AUDIOBOX 1818等、3品番の製品に於いては変更しませんので DTAにて変更をお願いします。

A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX

A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK

[実施時期] 実施済み(P番実施済)

实施: 消化完旧品后自然切换。

関連図面 RELATED DRAWINGS 設変会議日 DATE

担当 PERSON IN CHARGE : 1720 michiko sato

依頼元 : 生產技術課 REQUESTING SECTION

設変会議 E.C.MTG. : 要 To be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB) : PROCUREMENT : COST DOWN

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN PROCUEDED.

CHG. IN BROCHURE では、 NOT required CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 : Decrease

COST

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : ALL PRODUCTS

: EA5992

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

		5230800A PCB ASSY, E	RIVER MU-1	000									
	旧品目(BEFORE (COMPONENT	•	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1- 1	A0008800	CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 613		A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 613	,	0040	D*	3	5	5
		5283800A PCB ASSY, IF 2)			1			The (17) PM					
	旧品目(BEFORE (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
2- 1	A0008800	CREAM SOLDER, S70G-SX	0.681		A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 681		0030	D*	3	5	5
	親品目 : E9 MATERIAL (旧品目(BEFORE (COMPONENT	5349031A PCB ASSY, CD 3) CHANGE) DESCRIPTION		取付位置 INST.	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. I POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND		#4 PART
3- 1	A0008800	CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 544		A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 544	•	0040	D*	3	5	5
4- 1	親品目: E9MATERIAL (III品目(BEFORE COMPONENT A0008800	5374800A PCB ASSY, AN CHANGE) DESCRIPTION CREAM SOLDER, S70G-SX		取付位置 INST.	新品目(AFTER COMPONENT + A0013230	CHANGE) DESCRIPTION CREAM SOLDER, TLF204-171AK	QUANTITY 2. 316	取付位置 INST. / POINT +	明細番号 ITEM 0050	#1 CMP D*	2ND	#3 INS 5	#4 PART
1 1	10000000	ORLAM BOLDER, 5700 BX	2. 010		N0013230	ORDAN GOLDEN, ILI 204 IVINK	2.010		0000	D	J	Ü	Ü
	親品目 : E9 MATERIAL (旧品目(BEFORE)	5375400A PCB ASSY, MA 5) CHANGE)		取付位置 INST.	 新品目(AFTER	CHANGE)		取付位置 INST.	明細番号	#1	#2	#3	#4
	COMPONENT	DESCRIPTION	_ QUANTITY	POINT	COMPONENT +	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT +	ÍTËM	CMP	2ND	INS	PART
5- 1	A0008800	CREAM SOLDER, S70G-SX	1. 703		A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 703		0050	D*	3	5	5

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : ALL PRODUCTS

: EA5992

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

親品目 : E95376200A GATHER I MATERIAL (6)	PCBA, JACK HSP8 G					
I日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #	#1 #2 CMP 2NI	#3 #4 D INS PART
6- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 477	A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 477	0100 D	* 3	5 5
親品目 : E95376300A GATHER I MATERIAL (7)	PCBA, KEY HSP8 G 取付位置	ı	取付位置	ı		
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	UANTITY POINT	明細番号 # ITEM C		#3 #4 INS PART
7- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 544	A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 544	0060 D	* 3	5 5
親品目: E95376400A GATHER I MATERIAL (8) I日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	PCBA, IOPWR HSP8 G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	 明細番号 # ITEM C	‡1 #2 CMP 2NI	#3 #4 D INS PART
8- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 953	A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 953	0040 D	* 3	5 5
親品目: E95387700C PCB ASSYMATERIAL: (9) I日品目(BEFORE CHANGE)	Y, USREC3 NDSP-1 RY (新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK	取付位置 INST. QUANTITY POINT 2.519	- i	#1 #2 CMP 2NI — O* 3	#3 #4 1NS PART 5 5
親品目: E95390300A GATHER I MATERIAL (10) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	PCBA, MAIN PD G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 # ITEM C	‡1 #2 CMP 2NI	#3 #4 D INS PART
10- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 785	A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 785	0040 D	* 3	5 5

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : ALL PRODUCTS

: EA5992

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

親品目 : E95390354A GA PCBA, MAII MATERIAL (11)		I		.	6- /_ /_ PA					
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	区付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
11- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 785	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 785	+	0040	D*	3	5	5
親品目 : E95390400A GATHER PCBA, MATERIAL (12)										
日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	区付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
12- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 675	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 675	+	0070	D*	3	5	5
親品目 : E95390454A GA PCBA, KEY MATERIAL (13)				_						
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	区付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
13- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 675	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 675	T	0070	D*	3	5	5
親品目 : E95392200A GATHER PCBA, MATERIAL (14)										
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	区付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
14- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 230	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 230	Т	0070	D*	3	5	5
親品目 : E95392254A GATHER PCBA MATERIAL (15)	, LCD CHI HS82G	ı		70	6+ /_ /_ III					
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	文付位置 INST. POINT +	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
15- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 784	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 784	'	0030	D*	3	5	5

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : ALL PRODUCTS

: EA5992

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

親品目 : E95392600A PCB ASSY, MA MATERIAL (16)							
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP		‡3 #4 INS PART
16- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	1. 500	A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 500	0040	D*	3 5	5 5
親品目 : E95393200B GATHER PCBA MATERIAL (17)	A, AD-DA HS8 G		Tr. (1-)4. PR				
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 # 2ND]	#3 #4 INS PART
17- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	1. 867	A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 867	0040	D*	3 5	5 5
親品目 : E95393500A GATHER PCBA MATERIAL (18)	A, FRONT HS8 G		T+ (1 (4 PP				
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 # 2ND]	#3 #4 INS PART
18- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	2. 000	A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK	2. 000	0130	D*	3 5	5 5
親品目 : E95393510A GATHER PCBA MATERIAL (19)	A, FRONT HS4000G		T= (1 (), IIII				
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 # 2ND]	#3 #4 INS PART
19- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	2. 042	A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK	2. 042	0140	D*	3 5	5 5
親品目 : E95393564A GATHER PCB/ MATERIAL (20)	A, FRONT (C) HS4KG		The / 1 / 2 1001				
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 # 2ND]	#3 #4 INS PART
20- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 408	A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 408	0140	D* :	3 5	5 5

更情報 詳細情報 PAGE: 6

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : ALL PRODUCTS STATUS : 半田Maker変更 (CREAM半田_高銀) STATUS : 半田Maker変更 (CREAM半田_高銀)

親品目: E95393600A MATERIAL: (21) GATHER PCBA, REA HS8 G 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. 明細番号 #1 #2 #3 #4 ÍŤËM CMP 2ND INS PART COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT 21- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 1. 733 0040 D* 3 5 5 1, 733 親品目 : E95398500B GATHER PCBA, USREC3-00 MATERIAL (22) 取付位置 INST. 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. COMPONENT CMP 2ND INS PART DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT 3 5 5 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.817 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.817 0060 親品目 : E95407200A PCB ASSY, MAIN HS4000 G MATERIAL (23) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. CMP 2ND INS PART COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT 23- 1 A0008800 A0013230 D* 3 5 5 CREAM SOLDER, S70G-SX 2, 247 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 2. 247 0040 親品目 MATERIAL : E95407220A PCB ASSY, MAIN HS2000 G 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. INST. DESCRIPTION COMPONENT QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 24- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.408 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0. 408 0040 D* 3 5 5 親品目 : E95407265A PCB ASSY, MAIN CHI HS2K G MATERIAL (25) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. COMPONENT QUANTITY POINT COMPONENT QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION 25- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0. 408 D* 3 5 5 0.408 0040

機種 : ALL PRODUCTS

: EA5992

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

: 半田Maker変更(CREAM半田_高銀)

親品目 : E95407300A GATHER PCI MATERIAL (26)	BA, AD-DA HS4000G									
旧品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST.	 新品目(AFTER	CHANGE)		取付位置 INST.	明細番号	#1_	#2	#3	#4
COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	CÓMPÓNENT +	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT -	H ITEM	CMP	2ND	INS	PART
26- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	2. 380	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	2. 380		0040	D *	3	5	5
親品目 : E95407800A GATHER PCI MATERIAL (27)	BA, REAR HS4000 G	1			The /-1. /-1. EX					
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
27- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	1. 157	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 157	'	0160	D*	3	5	5
親品目: E95407810A GATHER PCI MATERIAL (28) I日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	BA, REAR HS2000 G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. Y POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND		#4 PART
28- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 613	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0.613		0160	D*	3	5	5
親品目 : E95407864A GATH PCBA MATERIAL (29) 旧品目(BEFORE CHANGE)	REAR CHI HS2K G 取付位置 INST.	 新品目(AFTER	CHANGE)		取付位置 INST.	明細番号	#1	#2	#3	#4
COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	-	DESCRIPTION	QUANTITY	Y POINT	ITEM	CMP	2ND	INS	PART
29- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 613	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0.613	,	0160	D*	3	5	5
MATERIAL (30) 旧品目(BEFORE CHANGE)	BA, XLR HS4000 G 取付位置 INST.	新品目(AFTER	CHANGE)		取付位置 INST.	明細番号	#1_			#4
COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	- + COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	PUINT -	ITEM	CMP	_	_	PART
30- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 854	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0.854		0120	D*	3	5	5

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : ALL PRODUCTS

: EA5992

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

親品目 : E95411710A GATHER PCBA MATERIAL (31)	, XLR HS2000 G									
旧品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST.	 新品目(AFTER	CHANGE)		取付位置 INST.	明細番号	#1	#2	#3	#4
COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT	ITEM	CMP	2ND	INS	PART
31- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 204	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 204	'	0120	D*	3	5	5
親品目 : E95411764A GATHER PCBA MATERIAL (32)	, XLR CHI HS2KG									
, ,	取付位置	**	(TLANGE)		取付位置	nt Am at .				
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND		#4 Part
32- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 204	+ 	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 204	+	0120	D*	3	5	5
親品目 : E95411900A PCB ASSY, MA MATERIAL (33)	IN RCHS32PD G									
旧品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST.	 新品目(AFTER	CHANCE)		取付位置 INST.	田细悉县	#1	#9	#3	#4
COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT	明細番号 ITEM	ČMP	2ND	ÏNS	PART
33- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	2. 213	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	2. 213	'	0040	D*	3	5	5
親品目 : E95412000A PCB ASSY, TO MATERIAL (34)	P RCHS32PD G	1			T- // O. III					
旧品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST.	新品目(AFTER	CHANGE)		取付位置 INST.	明細番号	#1_	#2_	#3	#4
COMPÓNENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	+ COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	Y POINT +	ITEM			INS	PART
34- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	1. 273	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 273		0040	D*	3	5	5
親品目 : E95412100A GATHER PCBA MATERIAL (35)	, KEY RCHS32PDG	1			取					
旧品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST.	新品目(AFTER	CHANGE)		取付位置 INST.	明細番号	#1	#2	#3	#4 DADT
COMPONENT DESCRIPTION OF A LABORAGO AND DESCRIPTION	QUANTITY POINT	+ COMPONENT	DESCRIPTION COLDER TY DOOR 1 15114	QUANTITY	PUINT +	ITEM				PART
35- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 759	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 759		0120	D*	3	5	5

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : ALL PRODUCTS

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

親品目 : E95417200A GATHER PCBA MATERIAL (36)	取付位置	dr II II (Apmpp)	7(A)(A)	取	双付位置	nii Am at. D	114	#0	#0	
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP			#4 PART
36- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 408	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 408	+	0090	D*	3	5	5
親品目 : E95427000A GATHER PCBA MATERIAL (37)	, AD-DA HS G									
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取 QUANTITY i	X付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
37- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	4. 834	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK		+	0040	D*	3	5	5
親品目 : E95427010A GATHER PCBA MATERIAL (38)	, AD-DA HS2000G									
日品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST.	新品目(AFTER (CHANGE)		双付位置 INST.	明細番号	#1_	#2_	#3_	#4 PART
COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT +	ITEM	CMP	2ND	INS	PART
38- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	1. 770	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 770		0040	D *	3	5	5
親品目 : E95427064A GATH PCBA, A MATERIAL (39)	D-DA CHI HS2KG									
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY I	双付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
39- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	1. 770	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 770	+	0040	D*	3	5	5
親品目 : E95427300A GATHER PCBA MATERIAL (40)	FRONT HS2 G									
• •	取付位置	⇒r H H /₄pmpp (THANGE)	取	双付位置	nii Am ant. 🗆			440	
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
40- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 885	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 885	+	0130	D*	3	5	5

PAGE: 10

機種 : ALL PRODUCTS

: EA5992

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

親品目 : E95433110A PCBA, MAIN HS-20 G MATERIAL (41)								
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTI	取付位置 INST. 新品目(AFT TY POINT COMPONENT	ER CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	 明細番号 ITEM	#1 CMP			#4 PART
41- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 6. 87	4 A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	6. 874	0040	D*	3	5	5
親品目 : E95433155A PCBA, MAIN CHI HS-20 MATERIAL (42)	G 取付位置		取付位置	T				
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTI	INST. 新品目(AFT TY POINT COMPONENT	ER CHANGE) DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
42- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 6.87	4 A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	6. 874	0040	D*	3	5	5
親品目 : E95436800A PCB ASSY, MV-3C PSV-MATERIAL (43)								
I日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTIT	取付位置 INST. 新品目(AFT COMPONENT	ER CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM +				#4 PART
43- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 1. 83	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1.838	0050	D*	3	5	5
親品目 : E95436810B PCB ASSY, MV-3C R1 PMATERIAL (44)								
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTI	取付位置 INST. 新品目(AFT TY POINT COMPONENT	ER CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
44- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 1.83	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 838	0050	D*	3	5	5
親品目 : E95439900A PCB ASSY, MAIN CD901 MATERIAL (45)				T.				
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTIT	取付位置 INST. 新品目(AFT TY POINT COMPONENT	ER CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	り り り り り り り り り り り り り り り り り り り	#1 CMP			#4 PART
45- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0. 68	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0.681	0040	D*	3	5	5

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : ALL PRODUCTS

: EA5992

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

	親品目 : MATERIAL	E95440000A (46)	PCB ASSY, PANEL	L CD9010	G									
	旧品目(BEFO			J	取付位置 INST.	新品目(AFTER	CHANGE)		取付位置 INST.	明細番号	#1	#2	#3	#4
	COMPONENT	DESCRIPTION		QUANTITY	POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT	ÍTEM	CMP		INS	PĀRT
46-	1 A0008800	CREAM SOLDER,	S70G-SX	0.612	·	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0.612	·	0060	D*	3	5	5
	親品目:	E95440010A	PCB ASSY, PANEI	L RC9010	G									
	MATERIAL	(47)	,		取付位置				取付位置					
	旧品目(BEFO) COMPONENT	RE CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	INST.	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
47-	1 A0008800	CREAM SOLDER,	S70G-SX	0. 612	+	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 612	+	0040	 D*	3	_	5
	親品目 : MATERIAL	E95440020A (48)	PCB ASSY, PANEL											
	旧品目(BEFO]	取付位置 INST.	新品目(AFTER	CHANGE)		取付位置 INST.	明細番号	#1	#2	#3	#4
	COMPONENT	DESCRIPTION		QUANTITY		COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY		ÍŤĚM	CMP	2ND	INS	PART
48-	1 A0008800	CREAM SOLDER,	S70G-SX	1. 082		A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 082		0040	D*	3	5	5
	親品目:	E95440030A	PCB ASSY, PANEI	L2 CD9010) G									
	MATERIAL	(49)]	取付位置				取付位置					
	旧品目(BEFO) COMPONENT	RE CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP			#4 Part
49-	1 A0008800	CREAM SOLDER,	S70G-SX	0. 612	+	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0.612	+	0040	 D*	3	5	5
	親品目:	E95440040A	PCB ASSY, PANEI	r RC90101) G									
	MATERIAL	(50)	TOD MOOT, TANKE		取付位置				取付位置					
	旧品目(BEFO) COMPONENT	RE CHANGE) DESCRIPTION	,	YTITMAUQ	INST.	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	明細番号 ITEM	#1	#2	#3	#4 Part
F0		_			+		· -		T TOINI		_			_
50-	1 A0008800	CREAM SOLDER,	2100-2X	0. 979		A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 979		0040	D*	3	5	5

PAGE: 12

機種 : ALL PRODUCTS

: EA5992

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

親品目 : E95441100B PCB ASSY, DSUB RC90 MATERIAL (51)	.0 G									
旧品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST. ;	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
51- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0. 6	31	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 681	,	0040	D*	3	5	5
親品目 : E95442200A GPCBA, AUDIO CD9010 MATERIAL (52)	G 取付位置				取付位置					
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANT	INST.	新品目(AFTER OMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 Part
52- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 2. 3	33 + 7	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	2. 383	+	0030	 D*	3	5	5
親品目 : E95442300A GPCBA, FRONT CD9010 MATERIAL (53)					75-410-m					
I月品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANT		新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT +	明細番号 ITEM				#4 PART
53- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0. 5		A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 544		0070	D*	3	5	5
親品目 : E95442500A GATHER PCBA, REAR C MATERIAL (54)					The (11) IIII					
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANT	取付位置 INST. ; TY POINT ;	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP			#4 PART
54- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0. 6	.2	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0.612	'	0100	D*	3	5	5
親品目 : E95442600A GPCBA, KEY A RC9010 MATERIAL (55)					Th+ /_L /_ PE					
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANT	取付位置 INST. ; TY POINT ;	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. 7 POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP			#4 PART
55- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0. 4	08 ' 1	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 408	'	0060	D*	3	5	5

PAGE: 13

機種 : ALL PRODUCTS

: EA5992

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

		95442610A GPCBA, KEY A 56)		G 取付位置	I		取4	付位置					
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY PO	NST.	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
56-	1 A0008800	CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 408		A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 408	+	0060	D*	3	5	5
	親品目 : ES MATERIAL (95442620A GPCBA, KEY A	RC9010DB	G									
	旧品目(BEFORE COMPONENT		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取化 IN QUANTITY PC	付位置 VST. DINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
57-	1 A0008800	CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 408		A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 408	•	0060	D*	3	5	5
	親品目 : ES MATERIAL (95442700A GPCBA, FADER 58)		取付位置	I		取	付位置					
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY PO	NST. DINT	明細番号 ITEM ——	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
58-	1 A0008800	CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 374		A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 374	•	0070	D*			5
	親品目 : ES MATERIAL (95442710A GPCBA, FADER 59)		G 取付位置	I		₽t√ A	付位置					
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY PO	NST.	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 Part
59-	1 A0008800	CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 374		A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 374	+	0070	D*	3	5	5
	親品目 : ES MATERIAL (95442720A GPCBA, FADER 60)											
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取1 IN QUANTITY PC	付位置 NST. DINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
60-	1 A0008800	CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 374		A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 374		0070	D*	3	5	5

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE: 14

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : ALL PRODUCTS

: EA5992

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE 変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS : 半田Maker変更(CREAM半田_高銀)

親品目 : E95448500A GATHER MATERIAL (61)	PCBA, MV-3C PRM-1									
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
61- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-S	1. 128	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 128		0130	D*	3	5	5
親品目 : E95448600A GATHER MATERIAL (62) 旧品目(BEFORE CHANGE)	PCBA, MV3C CN FP SD 取付位置 INST.	 新品目(AFTER	CHANCE		取付位置 INST.	 明細番号	#1	#2	#3	#4
COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	COMPONENT +	DESCRIPTION	QUANTITY		ITEM	ČMP	2ND	INS	PART
62- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-S	X 0. 408	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 408		0350	D*	3	5	5
親品目 : E95451500A GATHER MATERIAL (63)	PCBA, MAIN CD-6010	ı		ī	有人公里	I				
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	权付位置 INST. POINT ————————————————————————————————————	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
63- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-S	X 4. 358	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	4. 358		0030	D*	3	5	5
親品目 : E95451554A GA PCB. MATERIAL (64)	A, MAIN CHI CD-6010G	1		T	7++ /_L / PG	ı				
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT +	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT ————————————————————————————————————	明細番号 ITEM +	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
64- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-S	X 4. 358	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	4. 358		0030	D*	3	5	5
親品目 : E95451800A GATHER MATERIAL (65)	PCB, IO CD-6010 G 取付位置	ı		ī	取付位置	I				
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 Part
65- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-S.	1. 157	— + ——————————————————————————————————	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 157		0030	D*	3	5	5

PAGE: 15

機種 : ALL PRODUCTS

: EA5992

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

親品目 : E95451854A MATERIAL (66)	GA PCBA, IO CHI CD-6010 G								
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 # 2ND]		#4 PART
66- 1 A0008800 CREAM SOLDER,	S70G-SX 1. 157	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 157	0030	D*	3 5	5	5
親品目 : E95451900B MATERIAL (67)	GATHER PCBA, FRONT CD-6010								
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号	#1 CMP	#2 # 2ND]		#4 PART
67- 1 A0008800 CREAM SOLDER,	S70G-SX 0. 408	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 408	0090	D*	3 5	5	5
親品目: E95451954B MATERIAL (68) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	GA PCBA, FRONT CHI CD6010G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 # 2ND]	#3 : INS :	#4 PART
68- 1 A0008800 CREAM SOLDER,	S70G-SX 0. 408	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 408	0090	 D*			5
親品目: E95453700A MATERIAL (69) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	GPCBA, REAR2 CD9010 G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	り 明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 # 2ND]	#3 INS :	#4 PART
69- 1 A0008800 CREAM SOLDER,	S70G-SX 0. 408	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 408	0080	D*	3 5	5	5
親品目 : E95454400A MATERIAL (70) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	GPCBA, FRONT2 CD9010 G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	り 明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 # 2ND]	#3 INS	#4 PART
70- 1 A0008800 CREAM SOLDER,	S70G-SX 0. 544	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 544	+	D*	3 8	·	5

機種 : ALL PRODUCTS

: EA5992

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

: 半田Maker変更(CREAM半田_高銀)

親品目 : E95463400A GATH MATERIAL (71)	IER PCBA, MAIN CGR G								
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付 INS QUANTITY POI	位置 T. 明細番号 NT ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
71- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S700	G-SX 0.953	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 953	0070	D*	3	5	5
親品目 : E95463454A GA F MATERIAL (72)	PCBA, MAIN CHI CGR G 取付位置	ı		取付	公署				
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	INS QUANTITY POI	T. 明細番号	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
72- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S700	G-SX 0. 953	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 953	0070	D*	3	5	5
親品目 : E95467000A GATE MATERIAL (73)	IER PCBA, MAIN P250 G								
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付 INS QUANTITY POI	T. 明細番号	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
73- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S700	G-SX 0.748	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 748	0040	D*	3	5	5
親品目 : E95467010A GATE MATERIAL (74)	IER PCBA, MAIN P250S G								
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付 INS QUANTITY POI	位置 T. 明細番号 NT ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
74- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S700	G-SX 0.748	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0.748	0030	D*	3	5	5
親品目 : E95467020A GATE MATERIAL (75)	IER PCBA, MAIN P250LU G								
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付 INS QUANTITY POI	T. 明細番号	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
75- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S700	G−SX 0. 733	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 733	0040	D*	3	5	5

PAGE: 17

機種 PRODUCTS __ : ALL : EA5992

設変会議日: DATE

: 半田Maker変更 (CREAM半田 高銀)

(ステータス : Fixed STATUS) タイトル TITLE

親品目 : E95467030A MATERIAL (76) GATHER PCBA, MAIN P250LUVG

	旧品目(BEFORE			新品目(AFTER C			取付位置 INST.	明細番号 ITEM	#1	#2		
	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT	TTEM	CMP	2ND	INS	PART
76-	1 A0008800	CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 733	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0.733	'	0040	D*	3	5	5

親品目 : E95467040A GATHER PCBA, MAIN P2800 G MATERIAL (77)

MAIERIAL ((1)	取付位置	I		Ħt	(付位置					
旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	AX 17 12. 直 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION			明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND		#4 PART
			+			+		_	_	—	_
77- 1 A0008800	CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 745	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0.745		0060	D*	3	5	5

親品目 : E95467050A MATERIAL (78) GATHER PCBA, MAIN P2803 G

COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT +	ITEM T	CMP	ŽND		PART	
旧品目(BEFORE	CHANGE)	取付位置 INST.	新品目(AFTER C	HANGE)		取付位置 INST.	明細番号	#1	#2	#3	#4	

1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0. 745 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.745 GATHER PCBA, SEQ P2803 G

親品目 : E95468620A MATERIAL (79) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 79- 1 A0008800

D* 3 5 5 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.306 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0. 306 0060

親品目 : E95468630A GPCBA, SEQ P2800 N G MATERIAL (80) 取付位置 取付位置

	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY POINT	新品目(AFTER C COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
80- 1	A0008800	CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 789	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 789	-	0050	D*	3	5	5

機種: ALL 変更番号: EA5992 PRODUCTS E. C. N. №

E.C.N.No DATE (ステータス: Fixed) タイトル : 半田Maker変更(CREAM半田_高銀) STATUS TITLE

設変会議日:

親品目 : E95468640A MATERIAL (81) GPCBA, SEQ P250S N G 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 #2 #3 #4 INST. ÍŤËM CMP 2ND INS PART COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT 81- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX A0013230 0050 D* 3 5 5 0.789 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0. 789 親品目 : E95468700A GATHER PCBA, LIGHT P250LUG MATERIAL (82) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. COMPONENT CMP 2ND INS PART DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT 3 5 5 82- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.789 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0. 789 0080 親品目 : E95475100B PCB ASSY, MV-3C PHV-1 MATERIAL (83) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. CMP 2ND INS PART COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT 83- 1 A0008800 A0013230 0050 D* 3 5 5 CREAM SOLDER, S70G-SX 1.838 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 1.838 親品目 MATERIAL : E95475110B PCB ASSY, MV-3C R1 PHV-1 (84) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. INST. QUANTITY POINT QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION COMPONENT DESCRIPTION CMP 2ND INS PART 84- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 3.677 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 3, 677 0050 D* 3 5 5 親品目 : E95475900A GATHER PCBA, MV3C CV FP SD MATERIAL (85) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. COMPONENT QUANTITY POINT COMPONENT QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION 85- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.612 D* 3 5 5 0.612 0350

機種 : ALL PRODUCTS

: EA5992

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

: 半田Maker変更(CREAM半田_高銀)

H点面 (BEFORE CHANGE)		親品目 : MATERIAL	E95477100A (86)	PCBA, CD-5010B M											
Ref 1 A0008800 CREAM SOLDER, STOG-SX 0.408 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.408 Description Description		旧品目(BEFOR	E CHANGE) DESCRIPTION	QΠ		INST.	新品目(AFTER	CHANGE) DESCRIPTION	OHANTITY	取付位置 INST. POINT		#1 CMP		#3 TNS	#4 PART
HATERIAL (87)	86-					+				+		_	_	_	_
HATERIAL (87)		親品目 :	E95478700A	PCB ASSY, MAIN DA	A-3K G										
COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT ITEM CMP 2ND INS PART A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.953 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.953 0.040 D* 3 5 5		MATERIAL	(87)	,	I	取付位置				取付位置					
親品目: E95478710A PCB ASSY, MAIN SD-500HR G		旧品目(BEFOR COMPONENT	E CHANGE) DESCRIPTION	QUA	ANTITY	INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY		明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
MATERIAL (88)	87-	1 A0008800	CREAM SOLDER,	S70G-SX	0. 953	+	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 953	+	0040	D*	3	5	5
I		親品目 :	E95478710A	PCB ASSY, MAIN SI	D-500HF	R G									
COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT ITEM CMP 2ND INS PART															
親品目 : E95478754A PCB ASSY, MAIN DA-3K CHI G MATERIAL (89) 田品目 (BEFORE CHANGE)		旧品目(BEFOR COMPONENT	E CHANGE) DESCRIPTION	QUA			新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY		明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	
MATERIAL (89)	88-	1 A0008800	CREAM SOLDER,	S70G-SX	0. 953	+	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 953	 	0040	D*	3	5	5
Hama		親品目 : MATERIAL	E95478754A (89)	PCB ASSY, MAIN DA											
89— 1 A0008800		旧品目(BEFOR	E CHANGE)	011		INST.	新品目(AFTER	CHANGE)	OTTA NUMERON	INST.	明細番号	#1			
親品目 : E95480300A GATHER PCBA, FRONT DA-3K G MATERIAL (90) 取付位置 IB品目(BEFORE CHANGE) INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT DESCRIPTION QUANTITY POINT ITEM CMP 2ND INS PART			_			+ + +				POINT +			_	—	
MATERIAL (90) 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) INST.	89-	1 A0008800	CREAM SOLDER,	S70G-SX	0. 953		A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 953		0040	D*	3	5	5
取付位置 日品目(BEFORE CHANGE)		親品目 : MATERIAL	E95480300A (90)	GATHER PCBA, FROM											
COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT ITEM CMP 2ND INS PART							新品目(AFTER	CHANGE)		取付位置 INST	田細悉号	#1	#2	#3	# 4
90- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 2. 315 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 2. 315 0060 D* 3 5 5		COMPONENT	DESCRIPTION	QU.			COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY		ÍTEM "	CMP	2ND	ÏNS	PÅRT —
	90-	1 A0008800	CREAM SOLDER,	S70G-SX	2. 315		A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	2. 315	'	0060	D*	3	5	5

PAGE: 20

機種 : ALL PRODUCTS

: EA5992

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

親品目 : E95480354A GA PCBA, FRO MATERIAL (91)	ONT DA-3K CHI G									
旧品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST.	 新品目(AFTER	CHANGE)		取付位置 INST.	明細番号	#1	#2	#3	#4
COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	Y POINT	ITEM	CMP	2ND	INS	PART
91- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	2. 315	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	2. 315	'	0060	D*	3	5	5
親品目 : E95480400B GATHER PCBA MATERIAL (92)	A, REAR DA-3K G									
	取付位置	1			取付位置					
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST. Y POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
92- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	1. 736	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 736	'	0060	D*	3	5	5
親品目 : E95480454B GA PCBA, REA MATERIAL (93)	AR DA-3K CHI G									
旧品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST.	│ │ 新品目(AFTER			取付位置 INST.	明細番号		#2		#4
COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	Y POINT	ITEM	CMP	2ND	INS	PART
93- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	1. 736	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 736		0060	D*	3	5	5
親品目 : E95480500A GATHER PCBA MATERIAL (94)	A, AUDIO DA-3K G									
旧品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST.	→ 新品目(AFTER	CHANGE)		取付位置 INST.	明細番号	#1	#2	#3	#4
COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	ČÓMPÓNENT	DESCRIPTION	QUANTITY	Y POINT	ÍTEM	CMP	2ND		PART
94- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	1. 157	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 157	'	0050	D*	3	5	5
親品目 : E95480554A GA PCBA, AUI MATERIAL (95)	DIO DA-3K CHI G									
() ,	取付位置	*** (4P****	OHANGE)		取付位置	n□ 4m 3 24. □	ща	що.	що.	
I日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. Y POINT	明細番号 ITEM	#1			#4 Part
95- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	1. 157	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 157		0050	D*	3	5	5

PAGE: 21

機種 : ALL PRODUCTS

: EA5992

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE 変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS : 半田Maker変更(CREAM半田_高銀)

親品目 : E95483100B GATHER PCBA MATERIAL (96)	, VP500-BOARD									
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP			#4 PART
96- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 202	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 202	•	0040	D*	3	5	5
親品目: E95486500C GATHER PCBA MATERIAL (97)	取付位置	#r [] [] (4.0mpp	GIVIVAD)		取付位置	n0 Am 35 🖂		#0	#0	
日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	IŃŚŤ. Y POINT	明細番号 ITEM	CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
97- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	1. 565	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 565	, T	0050	D*	3	5	5
親品目 : E95486510A GATHER PCBA MATERIAL (98)	, TD-700T (CCL)	1			Ter / L / A III					
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT +	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
98- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	1. 562	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 562	·	0050	D*	3	5	5
親品目 : E95486520A GATHER PCBA MATERIAL (99)	, TD-700T (20)	ı			Th (4) (4) 图					
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT +	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT +	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
99- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	1. 562	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 562		0050	D*	3	5	5
親品目 : E95486521A GATHER PCBA MATERIAL (100)	., TD-700T(21) 取付位置	1			取付位置					
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND		#4 Part
100- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	1. 562	+ A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 562	+	0050	D*	3	5	5

機種 : ALL PRODUCTS

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

: 半田Maker変更(CREAM半田_高銀)

親品目 : E95486522A GATHER PCBA, MATERIAL (101)	TD-700T (22)									
旧品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST.	 新品目(AFTER (CHANGE)		取付位置 INST.		#1	#2	#3	#4
COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT	ITEM	CMP	2ND	INS	PART
101- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	1. 562	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 562	•	0050	D*	3	5	5
親品目 : E95486523A GATHER PCBA, MATERIAL (102)	TD-700T (23)									
(,	取付位置	l			取付位置					
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	新品目(AFTER C COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
102- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	1. 562	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 562	T	0050	D*	3	5	5
親品目 : E95486525A GATHER PCBA, MATERIAL (103)	TD-700T (25)									
旧品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST.	 新品目(AFTER (CHANGE)		取付位置 INST.	明細番号	#1	#2	#3	#4
COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT	İTEM	CMP	2ND	INS	PART
103- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	1. 562	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 562	,	0050	D*	3	5	5
親品目 : E95486530A GATHER PCBA, MATERIAL (104)					T- // // III					
旧品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST.	 新品目(AFTER C	CHANGE)		取付位置 INST.	明細番号	#1	#2	#3	#4
COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT	İTEM	CMP	2ND	INS	PART
104- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	1. 562	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 562	'	0050	D*	3	5	5
親品目 : E95486531A GATHER PCBA, MATERIAL (105)										
旧品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST.	 新品目(AFTER C	THANCE)		取付位置 INST.	明細番号	#1	#2	#3	#4
COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT	ITEM	CMP	2ND	INS	PART
105- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	1. 562	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 562	+	0050	 D*	3	5	5

機種 : ALL PRODUCTS

: EA5992

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

: 半田Maker変更(CREAM半田_高銀)

親品目: E95486535A GATHER PCBA, TD-MATERIAL (106) 日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION Q	取付位置 INST.	新品目(AFTER CI	HANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 # INS F	#4 PART
106- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	+	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK					5	
親品目: E95486541A GATHER PCBA, TD-MATERIAL (107) 日品目 (BEFORE COMPONENT DESCRIPTION QUARTERIAL DESCRIPTION QUARTERIAL QU	取付位置 INST.	新品目(AFTER CI COMPONENT A0013230	HANGE) DESCRIPTION CREAM SOLDER, TLF204-171AK	取付位置 INST. QUANTITY POINT +		CMP	2ND	#3 # INS F 5 5	_
	取付位置 INST. UANTITY POINT +	新品目(AFTER CI COMPONENT	DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT +		CMP	2ND	INS F	
108- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	1. 498	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 498	0040	D*	3	5 5	5
109- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	取付位置 INST.	新品目(AFTER CI COMPONENT A0013230	HANGE) DESCRIPTION CREAM SOLDER, TLF204-171AK	取付位置 INST. QUANTITY POINT +		CMP	2ND	#3 # INS F — 5	
親品目: E95505800E GATHER PCBA, URAMATERIAL (110) II品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION QUARTED DESCRIPTION QUA	取付位置 INST. UANTITY POINT +	新品目(AFTER CI COMPONENT A0013230	HANGE) DESCRIPTION CREAM SOLDER, TLF204-171AK	取付位置 INST. QUANTITY POINT 0.681	明細番号 ITEM 0050	CMP	2ND	#3 # INS F 5 5	_

機種 : ALL 変更番号 : EA5992 PRODUCTS E. C. N. №

SIAI

親品目 : E95506900D MATERIAL (111)	GATHER PCBA, UR-4MD RSB-1						
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 # ITEM C	1 #2 MP 2ND		#4 PART
111- 1 A0008800 CREAM SOLDE	R, S70G-SX 0. 132		AK 0. 132	— + <u>— — — — — — — — — — — — — — — — — —</u>	* 3	5	5
親品目 : E95507200A MATERIAL (112) 旧品目(BEFORE CHANGE)	PCB ASSY, MAIN CG-2K G 取付位置 INST.	 新品目(AFTER CHANGE)	取付位置 INST.	明細番号 #	1 #2	#3	#4
<u>COMPONENT</u> <u>DESCRIPTION</u>	QUANTITY POINT	DESCRIPTION	QUANTITY POINT		MP 2ND	INS	PART
112- 1 A0008800 CREAM SOLDE	R, S70G-SX 2. 111	A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171A	AK 2. 111	0040 D	* 3	5	5
親品目: E95507210A (113) 旧品目 (BEFORE CHANGE) DESCRIPTION OF CREAM SOLDE 113- 1 A0008800 CREAM SOLDE		新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171A	取付位置 INST. QUANTITY POINT AK 1.498	明細番号 #	MP 2ND	INS	#4 PART 5
親品目: E95507220B MATERIAL (114) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	PCB ASSY, MAIN CG-1K G 取付位置 INST.	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 # ITEM C	1 #2 MP 2ND	#3 INS	#4 PART
114- 1 A0008800 CREAM SOLDE	R, S70G-SX 1. 498	A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171A	AK 1. 498	0040 D	* 3	5	5
親品目 : E95507255A MATERIAL (115) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	PCBA, MAIN CG-1.8K CHI G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	 明細番号 # ITEM C			#4 PART
115- 1 A0008800 CREAM SOLDE	R, S70G-SX 1. 498		AK 1. 498	— + <u>— </u>	* 3	5	5

PAGE: 25

機種 : ALL PRODUCTS

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

親品目: E95507257B PCB ASSY, MAIN MATERIAL (116) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	CG-1K CHI G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER C	HANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND		#4 PART
116- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	1. 498	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	1. 498	+	0040	D*	3	5	5
親品目: E95507300A GATHER PCBA, C MATERIAL (117) 日品目(BEFORE CHANGE)	G-2K G 取付位置 INST. QUANTITY POINT 1.157 +	新品目(AFTER COMPONENT A0013230	HANGE) DESCRIPTION CREAM SOLDER, TLF204-171AK	QUANTITY	取付位置 INST. POINT +	明細番号 ITEM 0110	#1 CMP — D*	2ND	INS	#4 PART — 5
親品目 : E95507310A GATHER PCBA, C MATERIAL (118) 旧品目(BEFORE CHANGE)		新品目(AFTER C			取付位置 INST. POINT		#1	#2	#3	#4 PART
118- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 337	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 337	+	0110	D*	3	5	5
119- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	取付位置 INST. QUANTITY POINT +	新品目(AFTER COMPONENT A0013230	CHANGE) DESCRIPTION CREAM SOLDER, TLF204-171AK	QUANTITY	取付位置 INST. POINT +	明細番号 ITEM 0110	#1 CMP D*	2ND	INS	#4 PART 5
	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER C COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT +	明細番号 ITEM	CMP	2ND	INS	#4 PART
120- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 337	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 337		0110	D*	3	5	5

機種 PRODUCTS : ALL 変更番号 E. C. N. № : EA5992

設変会議日: DATE

(ステータス : Fixed STATUS : 半田Maker変更(CREAM半田 高銀) タイトル TITLE

親品目 : E95507357A GATHER PCBA, CG-1K CHI G MATERIAL (121)取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 #2 #3 #4 INST. INST. ÍŤËM CMP 2ND INS PART COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT 121- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX A0013230 0110 D* 3 5 5 0.337 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0, 337 親品目 : E95535200B PCBA, MAIN DA6400 G MATERIAL (122)取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. INST. CMP 2ND INS PART COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT 3 5 5 122- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 2.451 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 2, 451 0050 D* 親品目 : E95535210B PCBA, MAIN DA6400DP G MATERIAL (123)取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. CMP 2ND INS PART COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT 123- 1 A0008800 A0013230 0050 D* 3 5 5 CREAM SOLDER, S70G-SX 2, 451 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 2. 451 親品目 MATERIAL : E95535300B PCBA, MADI IF-MA64EX G (124)取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND TNS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. INST. QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION CMP 2ND INS PART 124- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0.290 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.290 0040 D* 3 5 5 親品目 : E95535310B PCBA, MADI IF-MA64BN G MATERIAL (125)取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR INST. 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. COMPONENT QUANTITY POINT COMPONENT QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0. 296 D* 3 5 5 125- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0. 296 A0013230 0040

機種 : ALL PRODUCTS

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

: 半田Maker変更(CREAM半田_高銀)

親品目: E95535320B PCBA, MADI IF-MA640P MATERIAL (126) 日品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST. 新品目(AF	TER CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 <u>PA</u> RT
126- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0. 296	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 296	0040	D*	3	5	5
親品目: E95535400A GPCBA, POWER DA6400 GMATERIAL (127) 日品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST. 新品目(AF Y POINT COMPONENT +	TER CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
127- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0. 745	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0.745	0800	D*	3	5	5
親品目: E95535410A GPCBA, POWER DA6400DP MATERIAL (128) 日品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST. 新品目(AF	TER CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
128- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0. 745	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0.745	0080	D*	3	5	5
親品目: E95535500A GPCBA, FRONT DA6400 GMATERIAL (129) I日品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST. Y POINT + 新品目(AF COMPONENT 40013230	TER CHANGE) DESCRIPTION CREAM SOLDER, TLF204-171AK	取付位置 INST. QUANTITY POINT 0. 684	明細番号 ITEM + 0100	CMP	2ND	INS	#4 PART
親品目: E95537000B GPCBA, SATA DA6400 G MATERIAL (130) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTIT	取付位置 INST. 新品目(AF Y POINT COMPONENT	TER CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	り 明細番号 ITEM	#1 CMP			#4 PART
130- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0. 745	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0.745	0030	D*	3	5	5

PAGE: 28

機種 : ALL PRODUCTS

: EA5992

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

131-	親品目 : MATERIAL : II品目(BEFO COMPONENT A00008800	RE CHANGE) DESCRIPTION CREAM SOLDER, S70G-SX	84 G 取付位置 INST. QUANTITY POINT 0. 225	新品目(AFTER (COMPONENT + A0013230	CHANGE) DESCRIPTION CREAM SOLDER, TLF204-171AK	QUANTITY 0. 225	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM + 0050	#1 CMP D*	#2 2ND 3	INS	#4 PART
132-	親品目 : MATERIAL : III品目(BEFO COMPONENT A0008800	E95554900A GATHER PCBA (132) RE CHANGE) DESCRIPTION CREAM SOLDER, S70G-SX	取付位置 INST. QUANTITY POINT 0.681	新品目(AFTER (COMPONENT ———————————————————————————————————	CHANGE) DESCRIPTION CREAM SOLDER, TLF204-171AK	QUANTITY 0. 681	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM + 0060	#1 CMP — D*	#2 2ND 3	INS	#4 PART 5
133-	親品目 : MATERIAL : III品目(BEFO COMPONENT A00008800	(133)	N-2 MV-7000 取付位置 INST. QUANTITY POINT 1. 160	新品目(AFTER (COMPONENT A0013230	CHANGE) DESCRIPTION CREAM SOLDER, TLF204-171AK	QUANTITY 1. 160	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM + 0050	#1 CMP D*	#2 2ND 3	INS	#4 PART 5
134-	親品目 : MATERIAL : III品目(BEFO COMPONENT A00008800	E95573300A GATHER PCBA (134) RE CHANGE) DESCRIPTION CREAM SOLDER, S70G-SX	取付位置 INST. QUANTITY POINT 0.408	新品目(AFTER (COMPONENT + A0013230	CHANGE) DESCRIPTION CREAM SOLDER, TLF204-171AK	QUANTITY 0. 408	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM + 0370	#1 CMP D*	#2 2ND 3	INS	#4 PART 5
135-	親品目: MATERIAL: I日品目(BEFO COMPONENT A00008800	(135)	N, MV-7000 PRM-1 R 付位置 INST. QUANTITY POINT 1. 128	新品目(AFTER (COMPONENT + A0013230	CHANGE) DESCRIPTION CREAM SOLDER, TLF204-171AK	QUANTITY 1. 128	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM + 0130	#1 CMP D*	#2 2ND 3	INS	#4 PART

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE: 29

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 PRODUCTS : ALL 変更番号 E. C. N. № 設変会議日: : EA5992 DATE

(ステータス : Fixed STATUS

: 半田Maker変更(CREAM半田 高銀) タイトル TITLE

親品目 : E95604800A PCB ASSY, MAIN TD9KT MATERIAL (136)取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 #2 #3 #4 INST. ÍŤËM CMP 2ND INS PART COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT 136- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX A0013230 0040 D* 3 5 5 0.888 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0, 888 親品目 : E95604900B PCB ASSY, ANALOG TD9KT MATERIAL (137)取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. CMP 2ND INS PART COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT 3 5 5 137- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 1, 154 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 1. 154 0040 親品目 : E95605000B PCB ASSY, POWER TD9KT MATERIAL (138)取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. CMP 2ND INS PART COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT 138- 1 A0008800 A0013230 D* 3 5 5 CREAM SOLDER, S70G-SX 1.430 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 1. 430 0040 親品目 MATERIAL : E95605030B PCB ASSY, POWER TD9KT (30) (139)取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND TNS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. INST. QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION CMP 2ND INS PART 139- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 1.430 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 1. 430 0040 D* 3 5 5 親品目 : E95605100B PCB ASSY, SD USB TD9KT MATERIAL (140)取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. COMPONENT QUANTITY POINT COMPONENT QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0. 204 D* 3 5 5 140- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX 0. 204 A0013230 0030

PAGE: 30

機種 : ALL PRODUCTS

: EA5992

変更番号 : EA5992 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

親品目 : E95605200B PCB ASSY, LC MATERIAL (141)	D TD9KT									
I日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CI COMPONENT	HANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. Y POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
141- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 132	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 132		0030	D*	3	5	5
親品目 : E95605300B PCB ASSY, BA MATERIAL (142)	CKPLANE TD9KT									
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CI COMPONENT	HANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. Y POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
142- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 337	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 337		0030	D*	3	5	5
親品目: E95605400A PCB ASSY, CC MATERIAL (143) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	L TD9KT 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CI COMPONENT	HANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. Y POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
143- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 275	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 275		0040	 D*	3	 5	5
親品目: E95610700A GPCBA, SEQ A MATERIAL (144) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	VP3040 G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CI	HANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. Y POINT	明細番号	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
144- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 450	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 450		0070	D*	3	5	5
親品目 : E95610800A GPCBA, RELAY MATERIAL (145)	AVP3040 G 取付位置				取付位置					
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CI COMPONENT	HANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	明細番号 ITEM	#1 CMP			#4 PART
145- 1 A0008800 CREAM SOLDER, S70G-SX	0. 270	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 270		0030	 D*	3	5	5

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE: 31

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : ALL PRODUCTS 設変会議日: DATE 変更番号 E. C. N. № : EA5992

(ステータス : Fixed STATUS) タイトル TITLE : 半田Maker変更(CREAM半田 高銀)

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCE)
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED #2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST BYTE B \rightarrow WIP (WORK IN PROCESS) Č ← D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE

BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE