設計変更情報

ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種: CD-5010B, ETC. PRODUCTS

変更番号 E. C. N. № : EA6023

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : BOM修正(低銀→高銀) TITLE 同期設変 : ---SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設変 : ---RELATED E. C. N.

設変記事: BOM修正(低銀→高銀) CONTENTS

CREAM半田及びSTICK半田に於いて、本来高銀半田を使用するところが 低銀半田が登録されている機種がありましたので、BOMを修正します。

A0013060

SOLDER PASTE, M40-LS720 G

千住金属工業

A0013230

CREAM SOLDER, TLF204-171AK

TAMURA製作所

A0012960

STICK SOLDER, DIP NP103T G

NIHON GENMA

A0013200

STICK SOLDER, DIP SN-97C

NIHON SUPERIOR

[檢図者] 生産技術課 成田幹子 「承認者] 生産技術課 松浦部長 翻译:关于锡膏和锡棒,本来使用高银的,却BOM登录了低银品号,所以要更正 BOM。 实施:已经实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 :

DATE

担当 PERSON IN CHARGE

: 1720 michiko sato

依頼元: REQUESTING SECTION

生産技術課

設変会議 E.C.MTG.

: 要 To be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№

ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: ERROR OTHERS

変更理由(主) REASON(MAIN) 変更理由(従) REASON(SUB)

安全規格 SAFETY STD

: NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 : NOT required CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : No change

:

単位コスト UNIT COST

金型改造費 COST FOR DIE

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

機種: CD-5010B, CD-6010, CD-9010 (CF) HS-8, MDR-600HD, MV-7000S TD-01, TD-9000T, UR-4MD

設変会議日 : DATE タイトル TITLE

変更番号 : EA6023 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

: BOM修正(低銀→高銀)

親品目 : E95349021A PCB ASSY, CD5	020A MAIN 21G									
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1- 1 A0013060 SOLDER PASTE, M40-LS720 G	0. 544	A0013230	CREAM SOLDER, TLF204-171AK	0. 544	,	0050	D*	3	3	1
親品目 : E95393500A GATHER PCBA, MATERIAL (2)					T-110.00					
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT +	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
2- 1 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G	4. 350	A0013200	STICK SOLDER, DIP SN-97C	4. 350	,	0140	D*	3	3	1
親品目 : E95439900A PCB ASSY, MAII MATERIAL (3) 旧品目(BEFORE CHANGE)	N CD9010 G 取付位置 INST.	新品目(AFTER	CHANCE		取付位置 INST.	明細番号	#1	#2	#3	#4
COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT	ITEM	CMP		INS	PART
3- 1 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G	6. 090	A0013200	STICK SOLDER, DIP SN-97C	6.090		0060	D*	3	3	1
親品目: E95442200A GPCBA, AUDIO MATERIAL (4) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	CD9010 G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. Y POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
4- 1 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G	4. 850	A0013200	STICK SOLDER, DIP SN-97C	4. 850		0050	<u>D</u> *	3	3	1
親品目 : E95451500A GATHER PCBA, MAIN CD-6010 MATERIAL (5) 取付位置 以付位置 取付位置 取付位置 以付位置 取付位置 以付付工 取付位置 以付付工 以付付工 以付付工 以付付工 以付付工 以付付工 以付付工 以付付										
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
5- 1 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G	6. 850	A0013200	STICK SOLDER, DIP SN-97C	6. 850	+	0050	 D*	3	3	1

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

: CD-5010B, CD-6010, CD-9010 (CF) HS-8, MDR-600HD, MV-7000S TD-01, TD-9000T, UR-4MD 機種 PRODUCTS

変更番号 E. C. N. № : EA6023 設変会議日: DATE

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル TITLE

: BOM修正(低銀→高銀)

親品目 : E95480400B MATERIAL (6) GATHER PCBA, REAR DA-3K G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. DESCRIPTION COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT 6- 1 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 3, 761 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 3.761 0070 3 3 1 親品目 MATERIAL E95480454B GA PCBA, REAR DA-3K CHI G (7) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT **DESCRIPTION** QUANTITY POINT COMPONENT 3 3 1 7- 1 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 3.761 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 3.761 0070 親品目 : E95485000A MATERIAL (8) GATHER PCBA, 5010B MAIN G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP INST.
QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) **DESCRIPTION** DESCRIPTION COMPONENT 8- 1 A0013060 SOLDER PASTE, M40-LS720 G A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0030 3 3 1 0.410 0.410 親品目 MATERIAL E95505800E GATHER PCBA, UR4MD BK USUT (9) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. DESCRIPTION DESCRIPTION QUANTITY POINT QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 9- 1 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 4.130 0070 3 3 1 4. 130 親品目 MATERIAL E95554700D GATEHR PCBA, TD-01 (10) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 10- 1 A0013060 SOLDER PASTE, M40-LS720 G 0.680 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.680 0050 3 3 1

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

: CD-5010B, CD-6010, CD-9010 (CF) HS-8, MDR-600HD, MV-7000S TD-01, TD-9000T, UR-4MD 機種 PRODUCTS

変更番号 E. C. N. № 設変会議日: DATE : EA6023

(ステータス : Fixed STATUS タイトル TITLE : BOM修正(低銀→高銀)

親品目 : E95572700A MATERIAL (11) PCB ASSY, PSV-2 MV-7000 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION COMPONENT 11- 1 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 7, 980 A0013200 STICK SOLDER, DIP SN-97C 7.980 0060 3 3 1 親品目 MATERIAL E95574300A GATHER PCBA, MV-7000 PRC-2 (12)取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT 3 3 12- 1 A0013060 SOLDER PASTE, M40-LS720 G 0.480 A0013230 CREAM SOLDER, TLF204-171AK 0.480 0030 E95615700A GPCBA, MAIN TD9KT 親品目 MATERIAL (13) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMF INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT SOLDER PASTE, M40-LS720 G STICK SOLDER, DIP NP103T G CREAM SOLDER, TLF204-171AK STICK SOLDER, DIP SN-97C 3 13- 1 A0013060 0.888A0013230 0.888 0030 3 2 A0012960 3.043 A0013200 3.043 0040 D* 親品目 E95616300A GPCBA, CCL TD9KT MATERIAL (14) 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. DESCRIPTION DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT CREAM SOLDER, TLF204-171AK STICK SOLDER, DIP SN-97C 14- 1 A0013060 14- 2 A0012960 SOLDER PASTE, M40-LS720 G STICK SOLDER, DIP NP103T G 0.275 A0013230 0.275 0030 3 3 D* 3.043 A0013200 3.043 0040 E95619200A GATHER PCBA, ANA-BP TD9KT 親品目 MATERIAL (15) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. IŃŚŤ. DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT SOLDER PASTE, M40-LS720 G STICK SOLDER, DIP NP103T G CREAM SOLDER, TLF204-171AK STICK SOLDER, DIP SN-97C 15- 1 A0013060 15- 2 A0012960 A0013230 3 3 1.491 1.491 0040 3. 043 0050 A0013200 3.043 D*

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 PRODUCTS : CD-5010B, CD-6010, CD-9010 (CF) HS-8, MDR-600HD, MV-7000S TD-01, TD-9000T, UR-4MD

変更番号 E. C. N. № : EA6023 設変会議日: DATE

(ステータス : Fixed STATUS タイトル TITLE

: BOM修正(低銀→高銀)

		5619300A GATHER PCBA, I 16) CHANGE)		KT 取付位置 INST.	新品目(AFTER)	CHANGE)		取付位置 INST.	明細番号	#1	#2	#3	#4
	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT	ÍTEM	CMP	2ND	INS	PART
16- 16-	1 A0013060 2 A0012960	SOLDER PASTE, M40-LS720 G STICK SOLDER, DIP NP103T G	3. 197 3. 043	,	A0013230 A0013200	CREAM SOLDER, TLF204-171AK STICK SOLDER, DIP SN-97C	3. 197 3. 043	Ţ	0050 0060	D* D*	3	3	1
親品目 : E95619330A GPCBA, P-S-L TD9KT (30) MATERIAL (17) 取付位置 取付位置 取付位置													
	旧品目(BEFORE (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
		SOLDER PASTE, M40-LS720 G STICK SOLDER, DIP NP103T G	0. 275 3. 695	Ţ	A0013230 A0013200	CREAM SOLDER, TLF204-171AK STICK SOLDER, DIP SN-97C	0. 275 3. 695	Ţ	0050 0060	D* D*	3	3	1

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE BYTE B — C —

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST

D 無 NOT COMPATIBLE

SHIPPED PRODUCTS
WIP (WORK IN PROCESS)

#3 INS : 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROC
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE