REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報

ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種: AP-701 PRODUCTS

变更番号 : COE517 E. C. N. №

(ステータス : Issued STATUS

タイトル: MAIN PCBA HARNESS変更 TITLE 同期設変: ---SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設変: ---RELATED E. C. N.

設変記事: MAIN PCBA HARNESS変更 CONTENTS

COST DOWNのため、RIBBON CABLE ASSYのCONNECTORを変更します。

EZ5626102A PCB ASSY, T-MAIN AP-701 0100 E02477700A HARN A, IDC10 #28 L35 IDCR 削除 0100 E02477700B HARN A, IDC10 #28 L35 IDCR 追加

A端末: TE Connectivity 1-111382-4 → CnC Tech 3040-10-00 B端末: TE Connectivity 1658622-1 → On-Shore Technology 101-106

EZ5626102A PCB ASSY, T-MAIN AP-701 0110 E02477800A HARN A, IDC16 #28 L60 IDCR 削除 0110 E02477800B HARN A, IDC16 #28 L70 IDCR 追加

A端末: TE Connectivity 1-111382-6 → CnC Tech 3040-16-00 B端末: TE Connectivity 1658622-3 → On-Shore Technology 101-166 また、CABLEの長さを10mm延長します。

FPPより実施願います。 翻译: 因COSTDOWN的原因,相关线材变更。 实施: 从FPP第一台开始实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 : 2020/10/26

DATE

担当 PERSON IN CHARGE : Y710 sasaki, tadashi

依頼元 : TEC開発部 REQUESTING SECTION

設変会議 E.C.MTG. : 不要 NOT to be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№

ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: COST DOWN

変更理由(主) REASON(MAIN) 変更理由(従) REASON(SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 : NOT required CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : Decrease

単位コスト UNIT_COST

金型改造費 COST FOR DIE

PAGE:

REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: AP-701 PRODUCTS

変更番号 E. C. N. № : COE517 2020/10/26

(ステータス : Issued STATUS

<mark>設変会議日:</mark> DATE タイトル TITLE

: MAIN PCBA HARNESS変更

親品目 : EZ5626102A PCB ASSY, T-MAIN AP-701

MAIERIAL (1)		取付价里	I			取付价量	I				
旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1- 1 E02477700A	& HARN A, IDC10 #28 L35 ID 0001	1.000	P210	E02477700B	HARN A, IDC10 #28 L35 IDCR 0001	1.000	P210	0100	C*	3	5	5
1- 2 E02477800A	& HARN A, IDC16 #28 L60 ID 0001 0002	1. 000 2. 000 1. 000 1. 000	P410 P211 P411	E02477800B	HARN A, IDC16 #28 L70 IDCR 0001 0002	1. 000 2. 000 1. 000 1. 000	P410 P211 P411	0110	C*	3	5	5

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY
1ST A 有 COMPATIBLE
BYTE B →
C ← #3 INS : 手配指示 INSTRUCTION # 1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS 2 仕掛品 WIP(WORK IN PROCESS) 3 在庫部品 STOCK 4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER 5 新規発注 NEW ORDER 9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED #2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE NO SIMULTANEOUS CHANGE

PAGE: