設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

変更番号 E. C. N. № : EA6506 : CD-200SB

PRODUCTS

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : AKM代替各仕向BOMの修正

ŤITĽE

同期設変 SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設変

RÉLATED E. C. N.

設変記事 : AKM代替各仕向BOMの修正 CONTENTS

CD-200SBに於いて、AKM代替検討を行った結果をBOMに反映いたします。

#変更内容
1、各仕向AMPLSECT内、GPCBA変更(EUR/CHI/TM/TC)
(xxは仕向け EUR/CHI/TM/TC ※DMはEA6493で変更済み)
E954641xxA -> E9566546xxA G PCBA, FRTCD200SB xx ALT
E954642xxA -> E956475xxA G PCBA, AN CD200SB xx ALT
E954643xxA -> E956479xxA GATHER PCBA, SWUSB xx ALT
※必ず上記の3種GPCBAが同期した状態にしてください。
2、FW Ver1.02 -> Ver2.00 build45へVersion Upします。
(G PCBA, FRTCD200SB xx ALT内にあるFWの変更はBOM移管で行いました)
※本機では新旧のPCBAを自動判別できません。
そのため、旧FWを間違えて書き込まないようにご注意願います。

#変更理由 試作確認結果を反映

#変更時期 5月生産分より

#旧部品処理 DTA他機種で使用されているもののため転用可能

※本設変のE956475xxA G PCBA, AN CD200SB xx ALTと E956479xxA GATHER PCBA, SWUSB xx ALTのBOMは BOM移管連絡書 G120212018, G120212020で移管連絡を行いましたので 移管処理が完了の後、本設変の処理をお願いいたします。

因AKM IC替代品使用关系,对应基板改版及FW变更同期实施。

5月份生产开始实施。 注意:新软件跟新基板(包括新IC)同期实施,新基板+旧软件生产不可。 新旧基板生产时,软体烧录注意管理。

関連図面 RELATED DRAWINGS : 2021/04/13

: 4311 shunji, matoba

PERSON IN CHARGE

依頼元 REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 要 To be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : ERROR OTHERS

REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required

CHG. IN SERV. MANUAL

取說訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL : NOT required : NOT required

技術情報発行 ENGINEERING INFO.

: No change

コスト変動 COST

単位コスト UNIT COST 金型改造費

COST FOR DIE

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: CD-200SB PRODUCTS

変更番号 : EA6506 E.C.N.No (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : 2021/04/13 DATE) タイトル : AKM代替各仕向BOMの修正 TITLE

親品目 : Y00583550A AMPL SECT, EU MATERIAL (1)				
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
1- 1 E95464100A GATHER PCBA, FRT CD200SB G 1- 2 E95464250A GA PCBA, AN CD200SB EUR G 1- 3 E95464300A GATHER PCBA, SWUSB G	1. 000 1. 000 0. 500	E95654600A G PCBA, FRT CD200SB ALT E95647550A G PCBA, AN CD200SB EUR ALT E95647900A GATHER PCBA, SWUSB ALT	1. 000 1. 000 0. 500	0010 D1 3 5 5 0020 D1 3 5 5 0030 D1 3 5 5
親品目 : Y00583554A AMPL SECT, CH MATERIAL (2) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	I CD200SB G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
2- 1 E95464154A 2- 2 E95464254A 2- 3 E95464354A GA PCBA, AN CD200SB CHI G GA PCBA, SWUSB CHI G	1. 000 1. 000 0. 500	E95654654A E95647554A E95647954A GPCBA, FRT CD200SB CHI ALT GPCBA, AN CD200SB CHI ALT GATHER PCBA, SWUSB CHI ALT	1. 000 1. 000 0. 500	0010 D2 3 5 5 0020 D2 3 5 5 0030 D2 3 5 5
親品目: Y00583556A AMPL SECT, TM MATERIAL (3) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	CD200SB G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
3- 1 E95464100A 3- 2 E95464230A 3- 3 E95464300A GATHER PCBA, FRT CD200SB G GA PCBA, AN CD200SB TM G GATHER PCBA, SWUSB G	1. 000 1. 000 0. 500	E95654600A E95647530A E95647900A G PCBA, FRT CD200SB ALT G PCBA, AN CD200SB TM ALT GATHER PCBA, SWUSB ALT	1. 000 1. 000 0. 500	0010 D3 3 5 5 0020 D3 3 5 5 0030 D3 3 5 5
親品目: Y00583593A AMPL SECT, EX MATERIAL (4) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	TC CD200SB G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
4- 1 E95464100A 4- 2 E95464220A 4- 3 E95464300A GATHER PCBA, FRT CD200SB G GA PCBA, AN CD200SB TC G GATHER PCBA, SWUSB G	1. 000 1. 000 0. 500	E95654600A G PCBA, FRT CD200SB ALT G PCBA, AN CD200SB TC ALT GATHER PCBA, SWUSB ALT	1. 000 1. 000 0. 500	0010 D4 3 5 5 0020 D4 3 5 5 0030 D4 3 5 5

PAGE: 2

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE: 3

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 PRODUCTS 設変会議日: DATE : CD-200SB : EA6506 2021/04/13

変更番号 : EA6500 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS : AKM代替各仕向BOMの修正 タイトル TITLE

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE SHIPPED PRODUCTS WIP (WORK IN PROCESS)

#2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER #3 INS : 手配指示 INSTRUCTION
1 有り EXIST 1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 優先 PREFERENTIAL 2 仕掛品 WIP (WORK IN PROC
3 無し NOT EXIST 3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED BYTE B → C ← D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE