設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種: RC-SS20 PRODUCTS

変更番号 : EA6082 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS : EA6082

タイトル : BOM修正 TITLE 同期設変 SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設変 RELATED E.C.N.

設変記事: BOM修正 CONTENTS

本来CHASSIS SECTの構成にあるべき部品がPCB ASSYの構成に登録されていましたので修正します。

[対象機種] RC-SS20

[修正内容] E01514600A

____0010

SW, UB-15H1SKP1Y-ANK G E0151470 SW, UB-15SKW035D G M0285230 COVER, AT4074J G → CHASSIS SECTに移動 M0285240 LENS, AT-4075B G → CHASSIS SECTに移動 _ 0020 _ 0030

译: BOM修正,本来应该在CHASSIS SECT的构成中的部件被登记在PCB ASSY的构成中,所以要修改。修正内容如上:

EPP1开始实施

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 : 2019/12/10

担当 PERSON IN CHARGE : 1720 michiko sato

依頼元 : DTA技術課 REQUESTING SECTION

設変会議 E.C.MTG. : 要 To be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: ERROR OTHERS

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 : NOT required CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE PAGE:

REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: RC-SS20 PRODUCTS

 変更番号
 : EA6082
 設変会議日:
 2019/12/10

 E. C. N. No.
 DATE

 (ステータス: Fixed STATUS
) タイトル
 : BOM修正

	STATUS		TITLE						
親品目: E01514600A SW, UB-15H1SK MATERIAL (1) 日品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	 明細番号 ITEM +	CMP		—	#4 PART
1- 1 M0285230 COVER, AT-4074J G 1- 2 M0285240 LENS, AT-4075B G	1. 000 1. 000				0020 0030	D* D*	3	_	5 5
親品目: Y00432400A CHASSIS SECT MATERIAL (2) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	RC-SS20 G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	 明細番号 TTEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
2- 1		M0285230	COVER, AT-4074J G LENS, AT-4075B G	21. 000 0001 1.000 S1 0002 1.000 S2 0003 1.000 S6 0004 1.000 S7 0005 1.000 S11 0006 1.000 S12 0007 1.000 S16 0008 1.000 S3 0010 1.000 S3 0010 1.000 S3 0011 1.000 S4 0011 1.000 S5 0012 1.000 S8 0013 1.000 S9 0014 1.000 S1 0015 1.000 S1 0015 1.000 S1 0016 1.000 S1 0017 1.000 S18 0019 1.000 S18 0019 1.000 S19 0020 1.000 S20 0021 1.000 S20 0021 1.000 S21 21.000 0001 1.000 S2 0003 1.000 S2 0003 1.000 S2	0121				5
				0001 1.000 S1 0002 1.000 S2 0003 1.000 S6 0004 1.000 S7 0005 1.000 S11 0006 1.000 S12 0007 1.000 S16 0008 1.000 S17 0009 1.000 S3					

PAGE:

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: RC-SS20 PRODUCTS : EA6082 2019/12/10

変更番号 : EA6082 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日: DATE タイトル : BOM修正

> S4 S5 S8 S9 1.000 0010 0011 1.000 0012 1.000 0013 1.000 S10 S13 0014 1.000 0015 1.000 **S14** 0016 1.000 0017 1.000 S15 0018 1.000 S18 0019 1.000 S19 S20 S21 0020 1.000 0021 1.000

#2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER #3 INS : 手配指示 INSTRUCTION
1 有り EXIST 1 版出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 優先 PREFERENTIAL 2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCE 3 在庫部品 STOCK 4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER 5 新規発注 NEW ORDER 9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED #1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY IST A 有 COMPATIBLE BYTE B → WIP (WORK IN PROCESS) Č ← D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE