REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

: CD-RW900MKII CHI, ETC.

变更番号 : EA6478 E. C. N. №

PRODUCTS

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : AKM代替BOMの間違いの修正 TITLE

同期設変 SIMULTANEOUS E. C. N.

関連設変 RELATED E.C.N.

設変記事: AKM代替BOMの間違いの修正 CONTENTS

AKMの代替BOMの作成時に間違いと漏れがありましたので

ARMの代替BOMの作成時に同連いと編れがありましたので 修正します。 間違い: 過去に設変 (EA6240)を行った部品を登録していたので修正します。 R0157474 -> R0255784 R0157484 -> R0255794 漏れ: ROM ASSYにLABELとROM部品が漏れていたので追加します。 S0082983 追加 M01502000A 追加

译: BOM错误更正。

实施:下次生产时开始实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 DATE : 2021/03/23

担当 PERSON IN CHARGE : 3670 Matsumoto Shougo

依頼元 : TASCAM開発 REQUESTING SECTION

設変会議 E.C.MTG. : 要 To be held

PP番号 P. P. NO.

技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB) : FUNCTION

: ERROR OTHERS

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG, IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログゴエ : NOT required NOT required

カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE

CHG. IN MATTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 : No change

COST

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE PAGE: 1

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: CD-RW900MKII_CHI, CD-RW900MKII_ALL, CD-R CD-RW901MKII_ALL

変更番号 : EA6478 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS : EA6478 設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

2021/03/23

: AKM代替BOMの間違いの修正

| | 5648100A PCBA, S-SYS RV | /900MK2 A | LT | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|---|--|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| MATERIAL (旧品目(BEFORE COMPONENT | 1) CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 1- 1 R0157474 1- 2 R0157474 1- 3 R0157484 | RES ARRAY, 47 OHM*40603G 0001 RES ARRAY, 47 OHM*40603G 0001 RES ARRAY, 4.7K OHM*40603G 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 | RA601 RA602 RA603 | R0255784 R0255784 R0255794 | RES ARRAY, 47 OHM*40603 0001 RES ARRAY, 47 OHM*40603 0001 RES ARRAY, 4. 7K OHM*40603 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 | RA601 RA602 RA603 | 2000 2010 2020 | C* C* | 3 3 3 | 5 5 5 | 5 5 5 |
| 親品目 : EZ MATERIAL (旧品目(BEFORE COMPONENT | 5648110A PCBA, S-SYS RV 2) CHANGE) DESCRIPTION | | 取付位置 INST. | 新品目(AFTER COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | #4 PART |
| 2- 1 R0157474 2- 2 R0157474 2- 3 R0157484 | RES ARRAY, 47 OHM*40603G 0001 RES ARRAY, 47 OHM*40603G 0001 RES ARRAY, 4.7K OHM*40603G 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 | RA601 RA602 RA603 | R0255784 R0255784 R0255794 | RES ARRAY, 47 OHM*40603 0001 RES ARRAY, 47 OHM*40603 0001 RES ARRAY, 4. 7K OHM*40603 0001 | 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 | RA601 RA602 RA603 | 2000 2010 2020 | C* C* | 3 3 3 | 5 5 5 | 5 5 5 |
| | 1004300E IC, ROM ASSY S 3) CHANGE) DESCRIPTION | | 取付位置 INST. | 新品目(AFTER COMPONENT S0082983 M01502000A | CHANGE) DESCRIPTION IC, MX29LV800CBTC-70G G LABEL, TYPE 12*6 (BLANK) | QUANTITY 1. 000 1. 000 | 取付位置 INST. POINT + | 明細番号 ITEM 0020 0030 | #1 CMP | | #3 INS 5 5 | #4 PART 5 5 |
| 親品目:SO MATERIAL(I用品目(BEFORE COMPONENT 4-1 4-2 | 1004400F IC, ROM ASSY S 4) CHANGE DESCRIPTION | | 取付位置 INST. | 新品目(AFTER COMPONENT S0082983 M01502000A | CHANGE) DESCRIPTION IC, MX29LV800CBTC-70G G LABEL, TYPE 12*6 (BLANK) | QUANTITY 1.000 1.000 | 取付位置 INST. POINT + | 明細番号 ITEM 0020 0030 | #1 CMP C* C* | #2 2ND 3 3 | #3 INS — 5 5 | #4 PART 5 5 |

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE: 3

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: CD-RW900MKII CHI, CD-RW900MKII_ALL, CD-R PRODUCTS CD-RW901MKII_ALL 設変会議日: DATE 变更番号 E. C. N. № 2021/03/23 : EA6478

(ステータス : Fixed STATUS タイトル : AKM代替BOMの間違いの修正 TITLE

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST #1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE BYTE B \rightarrow WIP (WORK IN PROCESS)

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCE)
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED C -Ď 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE