REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種: TD-9000T PRODUCTS

変更番号 : TD9004 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS : TD9004

タイトル : BOM変更(板金2点) TITLE 同期設変 : ---

SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設変 RELATED E.C.N.

設変記事: BOM変更(板金2点) CONTENTS

下記部品2点の変更を行います。

①BRACKET, FRONT TD9KT M040408-00A \rightarrow -00B 2PLATE, TD9KT H0LD M032825-10A \rightarrow -10B

変更理由 ①曲げ変形対策のため、幅寸法変更(25 → 18) ②120.5寸法安定化のため、0.15隙間を設定

なお、本変更による型修正費用は業者負担、単価変動なしで合意済みです。(DTA技術)

実施 EPP~

DTA殿

変更図面については下記FTP SERVERにあります。

/Project IPD/TD-9000T/MECHANICAL

译: TD-9000T机构部品结构尺寸变更,版本上升一级。 实施: EPP开始实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 : 2019/07/23

担当 PERSON IN CHARGE : 1720 TANAKA, HIROMI PAGE:

依頼元 : MAJORMENT開発 REQUESTING SECTION

設変会議 E.C.MTG. : 不要 NOT to be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: ERROR OTHERS

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 : NOT required CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費

COST FOR DIE

PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: TD-9000T, TD-9000T (CCL) PRODUCTS

変更番号 : TD9004 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS : TD9004 設変会議日 : DATE タイトル TITLE

2019/07/23

: BOM変更(板金2点)

親品目 : Y MATERIAL	Y00866500A CHASSIS S (1)	ECT, TD9KT								
旧品目(BEFORI COMPONENT	E CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP		#3 INS	#4 PART
1- 1 M04040800A 1- 2 M03282510A	BRACKET, FRONT TD9KT PLATE, TD9KT HOLD	1. 000 2. 000	M04040800B M03282510B	BRACKET, FRONT TD9KT PLATE, TD9KT HOLD	1. 000 2. 000	0020 0200	A* A*	3	5 5	5 5
親品目 : N MATERIAL	Y00866503A CHASSIS S	ECT, TD9KT (CCL)								
旧品目(BEFORI COMPONENT	•	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM			#3 INS	#4 PART
2- 1 M04040800A 2- 2 M03282510A	BRACKET, FRONT TD9KT PLATE, TD9KT HOLD	1. 000 2. 000	M04040800B M03282510B	BRACKET, FRONT TD9KT PLATE, TD9KT HOLD	1. 000 2. 000	0020 0200	A* A*	3	5 5	5 5

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY
1ST A 有 COMPATIBLE
BYTE B →
C ←
D 無 NOT COMPATIBLE

WIP (WORK IN PROCESS)

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE

#2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER #3 INS : 手配指示 INSTRUCTION
1 有り EXIST 1 販出商品 SHIPPED PRODUCTS
2 優先 PREFERENTIAL 2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCE 3 在庫部品 STOCK 4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER 5 新規発注 NEW ORDER 9 未定 NOT DECIDED