REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 : MIXCAST4

变更番号 : COS515 E. C. N. № PRODUCTS

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : EPP向けBOM変更 ŤITLE Í

同期設変 SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設変 : ---RELATED E.C.N.

設変記事 : EPP向けBOM変更 CONTENTS

EPPに向けてBOM変更を行います。

#PCB PWR-AUDIO

#FCB FWR-ADDIO Q57: S0108134 ->S0085284へ変更: VGS余裕を取るため Q61: S0093574 ->S0090714 へ変更: CostDown L23: 削除 R939: 追加 R0157394

#DC JACK

TP34:E01588900A 追加 誤記訂正

#WIRE SECT

E01806500A 追加 誤記訂正 旧部品は他機種で使用しているので他機種で消費してください。

PWR-AUDIO基板实装部品变更,现行BOM修正。

EPP生产实施。

関連図面 : ---RELATED DRAWINGS

PAGE: 1

設変会議日 : DATE

: 3670 Taketomo Matsumoto

PERSON IN CHARGE

依頼元 : 開発統括部 開発1部 HW開発課 REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 要 To be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

: To be enforced

ENFORCEMENT

変更理由(主) : ERROR OTHERS

及文程出(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER'S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN LUCE MANUAL

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required

CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正: CHG. IN MFTR. MANUAL : NOT required

技術情報発行 ENGINEERING INFO.

: NOT required

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費

COST FOR DIE

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

PAGE: 2

機種: MIXCAST4 PRODUCTS

変更番号 : COS515 E. C. N. No (ステータス : Issued STATUS 設変会議日 : DATE) タイトル TITLE : EPP向けBOM変更

親品目 : EZ5640300C MATERIAL (1) PCBA, S-PWR-AUD MIXCAST4

MA'I	TERIAL (1)		取付位置	1			取付份署	1				
旧记 COM	品目(BEFORE (MPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTIT	取付位置 INST. Y POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1- 1 S00	093574	FET, NTMS4177PR2G G	1. 000 01 1. 000	001	S0090714	FET, RRH040P03	1.000	0.01	0450	D*	3	5	1
1- 2 S01	108134	FET, RTQ035P02TR G	3 000	Q61 Q57	S0108134	FET, RTQ035P02TR G	2. 000	Q61	0470	D*	3	5	1
1- 3 R01	157394	RD, 1/10W 0 OHM J0603G RD, 1/10W 0 OHM J0603G 000 000 000 000 000 000 000 000 000	02	Q57 Q59 Q62 R5 R149 R150 R189 R190 R203 R216 R358 R365 R367 R368 R377 R382 R393 R450 R451 R453 R454 R455 R455 R752 R755 R756 R757 R788 R757 R788 R757 R788 R790 R800 R801 R802 R803 R804	R0157394	RD, 1/10W 0 OHM J0603G RD, 1/10W 0 OHM J0603G 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000	1.000 61.000 1.000	Q59 Q62 R5 R149 R150 R189 R190 R203 R216 R358 R365 R367 R368 R377 R382 R393 R450 R451 R453 R454 R455 R456 R752 R756 R757 R788 R757 R787 R788 R790 R801 R801 R802 R803 R804	1000	D*	3	5	5

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE: 3

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : PRODUCTS	MIXCAST4	変更番号 : COS515 E. C. N. No (ステータス : Issued STATUS	ed)	設変会議日 : DATE タイトル : EPP向けE TITLE	OM変更						
	0037 1 0038 1 0039 1 0040 1 0041 1 0042 1 0043 1 0044 1 0045 1 0046 1 0047 1 0048 1 0049 1 0050 1 0051 1 0052 1 0053 1 0054 1 0055 1	. 000 R805 . 000 R806 . 000 R807 . 000 R808 . 000 R810 . 000 R811 . 000 R812 . 000 R832 . 000 R836 . 000 R886 . 000 R886 . 000 R893 . 000 R895 . 000 R897 . 000 R897 . 000 R898 . 000 R898 . 000 R899 . 000 R899 . 000 R900 . 000 R901 . 000 R901 . 000 R902 . 000 R903 . 000 R904 . 000 R905 . 000 R905 . 000 R905 . 000 R905 . 000 R905 . 000 R905		0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059	1. 000 1. 000	R805 R806 R807 R808 R809 R810 R811 R812 R832 R836 R886 R888 R893 R895 R897 R896 R897 R899 R890 R901 R902 R901 R902 R903 R905 R887 R905					
1- 4 E01261	0001 1	. 000 L23	C0126164	0061 BEAD COIL, BLM18PG471SN1DG	1. 000 4. 000		2620	D*	3	5	1
1- 5	$\begin{array}{c} 0002 & 1 \\ 0003 & 1 \\ 0004 & 1 \\ 0005 & 1 \end{array}$. 000 L49 . 000 L63 . 000 L64	50085284	0002 0003 0004 0005 FET, RRQ030P03TR G	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	L43 L49 L63 L64	0510	D*	3	5	5
親品目 MATERI	: EZ5640402B PCBA, T-DC-JACK M					er f li film mil					
旧品目 COMPON	(BEFORE CHANGE) ENT DESCRIPTION QUA	取付位置 INST. 新 NTITY POINT CO	新品目(AFTER CH COMPONENT	ANGE) DESCRIPTION	與 QUANTITY i	双付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
2- 1		+ E0	E01588900A	HARN ASSY, F-GND CD200 G 0001	1. 000 1. 000	TP34	0210	D*	3	5	5

REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 PRODUCTS : MIXCAST4 变更番号 E. C. N. № : COS515 設変会議日: DATE

(ステータス : Issued STATUS

タイトル

: EPP向けBOM変更 TITLE

親品目 : Y00919800A MATERIAL (3) WIRE SECT, MIXCAST4

旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION

BYTE B \rightarrow

取付位置 INST. QUANTITY POINT

新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION

取付位置 INST. QUANTITY POINT

明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR CMP 2ND INS PART

D* 3 5 5

PAGE:

4

3- 1

E01806500A

FLAT CABLE, FFC30P SD HS2G 1,000

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST

SHIPPED PRODUCTS WIP (WORK IN PROCESS)

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROC
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED

0030

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE

D 無 NOT COMPATIBLE