REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種: VS-R264 PRODUCTS 变更番号 E. C. N. № : EA6096

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : BOM修正 TITLE 同期設変 : SIMULTANEOUS E.C.N.

関連設変 : ---RELATED E. C. N.

設変記事: BOM修正 CONTENTS \_

[VS-R265] BOM内に以下部品が抜けていた為、追加する。 ◆E95619600A GPCBA, FRONT VS-R265

译:设变E6002时VS-R265的GPCBA, FRONT漏掉了,这次发设变追加。

实施: 下次生产开始实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 DATE : 2020/01/07

担当 PERSON IN CHARGE : 3650 hiroya sano PAGE: 1

依頼元: REQUESTING SECTION

設変会議 E.C.MTG. : 不要 NOT to be held

PP番号

P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: ERROR OTHERS

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

: To be coordinated

進行状況 COORD. TO MERCHANT

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 佐装輝準訂正 : NOT required NOT required CHG. IN BROCHURE 佐装輝準訂正 : NOT required

Chg. IN MrTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 : No change COST

単位コスト UNIT COST 金型改造費

COST FOR DIE

REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

PAGE: 2

機種 PRODUCTS : VS-R264

变更番号 E. C. N. № 設変会議日: 2020/01/07 : EA6096 DATE (ステータス : Fixed STATUS

タイトル TITLE

: BOM修正

親品目: Y00885700A MATERIAL: (1) ORDER SECT, VS-R265

取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION

新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION

取付位置 INST. QUANTITY POINT

明細番号 #1 #2 #3 #4 ÍŤËM CMP 2ND INS PART

D\* 3 5 5

1- 1

E95619600A

GPCBA, FRONT VS-R265

0.500

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE

BYTE B →

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP(WORK IN PRODUCTS)
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED SHIPPED PRODUCTS WIP (WORK IN PROCESS)

0016

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE \* NO SIMULTANEOUS CHANGE

D 無 NOT COMPATIBLE