REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

変更番号 E. C. N. № : PORTACAPTURE X8 : COV023

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : 板金部品の形状変更 TITLE 1

設変記事 : 板金部品の形状変更 CONTENTS

Portacapture X8の下記部品の変更を行います。

1)M04140100 BRACKET, COMBO L KPPCOV M04140000 BRACKET, COMBO R KPPCOV #COMBO基板との組立性改善のため形状変更 #静電対策の線材取付用の螺子を共通にするためTap径と位置を変更 #左右の部品を区別しやすいようにL/R刻印を見えやすい位置に変更

2)削除)B00345500A,,SCREW,MPAR 1.7*4FZB Qty:2 追加)B00341104A,SCREW,MPAR 2*4FZC G Qty:2 #静電対策の線材取付用の螺子を共通にするため

3)M04139900 CHASSIS, LCD KPPCOV M04150300 PLATE, EMC L KPPCOV M04150400 PLATE, EMC R KPPCOV #管理寸法公差の変更(図面変更のみ)

【実施】FPPより

译: 1. 钣金部品组立性改善,形状变更。 2. 接地使用螺丝变更。 3. 3款钣金部品公差寸法变更。 实施: FPP开始实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS : M04139900, M04140000, M04140100, M04150300

M04150400

担当 PERSON IN CHARGE : 3620, Hosokane

依頼元 : APD R&D REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 不要 NOT to be held

PP番号

P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: PRODUCTIVITY

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 CUSTOMER"S APPRV : NOT required

Sマニュアル訂正 : NOT required CHG, IN SERV. MANUAL

取說訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL

: NOT required カタログ訂正 CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL : NOT required

技術情報発行 ENGINEERING INFO.

: NOT required

コスト変動 COST : No change

単位コスト

UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE PAGE: 1

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 PRODUCTS : PORTACAPTURE X8

設変会議日 : DATE タイトル TITLE 変更番号 : COV023 E. C. N. No (ステータス : Issued STATUS : 板金部品の形状変更

親品目: Y00920600A MATERIAL (1) CHASSIS SECT, PORTACAP8

	IE	· 日品目(BEFORE (CHANGE) DESCRIPTION		I QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER C	HANGE) DESCRIPTION		I QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1- 1- 1-	2 M	04140100A 04140000A 00345500A	BRACKET, COMBO L KPPCC BRACKET, COMBO R KPPCC SCREW, MPAR 1.7*4FZB	0V 0V 0001 0002 0003 0004	1. 000 1. 000 6. 000 2. 000 2. 000 1. 000	PCB, M R-BR, M PCB, M L-BR, M LUG-BR, C R LUG-BR, C L	M04140100B M04140000B B00345500A	BRACKET, COMBO L KPPC BRACKET, COMBO R KPPC SCREW, MPAR 1. 7*4FZB	00V 00V 0001 0002	1. 000 1. 000 4. 000 2. 000 2. 000	PCB, M R-BR, M PCB, M L-BR, M	0060 0070 0510	C* C* D*	3 3 3	5 5 3	2 2 5
1- 4	4 B	00341104A	SCREW, MPAR 2*4FZC G	0001 0002 0003 0004	6. 000 1. 000 1. 000 2. 000 2. 000	BR, C R-CH, LCD PCB, AD-CH, LCD BR, PCB-CH, LCD PCB, MN-BR, PCB	B00341104A	SCREW, MPAR 2*4FZC G	0001 0002 0003 0004 0005 0006	8. 000 1. 000 1. 000 2. 000 2. 000 1. 000 1. 000	BR, C R-CH, LCD PCB, AD-CH, LCD BR, PCB-CH, LCD PCB, MN-BR, PCB LUG-BR, C R LUG-BR, C L	0580	D*	3	3	5

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 WIP (WORK IN PROC
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED #2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST #1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE SHIPPED PRODUCTS BYTE B → WIP (WORK IN PROCESS) D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE