設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

变更番号 E. C. N. № : SONICVIEW16 ALL : CNZ529

PRODUCTS

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : EPP1 BOM間違いの修正 TITLE

同期設変 SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設変 :

RÉLATED E. C. N.

設変記事 : EPP1_BOM間違いの修正 CONTENTS

DTAにおけるEPP1の部品実装時に発覚した、BOMの部品間違いについて

修正を行います。

①ADDA基板のIC間違い修正
S0106444 IC, AK4558EN G → S0107384 IC, AK4458VN G
旧部品はDR-100MKIIIに転用可能です。EPP1より対応済み
②SD-USB基板のcapacitor間違い修正
C0093080 CE, SK 6V 1000UF M G → C0055504 CE, EEE0JA102UP6V1000UFG
旧部品は「SS-CDR250N」に転用可能です。EPP1より対応済み
③BE95632420A PCBA, 24-JACK D16内の不要なapacitorの削除
EZ5632403A PCBA, R-JACK D16は他のBOMに使用しているので、
専用のASSY EZ5632423A PCBA, R-24-JACK D16を作成し入れ替えます。
EZ5632403A PCBA, R-JACK D16 → EZ5632423A PCBA, R-24-JACK D16
EPP1は変更なし、EPP2より対応

BOM误记修正。

EPP生产实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 DATE

: 3670 Shougo Matsumoto

PERSON IN CHARGE

依頼元 : APD開発 REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 要 To be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : ERROR OTHERS

REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB) : FUNCTION

安全規格 SAFETY STD : NOT required

: To be coordinated

進行状況 COORD. TO MERCHANT

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 CUSTOMER"S APPRV : NOT required

Sマニュアル訂正 : NOT required

CHG. IN SÉRV. MANUAL 取説訂正 : NOT required

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE

作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL : NOT required : NOT required

技術情報発行 ENGINEERING INFO.

コスト**変動** COST : No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE PAGE: 1

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: SONICVIEW16 ALL, SONICVIEW24 ALL PRODUCTS

変更番号 : CNZ529 E. C. N. No (ステータス : Issued STATUS 設変会議日 : DATE) タイトル : EPP1_BOM間違いの修正 TITLE

					SIAIUS		TITLE								
	親品目 : E9 MATERIAL (旧品目(BEFORE COMPONENT	5632420A 1) CHANGE) DESCRIPTION	PCBA, 24-JACK		取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1- 1	EZ5632403A	PCBA, R-JACK	D16	1. 000		EZ5632423A	PCBA, R-24-JACK D16		1. 000		0025	C*	3	5	1
	親品目 : EZ MATERIAL (旧品目(BEFORE COMPONENT	5632300A 2) CHANGE) DESCRIPTION	PCBA, S-ADDA I		取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
2- 1	S0106444	IC, AK4558EN	G	1.000	****	S0107384	IC, AK4458VN G		1.000	****	0170	D*	3	5	1
			0001	1. 000	U19			0001	1. 000	U19					
	親品目 : EZ MATERIAL (旧品目(BEFORE COMPONENT	5632423A 3) CHANGE) DESCRIPTION	PCBA, R-24-JA(取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	 明細番号 ITEM +	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
3- 1						C0093342	CE, TK 63V 47UF M T	P2. 5G 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021	24. 000 1. 000	C101 C102 C103 C107 C109 C110 C114 C115 C117 C119 C120 C121 C128 C129 C131 C133 C134 C135 C142 C145 C145 C145	0010	C*	3	5	5

REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

: SONICVIEW16 ALL, SONICVIEW24 ALL

PRODUCTS

: CNZ529

設変会議日 : DATE

变更番号 E. C. N. № (ステータス : Issued STATUS

タイトル

TITLE

: EPP1 BOM間違いの修正

1. 000 1. 000 0023 C151 0024 C152

1. 000 1. 000

親品目 : EZ5632800A MATERIAL (4)

PCBA, S-SD-USB D16

旧品目(BEFORE CHANGE)

COMPONENT

MATERIAL

COMPONENT

取付位置 INST. QUANTITY POINT

COMPONENT

C0055504

新品目(AFTER CHANGE) DESCRIPTION

QUANTITY POINT

0001

取付位置 INST.

0325

0100

明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR CMP 2ND INS PART D* 3

5 5

PAGE:

3

4- 1

親品目 : EZ5632802A

DESCRIPTION

PCBA, T-SD-USB D16

(5)

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE

BYTE B \rightarrow

取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. DESCRIPTION

QUANTITY POINT

新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION

取付位置 INST. QUANTITY POINT

C505

明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR CMP 2ND INS PART

D* 3 5 1

5- 1 C0093080

CE, SK 6V 1000UF M G

1.000 1.000 C505

#3 INS :

SHIPPED PRODUCTS

手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROC 3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED WIP (WORK IN PROCESS)

CE, EEE0 JA102UP6V1000UFG

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE

D 無 NOT COMPATIBLE

0001

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST