#### 承认 承认 确认 扣 当 P番实施依赖书 P-502 2019-07-12 关于CD-6010 二极管停产变更P番确认 CD-6010 标题 试用机种 第二会议室 所 月 时 时: 说明会 实施LOT:198 cobo1 c198 40% 试用台数:40台(CHI) 19年8月19 予 定 部品出库: 组立时间: 报告会场所: 第二会议室 报告会时间: 分 其他方式 分开检查 OA临场检查: 全部检查 P 番内容(目的、调查项目、注意点、QA检查时的制品形状等) 目的: 因二极管停产变更使用, 故新品使用时P番确认其效果。 現行部品1: S0069140 & DIODE, FR 0.7A1000V RG-1 代替部品1: S0111890 DIODE, UFR 1KV1. 5A UF1510G 部番: D6 变更内容: ■ 現行部品2 : S0073460 部番: D9 & DIODE, UFAST 200V AL01Z DIODE, UFR 200V 1A SM-1XP2 调查项目:1)制造2课按正常方式作业(基板实装、焊接及测试确认有无异常)。 2) 组立按照正常方式组装及测试,P番机台流水号请记载。 (注意: 生产测试若有与P番相关不良时, 请提出相关不良报告) QA检查:一般电气性能检查。 场所 第一会议室 H 时 分~ 时: 报告会 出席者: 见左下 试用台数: 实施LOT: 组立时间: 部品出库: 年 月 报告内容(调查结果、结论等) 制二课:循P-502实施,手插实装没发现P器相关不具含,修正投入.测试没发生P番相关程。判定:"合格" 制一课:依P-502内容实施,组立线在生产过程中找现度相关不良。判定:"合格"。 制技:PCBA及LINE生产过程中接好P备变更品棋的不良。判定:"合格"。 品证:QA抽检13台,检查时没有发生与陪相关的不良。判定:"合格。 拨术:经过各单位确认没有发现有P备内容不良的存在。判定:"合格"。 综上的述:"P备合格", 替代品二林管报入"可"。 确认 P番结果: (合)· 否 QA承认 承 认 记 묵 P番品的处理: 2019 SE 2019-09-05 年 H 月 副課長 担当 承认

	Form No. 680-010	)–7								No,			
	P - 100	1								承認	検図	担当	
配布先			P番		中七	1-1+	+ 45	#		2019. 7. 9	2019/7/9	2019/7/9	
(改定:'110912)			EPI	5	実加	也加	、粮	昔		松浦	田中	中村さ	
本社		( \text{\text{\$\psi}} +								124111		1410	
SCM本部 SCM管理部		Department of the same of the state of the same of the	ららかに丸			med at a		THE PARTY OF THE P		Lill an	As the same of the		
管理課	標題: 代替品Diode(EOL対応)使用確認									機種:	CD-6010 CHI		
購買課		日時 :	年月	日	時	分	~	時	分:	場所:			
	説明会	出席者:	割愛										
音響機器(事) 営業部	Mr.7177	Ции и .	D. Z										
海外販売課	予定	該当台数 : 40台 実施ロット:								CD-6010 CHI仕向 198LOT			
国内販売課										СБ-6010 СН	17 lbl 198F0	11	
カスタマーサポート課	部品出庫 : 年 月 日							組立時期:					
マーケティング部		報告会日時: 報告会場所:							Stanton And Inches				
17/127 RP		QA立会検査: (P番) PPS							PP実	医施場所: DTA			
ALCECTED IN	P番/PP内容	(目的、調査	E項目、活	主意点、	QA検	査時の	製品形	態等)					
開発部													
部長(表紙のみ) 1 H/W開発1課 )	目的:	現行Diode	がEOLと	なった	一為一	比巷品	へ変見	<b>F1.問</b>	是百 無し	いことを確	認する		
H/W開発2課		尚対象部品									A PROPERTY OF THE PARTY OF THE		
F/W開発課		16171371011	1147   110	のプロ小里	大人(ひ)	) \ I	-1140 (C	及文州	年即じて	する別質なってき	- 7 0		
機構開発課	亦 面 .	如口巫 口	27545145	-04	DCD A	COV T	DOWER	CUL	,		1) -	1-16	
開発業務課	the contract of the contract o	親品番 E			PCB A						1-50	os Ath	
JAH BH	0	現行部品1	: S0069	9140	& DIOD					部番: D6	1	7世為	
	9	代替部品1	: S011	1890	DIODE,	UFR 1	KV1. 5	A UF15	10G			2010 11	
情報機器(事)	0	現行部品2 代替部品2	: S0073	3460	& DIOI	E, UFA	ST 20	OV ALO	1Z	部番: D9		1	
	9	代替部品2	: S011	1870	DIODE,	UFR 2	00V 1	A SM-1	XP2			12	
REALESTER E	調査項	目: 制造	の誰にて	其板生	宝生及で	(給本)	を行い	界党	on tal	いことを確	切する		
SCM本部 品質保証部	,,,,,,	The second secon								常の無いこ		7	
部長			V)M/L/C	· C 形L 立	乙、 1央 至		AA央直	£111	`、共产	者の無いこ	乙 を 惟 於 9	٥.	
品証1課 1	+11 4- 1	- nt	h- 1		n nde			n.L.	^	10			
品証2課	報告会	日時 :	年	月日	時	分	~	時	分	場所:			
安規·環境管理課		出席者:											
入間													
	実績	該当台数 :						実施口	ット:				
TMS (青梅)	大順	部品出庫 :	年	月	日			組立時	期 :	年 月	日		
TMS図面管理	報告内容(調査約	店果、結論等)											
STATE STATE OF THE													
TMS(富士吉田)													
MTS													
修理センター													
ハーフセンター													
海外													
TTC(台北)													
TAC 1													
社外													
竹村電子													
日刊电丁													
THE SELECTION													
その他(上記以外)	to protect of the second like deposit is										di managana	MATERIAL MATERIAL	
10 TO	SCM管理部門	品質保証部門									技術部門		
	MP投入:可・否		Contract of the Contract of th							信認結果:合	The state of the s	P結果:合・否	
	P番: 課長 PP: 部長	P番:QA課長 PP:QAセ長		Rev	В	С	D	E	F	承認	検図	担当	
	承認	承認		V. TO PLOY	55.5		785 Sec. 479	ENVIOLE ST	\$558AV				
			差	年月日	19. 7. 23								
			替	承認	松浦								

担当 中村さ

#### 蒂雅克电子有限公司 技术部连络书

发行NO: ENG--323

发行日: 2019/08/23

#### P番P-502报告

**P番目的:** 因CD-6010使用的二极管S0069140, S0073460停产,从而变更为相应的新品S0111890, S0111870, 故为了确认其相关电气动作,性能是否有变更,及调查不良发生率,从而需要进行P番确认。

变更内容:

(1):S0069140-->S0111890。

(2):S0073460-->S0111870。

(3):M/LINE进行一般电气性能检查测试确认是否有存在与P番相关的不具合。

注:具体P番的机台注意记录好相关流水号码.

**P番LOT**: CHI(1980001-1980040)

P番机种:CD-6010

P番台数:40台

P番实施: (1) M/LINE进行一般电气性能检查测试确认是否有存在与P番相关的不具合。

经过确认没有发现有与P番内容不良的存在。

配布先 董事长

总经理

开发部

制造部

制一课

制二课

技术课

品管课

生管课

采购课 受检课

部管课

业务课

自插班

手插班

修正班

加工班

综上技术部判定此次P番合格。

代

**TEAC** 

# 生产部连络书

发行NO.

发行:

标题: P番报告

P番号码:

p-502

P番标题:

关于CD6010二极管停产变更P番确认

P番台数及LOT及仕向: CD601C198 40台

P番機種: cd6010

■P番狀況:

生产场所:制二课(PCBA)

配布先:

董事长

副总经理

开发部

技术部\*1

生技部\*1

品管课\*1

总务课

生管课

财务课

报关课 采购课

部管课

营业课

制二课

自插班

手插班

修正班

SMT班

配料班

制一课

加工班

F1班

F2班

F3班

F4班

CELL1班

CELL2班

1. 手插根据P番要求本次D6 用S0111890 D9用S0111870投入没发现不具合问题点。

2. 修正投入P番的板没发生不具合问题点,测试完毕没发生P番相关不良。

综上本次P番结果:制二课判定 < 合格 >。



确认 2019-08-13

发行NO.

# TEAC

# 生产部联络书

发行 2019年8月23日

标题: 关于P-502 P番结果报告

P番内容: 依P-502内容实施(二极管停产变更)

P番日期: 2019.8.22--2019.8.22

P番机种: CD-6010

P番LOT: 198LOT

P番号码: CHI(1980001-40).

P番台数: CHI仕向40台.

P番线别: 组立3班

P番结果: 生产线在生产过程中未发现P番中所描述的不良.

APW.

> 承认 承认 确认 担当 生産部 2019-06-23 經理孟 2019-81-23

## 生产技术部连络书

发行NO:

发行日期: 2019年8月23日

### 标题:关于P-502 P番结果报告

P番内容: CD-6010 DIODE停产变更(S0069140->S0111890 S0073460->S0111870)

P番日期: 2019.8.22

P番班别: 3班

P番机种: CD-6010

P番LOT: 198 LOT

P番号码: CHI (1980001-1980040).

P番结果: PCBA及LINE生产过程中未发生与P番变更品相关的不良.

P番判定: 合格

配布先:

董事长

副总经理

电脑课

开发部

技术部

品管课

总务课

生管课

部管股

采购课

业务股

会计课

受检课

技术课

制一课

制二课

 承认
 确认
 担当

 生産部
 制技課

 2019-08-23
 知度<sup>08-23</sup>

 經理孟
 知度<sup>08-23</sup>

 課長黄
 杜东平

### P-502 CD-6010二极管变更 QA检查结果报告书

标题: CD-6010二极管变更

P番內容: D6由S0069140 DIODE FRO. 7A1000V RG1变更为S0111890 DIDEO UFR

1KV1.5V ÚF1510G

D9由S0073460 DIDEO UFAST 200V AL01Z变更为S0111870 DIDEO UFR

200V 1A SM-1XP2

P番生产班: 组立3班

QA检查日期: 2019/8/21~2019/8/22

P番仕向: CHI

P番台数: 预计 CHI 1980001-40

实际生产完成1980001-40 共 40 台

P番结果: QA抽检13台

检查时没有发生与P番相关的不良

P番QA检查判定结果:

担当 确认 承认 品管课 品管課 2019-08-26 2019 -08- 26