REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 PRODUCTS : CD-RW900MKII ALL, ETC. 变更番号 : EA6543 E. C. N. №

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : 定格不足部品の変更 TITLE

同期設変

SIMULTANEOUS E. C. N.

関連設変 RELATED E.C.N.

設変記事 : 定格不足部品の変更 CONTENTS

CD-RW900MKII, CD-RW901MKIIのAKM対応基板において、 定格が不足している部品がありましたので変更いたします。 部番: U1001 S0092274 → S0114204 C801 C0094244、C1016 R0178024 追加 C1016については、CapacitorのPADにchip抵抗をmountしてください。 変更前の部品はDTA生産の別製品に転用可能です。 関連文書: 作業連絡書 X-3374

译:不具合对应,故变更及追加部品。

实施:已改修实施,相关技联DTS-4541。

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 DATE : 2021/05/18

: 3670 Matsumoto Shougo

PAGE: 1

担当 PERSON IN CHARGE

依頼元 : APD開発 REQUESTING SECTION

設変会議 E.C.MTG. : 要 To be held

PP番号 : ---

P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

: X3374

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: FUNCTION

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG, IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログゴエ : NOT required NOT required

カタログ訂正

: NOT required CHG. IN BROCHURE

CHG. IN MATTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 : No change

COST

単位コスト UNIT COST 金型改造費

COST FOR DIE

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: CD-RW900MKII ALL, CD-RW900MKII CHI, CD-R PRODUCTS: CD-RW901MKII CHI, CD-RW901MKII\_ALL, CD-R : EA6543

設変会議日: DATE 变更番号 E. C. N. № 2021/05/18

(ステータス: Fixed タイトル : 定格不足部品の変更 `STÁTUS´ TITLE

親品目 : EZ5648100A MATERIAL ( 1) PCBA, S-SYS RW900MK2 ALT

	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER C COMPONENT		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1-	1 S0092274	IC, NJM2884U1-05 G	0001	1.000 1.000	U1001	S0114204	IC, NJM2830U1-05	1. 000 1. 000	U1001	0250	<b>C*</b>	3	5	1
1-	2		0001	1.000	01001	C0094244	CE, RV3 6V 47UFM G	1.000		1850	<b>C*</b>	3	5	5
1-	3					R0178024	0001 RD, 1/8W 470 OHM F0805 G 0001	1. 000 1. 000 1. 000	C801 C1016	1860	C*	3	5	5

親品目 : EZ5648110A MATERIAI (2) PCBA, S-SYS RW901MK2 ALT

	MATERIAL (2)			取付价量					取付份署	1				
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER ( COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
<b>2</b> - 1	I S0092274	IC, NJM2884U1-05 G	0001	1. 000 1. 000	U1001	S0114204	IC, NJM2830U1-05	1. 000 1. 000	U1001	0250	<b>C*</b>	3	5	1
2- 2	2		0001	1.000	01001	C0094244	CE, RV3 6V 47UFM G 0001	1. 000 C801 1. 000 C801	1840	<b>C*</b>	3	5	5	
2- 3	3					R0178024	RD, 1/8W 470 OHM F0805 G 0001	1. 000 1. 000 1. 000	C1016	1850	C*	3	5	5

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE

BYTE B  $\rightarrow$ Ď 無 NOT COMPATIBLE

#2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER #3 INS : 手配指示 INSTRUCTION
1 有り EXIST 1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 優先 PREFERENTIAL 2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCE 3 在庫部品 STOCK 4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER 5 新規発注 NEW ORDER 9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED WIP (WORK IN PROCESS)

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE \* NO SIMULTANEOUS CHANGE