REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報

ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種: TD-9000T PRODUCTS

变更番号 : TD9510 E. C. N. №

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル: PCB SECT追加 TITLE 同期設変: ---SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設変: ---RELATED E. C. N.

設変記事: PCB SECT追加 CONTENTS

TD-9000TのBOMにPCB SECTを追加します。

Y00882000A PCB SECT, TD-9000T :TD-9000T Y00882003A PCB SECT, TD-9000T03 :TD-9000T(CCL)

翻译: 因BOM移管时, PCB SECTION 的BOM遗漏了,故设变追加。实施: 从EPP第一台开始实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 : 2019/07/23

DATE

担当 PERSON IN CHARGE : 1720 TANAKA, HIROMI

依頼元 : DTA REQUESTING SECTION

: 不要 NOT to be held

設変会議 E.C.MTG.

PP番号 P.P.NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: ERROR OTHERS

変更理由(主) REASON(MAIN) 変更理由(従) REASON(SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 : To be coordinated COORD. TO MERCHANT

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 : NOT required CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST

金型改造費 COST FOR DIE

PAGE:

PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 PRODUCTS

: TD-9000T, TD-9000T (CCL)

変更番号 E. C. N. № : TD9510 設変会議日: DATE

PCB SECT, TD-9000T

PCB SECT, TD-9000T (03)

2019/07/23

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル TITLE

: PCB SECT追加

親品目 : 1918630000 MATERIAL (1) TD-9000T

取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT

新品目(AFTER CHANGE) DESCRIPTION COMPONENT

Y00882000A

Y00882003A

取付位置 INST. QUANTITY POINT

1.000

1.000

明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR CMP 2ND INS PART

1- 1

TD-9000T (CCL)

親品目: 1918630003 MATERIAL: (2)

COMPONENT

旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION

取付位置 INST. QUANTITY POINT

新品目(AFTER CHANGE) DESCRIPTION COMPONENT

取付位置 INST. QUANTITY POINT

明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART

2- 1

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE

BYTE B →

D 無 NOT COMPATIBLE

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST

SHIPPED PRODUCTS WIP (WORK IN PROCESS)

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP(WORK IN PRODUCTS)
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED

0050

0050

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE