設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 : AD-850

变更番号 : EA6399 E. C. N. № PRODUCTS

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : 水晶発振子及び周辺定数変更

ŤITLE Í

設変記事 : 水晶発振子及び周辺定数変更 CONTENTS

HOSONIC製水晶発振子が事業終了により入手不可となる為、 代替品に変更します。 また、周波数精度調整として定数変更を同時に実施します。

[対象機種] AD-850/CD-A580

[変更内容] 親品番: EZ5571500B PCBA, S-CD/MCU AD-850 G EZ5571550B PCBA, S-CD/MCU AD-850 EUR C615: (旧) C0059114 CC, COG 50V 47PFJ T0603G (新) C0059104 CC, COG 50V 39PFJ T0603G

親品番: EZ5571502A PCBA, T-CD/MCU AD-850 G X601: (旧) 3E039210G & XTAL, 16.9344MHZ G (新) E0249690 RESONATOR, HC49S16932230

* X601とC615は同期設変とすること。

環境Data] 要 [旧品処理] 消化後 [実施時期] 211LOT~ (LOT内混在可)

因晶振停产变更使用,关联参数同期变更对应。

在库旧品消化后新品切替使用。 晶振及电容两者同期变更。

関連図面 RELATED DRAWINGS 設変会議日 : 2021/01/19 DATE

: 1720 sato michiko

PAGE: 1

担当 PERSON IN CHARGE

依頼元 : DTA REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 要 To be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : PROCUREMENT

REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER'S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN LUCE MANUAL

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正: NOT required CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 : NOT required CHG. IN MFTR. MANUAL

技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費

COST FOR DIE

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

: AD-850, CD-A580

PRODUCTS

変更番号 E. C. N. № : EA6399

設変会議日 : DATE

2021/01/19

WIP (WORK IN PROCESS)

WIP IN SUPPLIER NEW ORDER NOT DECIDED

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル TITLE

: 水晶発振子及び周辺定数変更

親品目 : EZ5571500B MATERIAL (1) PCBA, S-CD/MCU AD-850 G 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. INST. ÍTEM COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 2.000 1.000 1.000 D1 3 5 5 1- 1 C0059104 CC, COG 50V 39PFI T0603G C0059104 CC, COG 50V 39PFT T0603G 1540 0001 1.000 C614 0001 C614 0002 1.000 C615 1- 2 C0059114 CC, COG 50V 47PFJ T0603G 2380 D1 3 - 1 1.000 1,000 C615 0001 親品目 : EZ5571502A PCBA, T-CD/MCU AD-850 G MATERIAL 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND TNS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. INST. CMP 2ND INS PART COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT 2- 1 3E039210G & XTAL, 16.9344MHZ G E0249690 RESONATOR, HC49S16932230 0710 D1 3 5 4 0001 1. 000 1.000 X601 0001 X601 親品目 : EZ5571550B PCBA, S-CD/MCU AD-850 EUR MATERIAL 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 #2 #3 #4 INST. INST. ÍŤËM COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 1 C0059104 CC, COG 50V 39PFJ T0603G 1.000 C0059104 CC, COG 50V 39PFJ T0603G 2.000 1540 D1 3 5 5 1.000 C614 0001 1,000 C614 0001 0002 1,000 C615 3- 2 C0059114 CC, COG 50V 47PFJ T0603G 1.000 2380 D1 3 - 1 0001 1.000 C615 #3 INS: 手配指示 INSTRUCTION 1 既出荷品 SHIPPED 2 仕掛品 WIP (WORK 3 在庫部品 STOCK 4 外注仕掛品 WIP IN S 5 新規発注 NEW ORDE 9 未定 NOT DECI #2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST #1 CMP : 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE SHIPPED PRODUCTS

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE

D 無 NOT COMPATIBLE

BYTE B \rightarrow

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED