設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

変更番号 E. C. N. № : DA-6400/DP, ETC. : EA6494

PRODUCTS

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : NDK水晶発振器の代替変更(TASCAM製品) TITLE____

同期設変 SIMULTANEOUS E. C. N.

関連設変

RELATED E. C. N.

設変記事: NDK水晶発振器の代替変更(TASCAM製品)

CONTENTS

AKM工場火災の影響でAKM製品を使用した下記のNDK水晶発振器が入手出来なくなった為、代替品に変更します。 (設計変更依頼票: No. 20120802-2 APD 2/2)

旧)E0186834 & XTAL OSC, NZ2520SD24. 576 G 新)E0248974 XTAL OSC, NZ2520SH 24. 576M

旧)E0186844 & XTAL OSC, NZ2520SD22. 5792G 新)E0248984 XTAL OSC, NZ2520SH22. 5792M

旧)E0225404 & RESO, NZ2520SD 50M 30PPM 新)E0249004 XTAL OSC, NZ2520SH 50M

[対象機種] DA-6400, DA-6400dp, ML-16D, ML-32D, AE-40, MX-8A, Sonicview16/24 ※CP製品は別の代替品に変更(設変EA6497発行予定)

[実施時期] 旧部品消化後実施

(設計変更依頼票No. 20120802-2 (APD2/2))

译: 晶振购买难,故变更替代品。

实施: 旧品消化后切换,制二课切换时要做好标识,制一课要记录实施Lot。

関連図面

RELATED DRAWINGS

設変会議日 DATE : 2021/03/30

: 1720 sato michiko

担当 PERSON IN CHARGE

依頼元 : 購買課(設計依頼票NO. 20120802) REQUESTING SECTION

: 要 To be held

設変会議 E.C.MTG.

PP番号 P. P. NO.

技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : PROCUREMENT

REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

: To be coordinated

進行状況 COORD. TO MERCHANT

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN PROCUEDED.

CHG. IN BROCHURE

THE STATE OF THE CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 : No change

COST

単位コスト UNIT COST 金型改造費

COST FOR DIE

PAGE: 1

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : DA-6400/DP, ML-16D/32D, MX-8A SONICVIEW16/24, AE-4D

変更番号 : EA6494 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS : EA6494

2021/03/30

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

: NDK水晶発振器の代替変更(TASCAM製品)

親品目: EZ5535200B PCBA, S-MAIN DAG MATERIAL (1) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QU		取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	 明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1- 1 E0225404 & RESO, NZ2520SD 50M 30PPM 0001	1. 000 1. 000	X600	E0249004	XTAL OSC, NZ2520SH 50M 0001	1. 000 1. 000	X600	9920	 D*	3	5	4
2- 1 E0225404 & RESO, NZ2520SD 50M 30PPM 0001		取付位置 INST.	新品目(AFTER COMPONENT E0249004	CHANGE) DESCRIPTION XTAL OSC, NZ2520SH 50M 0001	QUANTITY 1. 000 1. 000	取付位置 INST. POINT X600	明細番号 ITEM + 9920	#1 CMP D*	#2 2ND 3	#3 INS 5	#4 PART 4
親品目: EZ5585600A & PCBA, S-MAIN MATERIAL (3) 日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QU	I	取付位置 INST.	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	り 明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND		#4 PART
3- 1 E0186834 & XTAL OSC, NZ2520SD24. 576 0001 3- 2 E0186844 & XTAL OSC, NZ2520SD22. 579 0001	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	X602 X601	E0248974 E0248984	XTAL OSC, NZ2520SH 24. 576M 0001 XTAL OSC, NZ2520SH22. 5792M 0001	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	X602 X601	2100 2110	D* D*	3	5 5	4
親品目: EZ5585600B PCBA, S-MAIN ML-MATERIAL (4) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QU		取付位置 INST. POINT +	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	り 明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND		#4 PART
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	X602 X601	E0248974 E0248984	XTAL OSC, NZ2520SH 24. 576M 0001 XTAL OSC, NZ2520SH22. 5792M 0001	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	X602 X601	2100 2110	D* D*	3		4

PAGE: 3

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

: DA-6400/DP, ML-16D/32D, MX-8A

PRODUCTS SONICVIEW16/24, AE-4D

変更番号 E. C. N. № : EA6494

設変会議日: DATE

2021/03/30

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル TITLE

: NDK水晶発振器の代替変更(TASCAM製品)

取付位置

親品目 : EZ5601800A MATERIAL (5) PCBA, S-AES4 AE4D G

取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT 5- 1 E0186834 & XTAL OSC, NZ2520SD24, 576 1.000

新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION E0248974

INST. QUANTITY POINT XTAL OSC, NZ2520SH 24, 576M 1.000 1.000 X500 0001

明細番号 #1 #2 #3 #4 ÍŤËM CMP 2ND INS PART 1000 D* 3 5 4

親品目 : EZ5604100A PCBA, S-MAIN MX8A G

DESCRIPTION

MATERIAL (6) 旧品目(BEFORE CHANGE)

COMPONENT

取付位置 INST. QUANTITY POINT

X500

1.000

新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT

DESCRIPTION

取付位置 INST. QUANTITY POINT 1.000 X2

明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR CMP 2ND INS PART D* 3 5 4

6- 1 E0225404 & RESO, NZ2520SD 50M 30PPM 1.000 E0249004 XTAL OSC, NZ2520SH 50M 1.000 1.000 0001 **X2** 0001

親品目 : EZ5633700A MATERIAL (7)

& PCBA, S-MAIN D16

0001

	MATERIAL (17		取付位置				放付价量	1				
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
7-	1 E0186834	& XTAL OSC, NZ2520SD24. 576 0001	1. 000 1. 000	Х3	E0248974	XTAL OSC, NZ2520SH 24. 576M 0001	1.000 1.000	vo.	3320	D*	3	5	4
7-	2 E0186844	& XTAL OSC, NZ2520SD22. 579	1.000	х2	E0248984	XTAL OSC, NZ2520SH22. 5792M	1.000	X3	3330	D*	3	5	4
7-	3 E0225404	0001 & RESO, NZ2520SD 50M 30PPM 0001	1. 000 1. 000 1. 000	X5	E0249004	0001 XTAL OSC, NZ2520SH 50M 0001	1. 000 1. 000 1. 000	X2 X5	3350	D*	3	5	4

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST

SHIPPED PRODUCTS

#4 PART:

BYTE B → C ← D 無 NOT COMPATIBLE

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED
2 仕掛品 WIP (WORK
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN S
5 新規発注 NEW ORDE
9 未定 NOT DECI WIP (WORK IN PROCESS) WIP IN SUPPLIER NEW ORDER NOT DECIDED

旧部品処理 TREATMENT OF STOCK 1 転用 CONVERSION 2 廃棄 DISPOSAL 3 追加工 REPROCESSING 4 消化 CONSUMPTION 5 無し NOT NECESSARY 9 未定 NOT DECIDED

2010

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE