REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

: NT-505-X, UD-505-X

变更番号 E. C. N. № : EA6573

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : Clock IC変更 ŤITĽE

同期設变 : ---SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設变 : EA6563 RELATED E. C. N.

設変記事: Clock IC変更 CONTENTS

部品調達遅延のため使用していた代替部品を、正規の部品に変更します。

EZ5649700A PCBA, S-ANALOG NT55X G EZ5649710A PCBA, S-ANALOG UD55X G 0970 S0114084 IC, SI5351C-B09138-GMR → S0113844 IC, SI5351C-B-GMR G U601 U601

実施時期: 旧部品消化後切り替え LOT管理: 不要

Clock IC変更, BOM修正。

旧品消化后切替。

関連図面 RELATED DRAWINGS

: 2021/06/29

: Y4280 tadashi, sasaki

PAGE: 1

担当 PERSON IN CHARGE

依頼元 : TEC REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG.

: 不要 NOT to be held

PP番号

P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: PROCUREMENT

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER'S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN LUCE MANUAL

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正: NOT required CHG. IN BROCHURE

作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL

: NOT required

技術情報発行 ENGINEERING INFO.

: NOT required

コスト変動 COST

: Decrease

単位コスト UNIT COST

金型改造費 COST FOR DIE REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 PRODUCTS : NT-505-X, UD-505-X

1-

变更番号 E. C. N. № : EA6573 設変会議日: DATE タイトル

2021/06/29

(ステータス : Fixed STATUS

TITLE

: Clock IC変更

親品目: EZ5649700A MATERIAL: (1) PCBA, S-ANALOG NT55X G

旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER ( COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1 S0114084	IC, SI5351C-B09138-GMR 0001	1. 000 1. 000	U601	S0113844	IC, SI5351C-B-GMR G	0001	1. 000 1. 000	U601	0970	C*	3	5	4

親品目 : EZ5649710A MATERIAL ( 2)

PCBA, S-ANALOG UD55X G

	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QU	I JANTITY	权付位置 INST. POINT	   明細番号   ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
2-	1 S0114084	IC, SI5351C-B09138-GMR 0001	1. 000 1. 000	U601	S0113844	IC, SI5351C-B-GMR G	0001	1.000 1.000	U601	0970	C*	3	5	4

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE

BYTE B →

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST

SHIPPED PRODUCTS WIP (WORK IN PROCESS)

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出行品。 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品。 WIP (WORK IN PROC
3 在庫部品。 STOCK
4 外注仕掛品。 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注。 NEW ORDER
9 未定。 NOT DECIDED

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE \* NO SIMULTANEOUS CHANGE

C ← D 無 NOT COMPATIBLE

PAGE:

2