REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 PRODUCTS 变更番号 E. C. N. № : AP-505 : EA6207

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : 電源断検出できず対策 TITLE 同期設変 : ---SIMULTANEOUS E.C.N. : EA6215

関連設変 RELATED E.C.N.

設変記事: 電源断検出できず対策 CONTENTS

TRANSの個体差により電源断検出できない不具合をC351を削除し対応 EZ5599802A DM EZ5599822A TC

EZ5599852A EUR

E0108280:SPK KILLER, 0.0047UF250V 削除

安規規格更新申請を行います。

LOT206生産より対応願います。

以上

译:不具合对应,部品删除。

实施: Lot206开始实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 DATE

担当 PERSON IN CHARGE : Y710 kumamoto, mineaki

: 2020/06/16

PAGE: 1

依頼元 REQUESTING SECTION

設変会議 E.C.MTG. : 不要 NOT to be held

PP番号 : ---

P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO. : X3226

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB) : FUNCTION

: PRODUCTIVITY

安全規格 SAFETY STD : Required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタロク訂正 : NOT required CHG. IN BROCHIDE

CHG. IN BROCHURE

CHG. IN MATTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 : Decrease

COST

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

: AP-505

PRODUCTS

変更番号 E. C. N. № 設変会議日: 2020/06/16 : EA6207 DATE

: 電源断検出できず対策 (ステータス : Fixed タイトル STÁTUS TITLE

親品目: EZ5599802A MATERIAL: (1) PCB ASSY, T-AC AP505 DM G

取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 #2 #3 #4 INST. INST. ÍŤËM COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 1- 1 E0108280 & SPK KILLER, 0. 0047UF250V 0210 D\* 3 9 1 1.000 1.000 C351 0001

親品目 : EZ5599822A PCB ASSY, T-AC AP505 T/C G MATERIAL (2)

取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. INST. DESCRIPTION CMP 2ND INS PART QUANTITY POINT QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION COMPONENT 2- 1 E0108280 & SPK KILLER, 0. 0047UF250V 1.000 0210 D\* 3 9 1 1.000 0001 C351

親品目 : EZ5599852A PCB ASSY, T-AC AP505 EUR G MATERIAL

取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. COMPONENT QUANTITY POINT COMPONENT QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION 3- 1 E0108280 & SPK KILLER, 0. 0047UF250V 1.000 0210 D\* 3 9 1 0001 1. 000 C351

#2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST SHIPPED PRODUCTS BYTE B → WIP (WORK IN PROCESS)

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED
2 仕掛品 WIP (WORK
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN S
5 新規発注 NEW ORDE
9 未定 NOT DECI #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK 1 転用 CONVERSION S) 2 廃棄 DISPOSAL 3 追加工 REPROCESSING 4 消化 CONSUMPTION 5 無し NOT NECESSARY 9 未定 NOT DECIDED D 無 NOT COMPATIBLE WIP IN SUPPLIER NEW ORDER

NOT DECIDED 2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE \* NO SIMULTANEOUS CHANGE