設計変更情報

ENGINEERING CHANGE NOTICE

: CD-500 **変更番号** E. C. N. № 機種 : EA6227 **PRODUCTS** 

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : Cost削減の為、部品削除とASSY分割

メイトル - COSCISSON TITLE 同期設変 SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設変 RELATED E. C. N. : ---

設変記事: Cost削減の為、部品削除とASSY分割 CONTENTS

CD-500/CD-500BのCost削減の為、部品の削除とASSYを分割します。

J1はJTAG用のCONNECTERで現在は針山でJTAG検査実施の為、不要。 J7/J8はCD-500B用のPCBAに信号を渡すCONNECTERの為、CD-500には不要。

親品番: E95411300B GATHER PCBA, MAIN CD-500 G

JACK, SJ-6329P-3P G CONNECTOR, B7B-PH-SM4 (LF) G CONNECTOR, B8B-PH-SM4 (LF) G 削除 0.82365 (RMB) 削除 1.1493 (RMB) 削除 1.1862 (RMB) 部番: J1 E0221110 J7 E0101964 J8 E0101974

[CD-500B]

Wersion展開した親品番は6/18にBOM移管連絡書(G120202007) 発行済み。 BOM移管を行った時点でJ1は削除済み。 Y00527810A(AMPL SECT, CD500B G)の構成に紐付け。

親品番: Y00527810A AMPL SECT, CD500B G T → E95411310A GATHER PCBA, MAIN CD-500B G

[削減効果] 部品単価+工数 **※CD−500** 

0.82365(RMB)+1.1493(RMB)+1.1862(RMB)+0.196(RMB)=3.15915(RMB)/台 **※CD-500B** 

0.82365 (RMB) +0.084 (RMB) =0.90765 (RMB) /台

[実施LOT] 11月生産分より実施 ※service partsの受注に伴い、7月生産分から実施しないで下さい。

詳細は作業連絡書No. X-3236を参照ください。

DTA改善要求 (No. 37) 生産技術課 岡部不二雄 生産技術課 鴇田 課長

翻译: 因COSTDOWN的原因,DTA提出出相关的插座删除对策,所以相关BOM变更。 实施: 从11月LOT开始实施。

設変会議日 : 2020/06/30

DATE

: 1720 sato michiko

PERSON IN CHARGE

依頼元 REQUESTING SECTION DTA

: 要 To be held

設変会議 E. C. MTG.

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№

ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: COST DOWN

変更理由(主) REASON(MAIN) 変更理由(従)

REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 CUSTOMER"S APPRV : NOT required

Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタロク訂正 : NOT required CHG. IN DROCHUME.

アメロン 司 IE CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 ENGINEERING INFO. : NOT required

: NOT required

コスト変動 COST : Decrease

単位コスト UNIT COST : 金型改造費 COST FOR DIE

REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

関連図面 : ---RELATED DRAWINGS

#1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART

5 1

C\* 3

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

: CD-500, CD-500B

**変更番号** E. C. N. № : EA6227 <mark>設変会議日:</mark> DATE タイトル TITLE

2020/06/30

機種 PRODUCTS

(ステータス : Fixed STATUS

: Cost削減の為、部品削除とASSY分割

親品目: EZ5411400B PCB ASSY, S-MAIN CD-500 G

MATERIAL	(	1)
----------	---	----

		-/		取付位署			ĦV	付位署					
	旧品目(BEFORE (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY P	付位置 NST. OINT	明細番号 ITEM ——	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1- 1	E0102384	CONN, B 9B-ZR-SM4 (LF) (SN) G	1. 000 1. 000	T1				•		D*	3	-	1
1- 2	E0101964	CONNECTOR, B7B-PH-SM4 (LF) G 0001	1. 000 1. 000 1. 000	J1 T7					6060	D*	3	_	1
1- 3	E0101974	CONNECTOR, B8B-PH-SM4 (LF) G 0001	1. 000 1. 000 1. 000	J8					6070	D*	3	-	1

親品目 : Y00527810A MATERIAL ( 2)

AMPL SECT, CD500B G

		旧品目(BEFORE COMPONENT		取付位置 INST. QUANTITY POINT		
2-	1	E95411300B	GATHER PCBA, MAIN CD-500 G	0. 500		

	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT
+	E95411310A	GATHER PCBA, MAIN CD-500B	0. 500	

#1 CMP :	互換性 COMPATIBILITY
1ST	A 有 COMPATIBLE
BYTE	B →
	C <del>-</del>

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROC 3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED SHIPPED PRODUCTS
WIP (WORK IN PROCESS)

ÍTEM 0010

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE NO SIMULTANEOUS CHANGE

D 無 NOT COMPATIBLE