REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種: UD-701N PRODUCTS 变更番号 E. C. N. № : COF033

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : BOM変更 TITLE 1

ITLLE 同期設交 : ---SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設交 : ---RELATED E. C. N.

設変記事: BOM変更 CONTENTS

変更理由: 導通を確実にする

変更内容: Y00909800A及びY00910500Aに記載のねじ B00199708AをB00208008Aに変更する。

実施時期:FPPより

管理: 不要

译:为确保导通而进行螺丝变更,变更如下 Y00909800A及Y00910500A中记载的螺丝 将B0019908A变更为B00208008A。 实施: FPP开始实施

関連図面 RELATED DRAWINGS

: 2021/06/14

: Y720 fujimura. nobuhiko

PAGE: 1

担当 PERSON IN CHARGE

依頼元 : TEC REQUESTING SECTION

: 不要 NOT to be held

設変会議 E. C. MTG.

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: FUNCTION

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER'S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USER MANUAL

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正: NOT required CHG. IN BROCHURE

作業標準訂正: CHG. IN METR. MANUAL

: Required

技術情報発行 ENGINEERING INFO.

: NOT required

コスト変動 COST

: No change

単位コスト

UNIT COST 金型改造費

COST FOR DIE

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: UD-701N PRODUCTS

設変会議日 : DATE タイトル TITLE 変更番号 : C0F033 E. C. N. № (ステータス : Issued STATUS 2021/06/14

: BOM変更

親品目: Y00909800A MATERIAL: (1) CHASSIS SECT, UD-701N-B

旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1- 1 B00199708A	SCREW, BPB 3*8 FZB G	0001 0002 0003 0004 0005	16. 000 8. 000 4. 000 2. 000 1. 000	XLR RCA COAXIAL CLOCK REAR-COVER_BT	B00208008A	SCREW, BPBR 3*8FZB G	0001 0002 0003 0004 0005	16. 000 8. 000 4. 000 2. 000 1. 000 1. 000	XLR RCA COAXIAL CLOCK REAR-COVER_BT	0540	C*	3	5	1

親品目: Y00910500A CHASSIS SECT, UD-701N-S

	MATERIAL (旧品目(BEFORE COMPONENT	2) CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
2- 1	B00199708A	SCREW, BPB 3*8 FZB G	0001 0002 0003 0004 0005	2. 000 1. 000	XLR RCA COAXIAL CLOCK REAR-COVER_BT	B00208008A	SCREW, BPBR 3*8FZB G	0001 0002 0003 0004 0005	16. 000 8. 000 4. 000 2. 000 1. 000 1. 000	XLR RCA COAXIAL CLOCK REAR-COVER_BT	0540	C*	3	5	1

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY IST A 有 COMPATIBLE BYTE B → C ← D 無 NOT COMPATIBLE #2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCE
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED WIP (WORK IN PROCESS)

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE