
- 1.1 Разработать функцию, которая в момент включения платы C51 запускает «демо-режим» выводит на ЖК сообщение с предложением о нажатии кнопок и зажигает на светодиодах платы самостоятельно разработанную студентом последовательность.
- 1.2 Разработать функцию нажатия свободных кнопок, изменяющую скорость бегущих огней.
- 2. Разработать функцию вывода на ЖК дисплей таймера от 0 до N, где N-произвольное число. Управление таймером: скорость изменения значений и пауза/запуск счёта задавать через прерывания INT0, INT2.

Для задания 1:



```
#define F CPU 12000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define RS 2
#define RW 1
#define EN 0
void button init(void);
void timer init(void);
void lcd init(void);
void lcd com(unsigned char);
void lcd dat(unsigned char);
void lcd string(char*);
void next step(int i);
uint8 t mode = 0;
                    // Текущие состояние
uint8 t mode last = 0; // Предидущие состояние
uint8 t speed mode = 1; // Скоросной режим
char speed char[] = "speed = 1"; // Строка для отображения скорости на
дисплее
uint16 t initial timer value = 55000; // Изначальное значение для таймера
uint8 t pattern = 0b11111000; // Паттерн бегущих огней
uint8 t direction = 0; // Режим бега влево/вправо
uint8 t step = 0; // Шаг для бегущих огней
int main(void)
      timer init();
  lcd init();
  button init();
  sei();
      int running line step = 0;
      int messageLength = 61;
  while (1)
            switch (mode)
```


```
{
                  case (0):{
                        if (mode\_last == 1) {
                              mode last = 0;
                              running line step = 0;
                        }
                        next step(running line step);
                        running line step++;
                        if (running line step >= messageLength) {
                              running line step = 0;
                        break;
                  }
                  case(1):{
                        if (mode\_last == 0)  {
                              mode last = 1;
                              lcd_com(0x01);
                              lcd com(0x80);
                              lcd_string("I work");
                              lcd com(0xC0);
                        }
                        lcd com(0xC0);
                        lcd_string(speed_char);
                        break;
                  }
            }
ISR(INT0 vect){
      mode last = mode;
      mode = !mode;
      TCNT1 = initial_timer_value;
};
ISR(INT1 vect){
      speed_mode += 1;
      if (speed mode > 3){
            speed mode = 1;
       }
```

```
switch (speed mode)
            case (3): { speed char[8] = '3'; initial timer value = 65000; break; }
            case (2): { speed char[8] = '2'; initial timer value = 60000; break; }
            case (1): { speed char[8] = '1'; initial timer value = 55000; break; }
      }
};
ISR(TIMER1 OVF vect)
      if (mode == 0) 
            PORTA = 0b000000000;
            return;
      }
      PORTA = pattern;
      if (direction == 0) {
            pattern = (pattern \lt\lt 1) | (pattern \gt\gt 7); // Сдвиг вправо
            } else {
            pattern = (pattern >> 1) | (pattern << 7); // Сдвиг влево
      step++;
      if(step > 4) {
            direction = !direction;
            step = 0;
      TCNT1 = initial timer value;
}
void next step(int i) {
      char staticText[] = "Instruction";
      char message[] = " Press the button! 1 - instructions or run; 2 - lights
speed;";
      int messageLength = 62;
      char message16[16]; // массив для хранения 16 символов +
завершающий нуль
      lcd com(0x80); // Устанавливаем курсор на первую строку
      lcd string(staticText);
      lcd com(0xC0); // Устанавливаем курсор на вторую строку
      for (int j = 0; j < 16; j++) {
            message16[j] = message[(j + i) \% messageLength];
```

```
lcd string(message16);
     delay ms(100); // Доп задержка для чтения бегущей строки
}
void button init(void){
     DDRD &=\sim(1<<PD2);
     DDRD &=\sim(1<<PD3);
     PORTD = (1 < PD2) (1 < PD3);
     GICR = (1 << INT0) | (1 << INT1);
     MCUCR \&=\sim (1 << ISC01) | (1 << ISC00);
     MCUCR &=\sim (1 << ISC11) | (1 << ISC10);
}
void lcd com(unsigned char p){
     PORTB &= \sim(1<<RS);
     PORTB = (1 << EN);
     PORTC = p;
      delay us(500);
     PORTB &=~(1<<EN);
     delay us(500);
}
void lcd dat(unsigned char p){
     PORTB = (1 << RS) | (1 << EN);
     PORTC=p;
      delay us(500);
     PORTB\&=\sim(1<<EN);
      delay us(500);
void lcd init(void){
     // Устанавливаем пины RS, RW и EN порта DDRB как выходные
     DDRB = (1 << RS) | (1 << RW) | (1 << EN);
     PORTB=0x00; // Обнуляем порт В
     DDRC=0xFF; // Устанавливаем порт С как порт вывода
     PORTC=0x00; // Обнуляем порт С
      delay us(500); // Задержка 500 микросекунд
     lcd com(0x08); // Инициализация дисплея: выключаем дисплей
      delay us(500); // Задержка 500 микросекунд
     1cd com(0x3C); // Установка режима 8 бит данных, 2 строки, 5x8 точек
      delay us(500); // Задержка 500 микросекунд
     lcd com(0x01); // Очистка дисплея
      delay us(500); // Задержка 500 микросекунд
```

```
lcd\_com(0x06); // Установка направления пути записи, увеличение
адреса на 1
      _delay_us(900); // Задержка 900 микросекунд
     lcd_com(0x0C); // Включаем дисплей без курсора
}
void timer_init(void){
     DDRA = 0xFF;
     TCCR1B |= (1 << CS12) | (1 << CS10);
     TIMSK |= (1 << TOIE1);
     TCNT1 = initial_timer_value;
}
void lcd_string(char *str){
     char data=0;
     while(*str){
           data=*str++;
           lcd_dat(data);
      }
}
```

Для задания 2:



```
#define F_CPU 12000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>

#define RS 2
#define RW 1
#define EN 0

void button_init(void);
void timer_init(void);
void lcd_init(void);

void lcd_com(unsigned char);
```

```
void lcd dat(unsigned char);
void lcd string(char*);
uint8 t mode = 0;
uint8 t last mode = 0;
uint8 t speed mode = 1;
uint8 t last speed mode = 0;
char current time char[] = "0 \rightarrow 77 : 00";
char speed char[] = "Speed - 1";
uint16 t initial timer value = 55000;
uint8 t N = 77;
uint8 t step = 0;
int main(void)
      timer init();
  lcd init();
  button init();
  sei();
      lcd com(0x80);
      lcd_string(current_time_char);
      lcd com(0xC0);
      lcd string("press PD2");
  while (1)
            switch (mode)
                   case (0):{
                         if (last mode == 1) {
                                last mode = 0;
                                lcd com(0x80);
                                lcd string(current time char);
                                lcd com(0xC0);
                                lcd string("Pause
                                                    ");
                         break;
                   case(1):{
```

```
lcd com(0x80);
                               lcd string(current time char);
                               if (speed mode != last speed mode || last mode
== 0){
                                     last speed mode = speed mode; last mode
= 0;
                                     lcd com(0xC0);
                                     lcd string(speed char);
                        break;
                  }
            }
ISR(INT0 vect){
      last mode = mode;
      mode = !mode;
};
ISR(INT1 vect){
      if (mode == 0) \{ return; \}
      last speed mode = speed mode;
      speed mode += 1;
      if (speed mode > 3){
            speed mode = 1;
       }
      switch (speed mode)
            case (3): { speed char[8] = '3'; initial timer value = 65000; break; }
            case (2): { speed char[8] = '2'; initial timer value = 60000; break; }
            case (1): { speed char[8] = '1'; initial timer value = 55000; break; }
      }
};
ISR(TIMER1 OVF vect)
{
      if (step < N) {
            current time char[10] = '0' + step / 10;
```

```
current time char[11] = '0' + \text{step } \% 10;
           step++;
            } else {
           step = 0;
      }
     TCNT1 = initial timer value;
}
void button_init(void){
     DDRD &=\sim(1<<PD2);
     DDRD &=\sim(1<<PD3);
     PORTD = (1 < PD2) (1 < PD3);
     GICR = (1 << INT0) | (1 << INT1);
     MCUCR \&=\sim (1 << ISC01)|(1 << ISC00);
     MCUCR &=\sim (1 << ISC11) | (1 << ISC10);
}
void lcd com(unsigned char p){
     PORTB &= \sim(1<<RS);
     PORTB = (1 \le EN);
     PORTC = p;
      delay us(500);
     PORTB &=\sim(1<<EN);
      delay us(500);
}
void lcd dat(unsigned char p){
     PORTB = (1 << RS) | (1 << EN);
     PORTC=p;
      delay us(500);
     PORTB\&=\sim(1<<EN);
     delay us(500);
void lcd init(void){
     // Устанавливаем пины RS, RW и EN порта DDRB как выходные
     DDRB = (1 << RS) | (1 << RW) | (1 << EN);
     PORTB=0x00; // Обнуляем порт В
      DDRC=0xFF; // Устанавливаем порт С как порт вывода
     PORTC=0x00; // Обнуляем порт С
      delay us(500);
     lcd com(0x08); // Инициализация дисплея: выключаем дисплей
      delay us(500);
     1cd com(0x3C); // Установка режима 8 бит данных, 2 строки, 5x8 точек
```

```
_delay_us(500);
     lcd_com(0x01); // Очистка дисплея
      _delay_us(500);
     lcd_{com}(0x06); // Установка направления пути записи, увеличение
адреса на 1
      delay us(900);
     lcd com(0x0C); // Включаем дисплей без курсора
}
void timer_init(void){
      \overline{DDRA} = 0xFF;
     TCCR1B |= (1 << CS12) | (1 << CS10);
     TIMSK |= (1 << TOIE1);
     TCNT1 = initial timer value;
}
void lcd string(char *str){
      char data=0;
      while(*str){
            data=*str++;
            lcd dat(data);
}
```