취급·비상대응 요약

예시 자료

유록스 요소수 32.5%

디젤 SCR용 요소수 · MSDS 개정 2024-07-05

경고



H319 눈에 심한 자극을 일으킴

취급·보관

• 옥외·환기 좋은 곳에서 취급. 증기 흡입·장시간 피부접촉 방지. 취급 후 손·접촉부 세척.
• 마개는 조심스럽게 열기. 빈 용기의 잔류물에도 MSDS·라벨 예방조치 적용. 권고용도 외 사용 금지.
보관 서늘·건조·환기되는 곳에 밀폐 보관. 할로겐·중간할로겐 접촉 회피(원문 7항).
열·스파크·화염, 가연성·환원성 물질 회피(원문 10항).

보호구

• 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구. 직접 노출·노출 가능 시 인증 방독마스크와 내화학성 보호구.
• 국소배기 또는 공정밀폐 환기, 가까운 곳에 세안·안전샤워 설비.

응급조치

눈	눈꺼풀을 들고 즉시 물 또는 생리식염수로 남은 물질이 없도록 약 15~20분 세척. 가능한 렌즈 제거·세척 계속. 자극 지속 시 진료.
피부	오염 의복·신발 즉시 제거. 비누 또는 순한 세제와 다량의 물로 남은 물질이 없도록 20분 이상 세척. 자극 시 진료. 의복·신발은 재사용 전 세탁·건조.
흡입	즉시 신선한 공기로 이동. 노출·노출 우려 시 의료 조언. 구강대구강 인공호흡 금지, 의료대응 시 적절한 호흡장비 사용.
삼킴	노출·노출 우려 시 의료진에게 연락. 구토 유발 여부는 의료진 조언을 따를 것. 구강대구강 인공호흡 금지, 의료대응 시 적절한 호흡장비 사용.

화재 시

• 안전거리 유지. 가열 시 용기 폭발·분해가스 위험.
• 소방대응: 알코올포말·CO_2·물분무, 질식소화는 마른 모래·흙. 방화복 등 소방보호구·공기호흡기 착용.
• 대규모 탱크화재는 무인 소화장비 사용, 불가능하면 물러날 것.

누출 시

• 관계자 외 접근 통제·위험지역 격리. 수로·하수구·지하실·밀폐공간 유입 방지.
• 방독마스크·보안경·화학장갑·보호복을 갖춘 대응자가 흡수·수거해 깨끗하고 건조한 용기에 보관. 오염지역은 세제·물로 세척.

MSDS 원문 보기 →

공급사 문의: 052-270-6351 / 긴급 02-6974-4744 (야간·공휴일 052-270-6331)

출처: 제조·공급사 MSDS 2·4·5·6·7·8·10항 / 자료 수집 2026-10-24

현장 게시용 보조자료 · MSDS 원문 및 용기 경고표지와 함께 사용

요소수 유록스