表面粗糙度的评定标准及测量方法

网络 工业涂料工程师 2017-03-06

当钢材表面经喷射清理后,就会获得一定的表面粗糙度或表面轮廓。表面粗糙度可以用形状和大小来进行定性。经过喷射清理,钢板表面积会明显增加很多,同时获得了很多的对于涂层系统有利的锚固点。当然,并不是粗糙度越大越好,因为涂料必须能够覆盖住这些粗糙度的波峰。太大的粗糙度要求更多的涂料消耗量。一般用于裸钢表面的防腐蚀涂料系统要求的表面粗糙度通常为 R_z =40~100微米。

1. 粗糙度的定义

对表面粗糙度的定义有以下几种:

h_v: 在取样长度内,波峰到波谷的最大高度, ISO8503-3(显微镜调焦法)

R_v: 在取样长度内,波峰到波谷的最大高度, ISO8503-4 (触针法)

Ra: 波峰和波谷到虚构的中心线的平均距离, ISO 3274

 R_{y5} : 在取样长度内,五个波峰到波谷最大高度的算术平均值,ISO8503-4(触针法)有关 R_z 的表述与 R_{y5} 其实是相同的, R_z 的表述来自于德国标准 DIN 4768-1。 R_a 和 R_z 之间的关系是 R_z 相当于 R_a 的 4~6倍。

2. 表面粗糙度的评定标准

为了测定钢板表面粗糙度,不同的标准规定了相应的仪器可以使用,测量值以微米(µm)为单位。

国际标准分 ISO 8503 成五个部分在来说明表面粗糙度:

ISO8503-1: 表面粗糙度比较样块的技术要求和定义

ISO8503-2: 喷射清理后钢材表面粗糙度分级 —样板比较法

ISO8503-3: ISO基准样块的校验和表面粗糙度的测定方法 —显微镜调焦法

ISO8503-4: ISO基准样块的校验和表面粗糙度的测定方法,触针法

ISO8503-5: 表面轮廓的复制胶带测定法

我国的国家标准 GB/T 13288.1至GB/T 13288.5,系等同翻译了 ISO8503系列标准(注:需注意版本之间的差别)。

3. 比较样块法评定表面粗糙度

在涂装现场较为常用的粗糙度评定方法是比较样块法。常用的粗糙度比较板有英国易高Elcometer125,荷兰TQC LD2040、LD2050以及英国PTE R2006、R2007等。

ISO 8503-1比较样块有四部分,分别用钢砂(样块 G)和钢丸(样块 S)喷射处理过,在比较样块的背面分别帖有标签S和G来进行区分(表1)。

表 1 ISO表面粗糙度度比较样块的名义值和公差

| 粗糙度样块 | 部位 | 名义值 a/µm | 公差/μm |
|-------------|----|----------|-------|
| | 1 | 25 | 3 |
| 烟水 (0) 晦白 | 2 | 60 | 10 |
| 钢砂(G)喷射 | 3 | 100 | 15 |
| | 4 | 150 | 20 |
| | 1 | 25 | 3 |
| 钢丸(S)喷射 | 2 | 40 | 5 |
| | 3 | 70 | 10 |
| | 4 | 100 | 15 |

注: a.当使用显微镜调焦法(ISO 8503-3)时,其名义读数为 h_y ,当使用触针法(ISO8503-4)时,其名义读数为 R_{v5} 。

ISO 8503-3将涂装前钢材表面经磨料喷、抛丸清理后形成的表面粗糙度分为细、中和粗三个粗糙度等级(注:低于这个范围的超细级和超粗级作为粗糙度等级以外的延伸,工业一上般不使用),这些等级分别由文字和标准比较样块来定义,粗糙度等级级别的划分见表 2。

表 2 粗糙度等级级别的划分

| 级 | 代 | | 粗糙度参数值 Ry5 | |
|----|---|---|------------|-----------|
| | 号 | 定义 | 丸状磨料 | 棱角状磨 料 |
| 超细 | | 钢材表面所呈现的粗糙度小 于样块1所呈现的粗糙度 | <25 | <25 |
| 细 | F | 钢材表面所呈现的粗糙度等同于样块 1与样块 2所呈现的粗糙度之间 | 25~<40 | 25~<60 |
| 中 | M | 钢材表面所呈现的粗糙度等同于样块 2所呈现的粗糙度,或介于样块2和样块3所呈现的粗糙度之间 | 40~<70 | 60-<100 |
| 粗 | С | 钢材表面所呈现的粗糙度等同于样块 3所呈现的粗糙度,或介于样块3和样块4所呈现的粗糙度之间 | 70~<100 | 100~<150 |
| 超粗 | | 钢材表面所呈现的粗糙度等 同于或大于样块所呈现的粗 糙度 | ≥100 | ≥150 |

使用 ISO8503-1或 GB/T13288.1比较样块进行粗糙度评定时,可以用目测和指划表面来比较样块与喷射处理表面,必要时,也可使用不大于 7倍的放大镜来帮助判断。

4. 复制胶带法评定粗糙度

ISO ISO8503-5: 2004《表面轮廓的复制胶带测定法》,NACE RP0287《磨料喷射清理钢板表面轮廓现场测量--复制胶带》,以及 ASTM D4417方法 C,可以有效地测量出表面粗糙度的具体数值,表面粗糙度可用复制胶带进行测量,复制胶带是由 Testex 公司生产的专利产品。通常使用二种类型的胶带:粗级,用于测量0.8mils至 2.0mils(20μm至 50μm)的表面粗糙度;特粗级,用于测量 1.5mils至 4.5mils(38μm至 114μm)的表面粗糙度。

通常在一定的区域内要测量三点,这样可以看出粗糙度是否均匀,以及求得其平均值。检测程序:

- (1) 待测量表面清除灰尘和喷砂用磨料等杂质;
- (2)选择合适带有一块不可压缩聚酯薄膜 (Mylar)和可压缩泡沫塑料小方块的复制胶带,黏贴在喷砂清理过的表面上,暗的一面朝下,掀起一角以备撕除;
- (3)来回刮平贴紧上面的圆形部分,用一个硬的圆形摩擦工具,例如:搅酒棒,将泡沫紧压在喷砂清理过的表面上,待其均匀呈现暗色,形成实际表面粗糙度的确切的反压印复制品;
- (4) 将胶带从表面上除去,用测微计测量泡沫和塑料膜的厚度。测微计的读数减去Mylar薄膜的厚度50µm (2mils)即为表面粗糙度的读数。

5. 触针法评定表面粗糙度

触针法测量的是表面峰顶到谷底的高度,至少测量5个点以上取平均值。常用的粗糙度仪有英国易高Elcometer123,Elcometer224,荷兰TQC SP1560,美国Defelsko PosiTector SPG以及英国PTE R1006。测量最准确的方式是复制胶带法,但触针法测量方便,直接读数且无需额外的耗材,成本较低,因此也是最常用的一种方法。