# 实验课仪器使用安全须知

- 1、 严格遵守"1米原则"、"一臂原则"!
- 2、 严禁在道路中间安置测站!
- 3、 严禁坐仪器箱子及其他实验器材!
- 4、 长距离搬运仪器应装箱,短距离搬运严禁扛在肩上、不加任何防护!装箱 仪器拿起前,务必检查箱盖是否紧闭!
- 5、 仪器取用及装箱,严禁在手托或怀抱仪器箱的情况下进行! 仪器装箱前务 必将所有制动螺旋松开。
- 6、 仪器安置前,务必检查三脚架是否安装稳固!在光滑地面上,必须做好相应防护措施!
- 7、 安置仪器时,在旋紧连接螺旋前绝对不能松手!
- 8、 三脚架、仪器上所有螺旋的使用宜用力适度,严禁用力过猛! 严禁用手、 手帕等物擦拭目镜、物镜等光学部件!
- 9、 日光下测量应避免将物镜直接瞄准太阳,严谨将物镜对准人眼或者高反射 地物表面,以免损伤眼睛!
- 10、 作业前应仔细全面检查仪器,确定仪器各项指标、功能、电源、参数设置 均符合作业要求!
- 11、 实验/实习完成后,收工时务必清点仪器和工具,以防丢失!

# 实验课的一般要求

#### 一. 上课须知

#### 1. 准备工作

- (1)上课前应提前阅读实验指导书,明确实验的内容和要求,熟悉实验步骤。
- (2)根据实验内容阅读教材中的有关章节,弄清基本概念和方法,使实验能顺利完成。
- (3)按指导书的要求,于上课前淮备好必备的工具,如铅笔、数据记录表、粉笔等。

## 2. 要求

- (1)遵守课堂纪律,注意聆听指导教师的讲解。
- (2)实验中的具体操作应按指导书的规定进行,如遇问题要及时向指导教师提出。
- (3)实验中出现的仪器故障必须及时向指导教师报告,不可随意自行处理。

## 二. 仪器及工具借用办法

- 1.每次实验所需仪器及工具均在指导书上载明,学生应以小组为单位于上课前凭学生证向实验室借领。
- **2.**借领时,各组依次由 2-3 人进人室内,在指定地点清点、检查仪器和工具,然后在登记表对应组号上签字。
- **3.**实验过程中,各组应妥善保护仪器、工具。各组间不得任意调换仪器、工具。若有损坏或遗失,视情节照章处理。
- 4.实验完毕后,应将所借用的仪器、工具上的泥土清扫干净再交还实验室,由管理人员检查验收。

## 三. 测量仪器、工具的正确使用和维护

## 1. 领取仪器时必须检查

- (1)仪器箱盖是否关妥、锁好。
- (2)背带、提手是否牢固。
- (3)脚架与仪器是否相配,脚架各部分是否完好,脚架腿伸缩处的连接螺旋是否滑丝。要防止因脚架未架牢 而摔坏仪器,或因脚架不稳而影响作业。

#### 2. 打开仪器箱时的注意事项

- (1)仪器箱应平放在地面上或其他台子上,箱体正面朝上才能开箱,不要托在手上或抱在怀里开箱,以免将 仪器摔坏。
- (2)开箱后未取出仪器前,要注意仪器安放的位置与方向,以免用完装箱时因安放位置不正确而损伤仪器。
- (3)开箱后,现场清点箱内的仪器和配件是否齐全,仪器外观是否有损坏痕迹,如有异常应及时和实验指导 老师及时反馈。

#### 3. 自箱内取出仪器时的注意事项

- (1)不论何种仪器,在取出前一定要先放松制动螺旋,以免取出仪器时因强行扭转而损坏制、微动装置,甚至损坏轴系。
- (2)自箱内取出仪器时,应一手握住照准部支架,另一手扶住基座部分,轻拿轻放,不要用一只手抓仪器。
- (3)自箱内取出仪器后,要随即将仪器箱盖好,以免沙土、杂草等不洁之物进入箱内。还要防止搬动仪器时丢失附件。
- (4)取仪器和使用过程中,要注意避免触摸仪器的目镜、物镜,以免玷污,影响成像质量。不允许用手指或 手帕等物去擦仪器的目镜、物镜等光学部分。

#### 4. 架设仪器时的注意事项

- (1)伸缩式脚架三条腿抽出后,要把固定螺旋拧紧,但不可用力过猛而造成螺旋滑丝。要防止因螺旋未拧紧 而使脚架自行收缩而摔坏仪器。三条腿拉出的长度要适中。
- (2)架设脚架时,三条腿分开的跨度要适中;太靠拢容易被碰倒,分得太开容易滑开,都会造成事故。若在斜坡上架设仪器,应使两条腿在坡下(可稍放长),一条腿在坡上(可稍缩短)。若在光滑地面上架设仪器,要采取安全措施(例如用细绳将脚架三条腿连接起来),防止脚架滑动摔坏仪器。
- (3)在脚架安放稳妥并将仪器放到脚架上后,应一手握住仪器,另一手立即旋紧仪器和脚架间的中心连接螺旋,避免仪器从脚架上掉下摔坏。
- (4)仪器箱多为薄型材料制成,不能承重,因此,严禁蹬、坐在仪器箱上。

#### 5. 仪器在使用过程中要做到

(1)在阳光下观测必须撑伞,防止日晒和雨淋(包括仪器箱)。雨天、大风天气应禁止观测。对于电子测量仪器,在任何情况下均应撑伞防护。

- (2)任何时候仪器旁必须有人守护。禁止无关人员拨弄仪器,注意防止行人、车辆碰撞仪器。
- (3)如遇目镜、物镜外表面蒙上水汽而影响观测(在冬季较常见),应稍等一会或用纸片扇风使水汽散发。如镜头上有灰尘应用仪器箱中的软毛刷拂去。严禁用手帕或其他纸张擦拭,以免擦伤镜面。观测结束应及时套上物镜盖。
- (4)操作仪器时,用力要均匀,动作要难确、轻捷。制动螺旋不宜拧得过紧,微动螺旋和脚螺旋宜使用中段螺纹,用力过大或动作太猛都会造成对仪器的损伤。
- (5)转动仪器时,应先松开制动螺旋,然后平稳转动。使用微动螺旋时,应先旋紧制动螺旋。

#### 6. 仪器迁站时的注意事项

- (1)在远距离迁站或通过行走不便的地区时,必须将仪器装箱后再迁站。
- (2)在近距离且平坦地区迁站时,可将仪器连同三脚架一起搬迁。首先检查连接螺旋是否旋紧,松开各制动螺旋,再将三脚架腿收拢,然后一手托住仪器的支架或基座,一手抱住脚架,稳步行走。搬迁时切勿跑行,防止摔坏仪器。严禁将仪器横扛在肩上搬迁。
- (3)迁站时,要清点所有的仪器和工具,防止丢失。

## 7. 仪器装箱时的注意事项

- (1)仪器使用完毕,应及时盖上物镜盖,清除仪器表面的灰尘和仪器箱、脚架上的泥土。
- (2)仪器装箱前,要先松开各制动螺旋,将脚螺旋调至中段并使大致等高。然后一手握住一起支架或基座,另一手将中心连接螺旋旋开,双手将仪器从脚架上取下放入仪器箱内。
- (3)仪器装入箱内要试盖一下,若箱盖不能合上,说明仪器未正确放置,应重新放置,严禁强压箱盖,以免损坏仪器。在确认安放正确后再将各制动螺旋略为旋紧,防止仪器在箱内自由转动而损坏某些部件。
- (4)清点箱内附件,若无缺失则将箱盖盖上、扣好搭扣、上锁。

#### 8. 测量工具的使用

- (1)使用钢尺时,应防止扭曲、打结,防止行人踩踏或车辆碾压,以免折断钢尺。携尺前进时,不得沿地面拖拽,以免钢尺尺面刻划磨损。使用完毕,应将钢尺擦净并涂油防锈。
- (2)使用皮尺时应避免沾水,若受水浸,应凉干后再卷入皮尺盒内。收卷皮尺时,切忌扭转卷入。
- (3)水准尺和花杆,应注意防止受横向压力,不得将水准尺和花杆斜靠在墙上、树上或电线杆上,以防倒下摔断。也不允许在地面上拖拽或用花杆作标枪投掷。
- (4)小件工具如垂球、尺垫等,应用完即收,防止遗失。

#### 四. 测量资料的记录要求

- 1.观测记录必须直接填写在规定的表格内,不得用其他纸张记录再行转抄。
- 2.凡记录表格上规定填写的项目应填写齐全。
- 3.所有记录与计算均用铅笔(2H 或 3H)记载。字体应端正清晰,字高应稍大于格子的一半。一旦记录中出现错误,便可在留出的空隙处对错误的数字进行更正。
- 4.观测者读数后,记录者应立即回报读数,经确认后再记录,以防听错、记错。
- **5.**禁止擦拭、涂改与挖补。发现错误应在错误处用横线划去,将正确数字写在原数上方,不得使原字模糊不清。淘汰某整个部分时可用斜线划去,保持被淘汰的数字仍然清晰。所有记录的修改和观测成果的淘汰,均应在备注栏内注明原因(如测错、记错或超限等)。
- **6.**禁止连环更改,若已修改了平均数,则不准再改计算得此平均数之任何一原始数。若已改正一个原始读数,则不准再改其平均数。假如两个读数均错误,则应重测重记。
- 7.读数和记录数据的位数应齐全。如在普通测量中,水准尺读数 0325; 度盘读数 4°03′06″,其中的"0"均不能省略。
- **8.**数据计算时,应根据所取的位数,按"4 含 6 入,5 前单进双不进"的规则进行凑整。如 1.3144, 1.3136, 1.3145, 1.3135 等数,若取三位小数,则均记为 1.314。
- **9.**每测站观测结束,应在现场完成计算和检核,确认合格后方可迁站。实验结束,应按规定每人或每组提 交一份记录手簿或实验报告。

注意:实验指导书仅供班级内部使用,严谨外传、上网等,如有违规,责任自负,望周知!

## 实验 3 野外数据采集即碎部测量

---山东科技大学测绘学院实验中心 数字地形测量实验室

## 一、实验目的、要求

- 1、目的:了解数字测图野外数据采集的作业过程,掌握用全站仪进行大比例尺地面数字测图数据采集的作业方法。
- 2. 要求: 进一步熟练掌握全站仪的常用操作方法; 熟练掌握全站仪建站的方法和进行外业数据采集的操作方法。

## 二、实验内容


每位同学掌握全站仪建站的基本方法,学会用全站仪进行碎步测量即地物点三维坐标的 采集方法。每组完成不少于30个点的数据采集任务;轮流操作仪器时,要改变仪器高重新 操作一遍仪器,选择新的后视点;绘制点位草图。测站点、后视点和检核点坐标采用第2次 控制测量实验的结果。

## 三、仪器准备

南方全站仪 NTS-332R4--1 台套(含三脚架1个、单棱镜1组,棱镜支架1套)。

## 四、方法与步骤


- 1、安置仪器:选取已知坐标的测站点,安置全站仪,进行对中、整平和参数设置,量取仪器高(取位至 mm)。
- 2、建站:用于建立测量坐标系。操作步骤如下:







**检核:** 观测另一控制点进行检核。1:500 比例尺测图,要求检核点的平面位置误差不大于 10cm, 高程较差不大于 1/6 等高距。

3、**三维坐标采集:**注意绘制草图,并记录下点号和坐标。 测量地物特征点(轮廓点、中心点)位置,如下图所示。







## 五、注意事项

- 1、成员轮流作业,必须掌握全站仪野外数据采集的步骤和方法;
- 2、控制点数据采用上次实验课的成果,没有的或者有错误的请联系实验指导老师;
- 3、仪器旁边不能离人,遵守各项操作规程,规范作业,爱护仪器:

## 六、上交资料

每组交导线测量记录 1 份,每人交实验报告 1 份。

## 七、实验报告格式要求

采用学校规定的白皮实验报告,封皮上的信息填写完整、正确。

报告中的实验时间、班级、作业小组、实验人员姓名等信息必须填写完整。

- 一、实验目的(参考指导书)
- 二、实验内容(参考指导书)

- 三、实验仪器(根据实际使用情况填写)
- 四、实验操作步骤(建站过程,要详写。步骤要完整,书写要工整、清晰)
- 五、实验数据

每份报告里都要附上一份完整的外业测量数据,注明所用到的测站点、后视点、检核点。

## 六、实验总结

总结实验过程中存在的问题与取得的经验; 对本次实验的改进措施与提高建议等。

## 全站仪实验 3 碎部测量数据记录表

已知点点号		N	Е	Z
测站点				
后视点				
	已知坐标			
检核点	测量结果			
	互差			
测量点点号				