

AD 9. Tak, sygnał ten powinien i przez konwerter do BD10LE_SPEED.

Tak wła ciwie to nie powinno by tam nazwy SPEED tylko PG (co zostało zmienione), poniewa według dokumentacji "Przy u yciu sygnału PG, mo na obliczy pr dko silnika". Mateusz Sa ga