
练习一 机械设计

简介:本练习将尝试组装并改进一款开源灵巧手 LEAP Hand 的结构,并进行必要的可视化。完成本练习需要熟悉以下内容:机械设计、机器人运动学(基本概念)、SolidWorks、ROS基础(主要是 RViz 的使用)。本练习对于有机械背景的同学比较简单,请尽量独立解决遇到的问题,如有疑问可联系: 15165354380(微信,姜永鹏)。完成后,可现场演示。

背景: LEAP Hand 是一款由 CMU 开源的 4 指仿人灵巧手,由 3 根结构完全相同的手指(finger1-3)和 1 根结构与前者不同的拇指组成,每根手指包含 4 个自由度,因此,完整的 LEAP Hand 共包含 16 个自由度。此外,LEAP Hand 的关节由 Dynamixel 的舵机驱动。请注意,LEAP Hand 分左右、右手两种结构,本练习使用右手,右手模型的可视化如下。期中红色部分为舵机,黄色部分为舵机连接件(由 Dynamixel 官方提供),蓝色部分为结构件(由 LEAP Hand 官方提供),白色部分为手指。




LEAP Hand 的相关资料可见官网,你在之后的任务中应该用得到他们。

LEAP Hand 零件清单: https://leaphand.com/parts
LEAP Hand 组装: https://leaphand.com/assembly
LEAP Hand CAD 文件: https://leaphand.com/leap.cad

任务一: 可视化 LEAP Hand 的 URDF 模型

LEAP Hand 官方给出的 URDF 模型请见 urdf/leap_right/robot.urdf, 该 URDF 所需的 mesh 文件请见 urdf/leap_right 目录下所有*.stl 文件。该 URDF 存在的主要问题是:并非按照零部件自底而上组装的,而是将若干零件(如舵机、舵机连接件)封装成独立的 stl 文件,再组装成URDF。如拇指所含的 stl 文件如下所示:





因此,该 URDF 模型很难对 LEAP Hand 结构进行分析和修改,<u>本任务需要我们自行组装 URDF模型</u>。包括舵机、舵机连接件、结构件等在内的模型文件请见 others/目录。<u>请利用这些模型文件在 solidworks 中组建 LEAP Hand 的装配体。</u>请注意,others/leap_hand 目录下为 LEAP Hand 提供的结构件模型,其中大部分只有 stl 版本(不包含特征)。不用担心,这些零件通常只是作为垫片使用,<u>你可以自行测量尺寸并绘制 cad 模型,不需与原有零件完全一致,你可以省略与装配无关的结构</u>。其余零件,包括 others/dynamixel 目录下的零件,均为 step 版本,你可以在 solidworks 中直接使用。

任务二: 导出 URDF 模型

请类似原有 URDF 模型,对于任务一制作的 LEAP Hand 装配体,导出新的 URDF 模型。

任务三:设计连接件


为了将 LEAP Hand 固定到底座上,我们需要设计连接件,如下图所示。



图中 LEAP Hand 通过黄色的连接件被固定在 4080 型号的型材上。你可以参考该方案,也可以自行设计方案。最终需要给出连接件的 stl 模型文件,并说明其使用方式。

任务四(选做): 可视化 URDF 文件

本任务需要一定的 ROS 基础,事实上需要的工作量非常少。<u>我们希望读取并可视化任务二中导出的 URDF,以及通过滑条调整各关节的角度。</u>提示:可视化使用 RViz,滑条使用 ROS 的 joint_state_publisher_gui 插件,如下图所示。



正常情况下,完成本任务只需编写一个 launch 文件(十几行),并运行即可。