

Anexa 5

Fișă SDS – Acordare prim ajutor

Cod doc. **A M04-01-05**

Ediția / Revizia: **04 / 00**

Referențiale:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Întocmit:	OSCC Bogdan Leica Inginer Mentenanță Valentin Vuculescu	Verificat:	Director Investiții Lucian Teodorescu	Aprobat:	DIRECTOR GENERAL Dorinel Cazacu
Semnătura:		Semnătura:		Semnătura:	
Data:	03.04.2026	Data:	03.04.2026	Data:	03.04.2026

Prezentul document este proprietatea SOCEP SA, fiind destinată exclusiv utilizării pentru propriile cerințe.

Utilizarea integrală sau parțială a acestui document în orice alt scop sau activitate sau reproducerea parțială / integrală în orice publicație și prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc.) este interzisă fără acordul scris al proprietarului.

Fișă SDS – Acordare prim ajutor

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR / MODIFICĂRIILOR

Ediția	Nr. rev	Data	Pagina, paragraf	Cauza actualizării / modificării
01	00	-	-	-
02	00	-	-	-
03	00	-	-	-
04	00	03.04.2026		Elaborare inițială

Fișă SDS – Acordare prim ajutor**1. Scop, domeniu, utilizatori**

- 1.1. Prezenta fișă SDS (Safety Data Sheet – Fișă cu date de securitate a materialelor) este un document de referință rapidă pentru acordarea primului ajutor în cazul expunerii la substanțe chimice și a accidentelor specifice activității de mentenanță mecanică și electrică din cadrul Terminalului de Cereale SOCEP S.A.
- 1.2. Documentul acoperă substanțele chimice utilizate curent în activitatea de mentenanță: uleiuri industriale și hidraulice, unsoari pe bază de litiu, degresante industriale, antigel, lichid de frână, spray-uri tehnice (WD-40, penetranți, deblocanți), soluții de curățare electrică, acizi din baterii, precum și riscurile specifice mediului de lucru: praf de cereale, atmosferă ATEX, electrocutare, arsuri termice.
- 1.3. Fișa este structurată pe categorii de substanțe / tipuri de expunere, cu măsuri de prim ajutor imediate pentru fiecare cale de expunere: contact cu pielea, contact cu ochii, inhalare, ingestie accidentală. Fiecare secțiune include acțiuni imediate, acțiuni interzise și indicații de transport la unitatea medicală.
- 1.4. Documentul trebuie afișat în următoarele locații:
 - ▶ Birou de mentenanță (în trusa de prim ajutor)
 - ▶ Camera de comandă siloz
- 1.5. Timpul de răspuns în primele 3–5 minute după expunere este critic. Accesul rapid la informații corecte de prim ajutor poate preveni agravarea leziunilor și poate salva vieți.

2. Informații conexe / Documente de referință

- a) SR EN ISO 9001:2015
- b) SR EN ISO 14001:2015
- c) HG 1048/2006 – EIP
- d) Legea 319/2006 – Securitatea și sănătatea în muncă
- e) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) – clasificarea și etichetarea substanțelor chimice
- f) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) – fișe de securitate
- g) HG 1218/2006 – cerințe minime privind agenți chimici la locul de muncă
- h) ISO 45001:2018 – clauza 8.2 (pregătire și răspuns în situații de urgență)
- i) Directiva ATEX 2014/34/UE – mediu cu potențial exploziv (praf cereale)
- j) Procedura „Mentenanță echipamente siloz”, cod PO M04-01

3. Terminologie, prescurtări

- TCS – Terminal Cereale SOCEP
- OSCC – Operator Siloz Cameră de Comandă
- ATEX – Atmosfera Potențial Explozivă
- CCS – Cameră de Comandă Siloz
- SSM – Sănătatea și Securitatea Muncii
- EIP – Echipament Individual de Protecție
- IPSSM - Instrucțiune proprie de securitate și sănătate în muncă
- OEM – Original Equipment Manufacturer (Producătorul original al echipamentului)
- LEL – Lower Explosive Limit (limita inferioară de explozie)
- O₂ – Oxigen
- CO – Monoxid de carbon – apare la autoîncălzire / fermentație / incendiu incipient
- H₂S – Hidrogen sulfurat – poate apărea la degradare organică / zone stagnante

Fișă SDS – Acordare prim ajutor

- PH₃ – Fosfină – apare doar la fumigare (tratament cu fosfuri pentru dăunători)
- SDS – Safety Data Sheet – informații despre pericole, manipulare, depozitare și măsuri de protecție pentru substanțe chimice

4. Siguranța în operare. Reguli specifice SSM.**4.1. Principiu fundamental**

Însușirea regulilor și normelor SSM este responsabilitatea fiecărui angajat implicat în activitățile de mentenanță.

4.2. EIP obligatoriu pe toată durata intervenției

- 4.2.1. Mănuși de protecție chimică – (conform standardului EN ISO 374), fabricate din materiale rezistente la substanțe chimice (ex.: nitril, neopren, PVC), destinate protecției mâinilor împotriva contactului cu agenți chimici periculoși (uleiuri, solvenți, substanțe de curățare, produse chimice industriale). Acestea trebuie să asigure etanșeitate, rezistență la penetrare și compatibilitate cu substanțele utilizate, să fie alese în funcție de tipul de risc chimic și să fie verificate înainte de utilizare pentru fisuri, deteriorări sau contaminare.
- 4.2.2. Ochelari de protecție - (conform standardului EN 166) destinați protecției ochilor împotriva particulelor solide, prafului, stropilor de lichide și altor riscuri mecanice sau chimice apărute în timpul lucrărilor de mentenanță. Realizați din materiale rezistente la impact (polycarbonat), aceștia trebuie să asigure câmp vizual adecvat, confort și fixare stabilă. Pot fi prevăzuți cu tratamente suplimentare (anti-aburire, anti-zgârieturi) în funcție de mediul de lucru. Trebuie verificați periodic pentru zgârieturi, fisuri sau alte deteriorări care pot afecta protecția vizuală.
- 4.2.3. Mască anti-praf - (conform standardului EN 149) destinată protecției căilor respiratorii împotriva particulelor solide și aerosolilor (praf, pulberi, particule fine) generate în timpul operațiunilor de mentenanță sau manipulare materiale vrac. Disponibilă în clase de protecție FFP1, FFP2 sau FFP3, în funcție de nivelul de filtrare necesar. Trebuie să asigure etanșare corectă pe față, confort în utilizare și rezistență la respirație adecvată. Se utilizează conform instrucțiunilor producătorului și se înlocuiește imediat în caz de deteriorare, contaminare sau creștere a rezistenței la respirație.
- 4.2.4. Mănuși electroizolante certificate - (conform standardului EN IEC 60903) fabricate din latex natural sau cauciuc sintetic, destinate protecției împotriva electrocutării la lucrul sub tensiune. Acestea oferă dexteritate, sunt marcate obligatoriu cu clasa de tensiune, data verificării și necesită inspecții periodice.
- 4.2.5. Bocanci electroizolanti - (conform standardului EN 50321) destinați protecției împotriva riscului de electrocutare prin limitarea trecerii curentului electric prin corp, în cazul contactului accidental cu părți aflate sub tensiune. Realizați din materiale dielectrice, fără componente metalice expuse, aceștia asigură izolație electrică, aderentă pe suprafețe industriale și rezistență la uzură. Trebuie utilizați exclusiv în condiții uscate, să fie marcați corespunzător și verificați periodic pentru integritatea materialului și absența deteriorărilor care pot compromite izolația.
- 4.3. Orice expunere la substanțe chimice, trebuie raportată șefului ierarhic!

Fișă SDS – Acordare prim ajutor
5. Măsuri de prim ajutor – Substanțe chimice utilizate în mentenanță

5.1. ULEIURI INDUSTRIALE ȘI HIDRAULICE (ulei motor, ulei hidraulic, ulei reductor)	
Pericole principale	Iritant cutanat la expunere prelungită. Toxic la ingestie. Nociv la inhalare de vapori (ulei încălzit >80°C). Risc de dermatită de contact la expunere cronică.
Contact cu pielea	Îndepărtați imediat îmbrăcămintea contaminată. Spălați zona afectată cu apă și săpun timp de minimum 15 minute. NU folosiți solvenți sau benzină pentru curățare! Aplicați cremă de protecție după spălare.
Contact cu ochii	Clătiți imediat cu apă curată timp de minimum 15 minute, ținând pleoapele deschise. Transportați la oftalmolog dacă iritarea persistă.
Inhalare	Evacuați persoana în aer liber. Poziția semi-șezândă dacă are dificultăți de respirație. Apelați 112 dacă simptomele persistă.
Ingestie	NU provocați voma! Clătiți gura cu apă. Nu administrați lichide. Transportați de urgență la spital cu fișa de securitate a produsului.
INTERZIS	NU aplicați solvenți pe piele. NU provocați voma. NU ignorați expunerea repetată fără protecție.

5.2. UNSORI PE BAZĂ DE LITIU (vaselina tehnică, unsoare Mobilux EP2, Shell Gadus)	
Pericole principale	Iritant slab cutanat. La încălzire >150°C eliberează vapori toxici. Alunecare pe suprafețe contaminate.
Contact cu pielea	Spălați cu apă caldă și săpun. Nu este necesar tratament medical dacă pielea nu prezintă leziuni.
Contact cu ochii	Clătiți cu apă curată 15 minute. Consultați medicul dacă apare roșeață sau durere persistentă.
Inhalare vapori	Doar la încălzire excesivă. Evacuați din zona contaminată. Asigurați aer proaspăt.
Ingestie	Clătiți gura. Nu provocați voma. Consultați medicul.

5.3. DEGRESANTE INDUSTRIALE (spray degresant, soluții pe bază de solvent)	
Pericole principale	Iritant puternic piele/ochi. Vapori narcotici la concentrații mari. Inflamabil (categoria 2). Poate provoca dermatită chimică.
Contact cu pielea	Îndepărtați hainele contaminate. Spălați cu apă și săpun abundent 15 minute. Aplicați cremă hidratantă. Consultați medicul dacă apare roșeață, vezicule (bășici) sau durere.
Contact cu ochii	Clătiți IMEDIAT cu apă curată minimum 20 de minute. Țineți pleoapele deschise forțat. Transportați la oftalmolog!
Inhalare	Scoateți persoana în aer liber. Dacă este inconștientă, poziția laterală de siguranță. Apelați 112. NU administrați nimic pe gură.
Ingestie	NU provocați voma (risc aspirare în plămâni). Clătiți gura cu apă. Transport de urgență la spital.
INTERZIS	NU folosiți în spații închise fără ventilație. NU aprindeți flăcări în prezența vaporilor.

Fișă SDS – Acordare prim ajutor
5.4. SPRAY-URI TEHNICE (WD-40, penetranți, deblocanți)

Pericole principale	Aerosol inflamabil. Iritant ochi/căi respiratorii. Recipientul presurizat – risc de explozie la încălzire >50°C.
Contact cu pielea	Spălați cu apă și săpun. Iritare minoră – nu necesită tratament special.
Contact cu ochii	Clătiți cu apă curată 15 minute. Consultați oftalmologul dacă persistă iritarea.
Inhalare	Mutați persoana în aer liber. Repaus. Apelați 112 dacă apar dificultăți respiratorii.
INTERZIS	NU pulverizați spre flăcări sau surse de căldură. NU perforați / aruncați în foc recipientul.

5.5. ANTIGEL / LICHID RĂCIRE (etilen-glicol, propilen-glicol)

Pericole principale	TOXIC la ingestie (etilen-glicol – doză letală ~100 ml). Iritant slab cutanat. Miros dulceag care poate induce ingestie accidentală.
Contact cu pielea	Spălați cu apă și săpun. Non-periculos la contact scurt.
Contact cu ochii	Clătiți cu apă 15 minute. Consultați medicul.
Ingestie	URGENTĂ MEDICALĂ! Apelați 112 imediat. NU provocați voma. Administrați apă dacă pacientul este conștient. Antidot: etanol – doar de către medic!
INTERZIS	NU păstrați în recipiente neetichetate. NU păstrați lângă alimente sau băuturi.

5.6. ACID SULFURIC DILUAT (electrolitul din baterii)

Pericole principale	Coroziv puternic (H314). Arsuri chimice grave la contact. Vaporii corozivi la încărcare baterii.
Contact cu pielea	Îndepărtați hainele contaminate IMEDIAT. Spălați cu apă din abundență minimum 20 minute. NU aplicați neutralizanți (bicarbonat) pe piele! Transportați la spital.
Contact cu ochii	Clătiți IMEDIAT cu apă curată minimum 20 minute ținând pleoapele forțat deschise. URGENTĂ OFTALMOLOGICĂ – transport imediat!
Inhalare	Evacuați din zonă. Aer proaspăt. Poziția semi-șezândă. Apelați 112 dacă există tuse/dispnee.
Ingestie	NU provocați voma (risc perforare esofag). Clătiți gura. Apelați 112. Transport de urgență.
INTERZIS	NU aplicați neutralizanți pe arsuri. NU provocați voma. NU încărcați baterii fără ventilație.

Fișă SDS – Acordare prim ajutor

5.7. ELECTROCUTARE (contact cu tensiune joasă/medie)	
Pericole principale	Fibrilație cardiacă (>50 mA la 230V). Arsuri electrice interne și externe. Tetanizare musculară - fenomen fiziologic în care un mușchi este supus unor stimuli electrici sau nervoși atât de rapizi și repetitivi, încât contracțiile individuale fuzionează, rezultând o contracție musculară susținută, continuă și maximă, fără perioade de relaxare între ele.
Acțiune imediată	DECUPLAȚI SURSA DE ENERGIE! Dacă nu este posibil, îndepărtați victima cu material izolant (lemn uscat, curea din piele, mănuși de cauciuc). NU atingeți victima cu mâinile goale!
Respirația oprită	În lipsa respirației: începeți resuscitarea (30 compresii toracice / 2 respirații de salvare gură-la-gură). Folosiți defibrilator dacă este disponibil. NU întrerupeți resuscitarea cardiorespiratorie până la sosirea echipajului medical.
Arsuri electrice	Acoperiți arsura cu compresă sterilă umedă. NU aplicați unguente sau gheață. Transport spital, arsurile electrice sunt întotdeauna mai grave decât par.
INTERZIS	NU atingeți victima fără izolare. NU mutați victima dacă există suspiciune de cădere. NU întrerupeți resuscitarea cardiorespiratorie.

5.8. PRAF DE CEREALE / EXPUNERE ÎN SPAȚII ÎNCHISE	
Pericole principale	Risc ATEX (explozie praf - LEL >40 g/m ³). Insuficiență respiratorie la concentrații mari. Iriare ochi și căi respiratorii. Posibilă prezență PH ₃ (fosfină) după fumigare, CO, H ₂ S sau lipsa oxigen.
Inhalare praf	Evacuați persoana din zona contaminată. Aer proaspăt. Poziția semi-șezândă. Administrați O ₂ (oxigen) dacă este disponibil.
Expunere PH₃	URGENTĂ! Evacuați imediat. Apelați 112. Simptome: cefalee, amețeli, grețuri, dureri toracice. Toxicitate sistemică – monitorizare spitalicească 24h.
Expunere CO	URGENTĂ! Evacuați imediat. Apelați 112. Simptome: durere de cap, amețală, slăbiciune, greață, vărsături, confuzie, dificultăți de respirație, tulburări de vedere, pierderea stării de conștiență. Monitorizare spitalicească - efect întârziat neurologic (sindrom post-interval, leziuni ganglioni bazali) care apare la 2–40 zile după expunere.
Expunere H₂S	URGENTĂ! Evacuați imediat. Apelați 112. Simptome: pierdere miros (anosmie), iritație severă ochi/căi respiratorii, tuse, dificultăți de respirație, amețală, confuzie, pierderea stării de conștiență. La 700–1000 ppm – deces în câteva minute. Monitorizare spitalicească – risc de afectare respiratorie și neurologică severă.
Deficiență O₂	NU intrați în spațiu închis fără detector multigaz! Dacă victima este în spațiu închis: NU intrați singur. Apelați echipa de salvare. Ventilați forțat spațiul.
INTERZIS	NU intrați în spațiu închis la salvare fără Dräger (Aparat de respirație cu circuit închis) sau detector gaze. NU folosiți echipamente neEx în zonă ATEX.

Fișă SDS – Acordare prim ajutor

5.9. ARSURI TERMICE (contact echipamente calde, sudură, lagăre supraîncălzite)	
Gradul I (roșeață)	Răciți sub jet de apă rece 15–20 minute. Aplicați cremă hidratantă. Nu necesită spital.
Gradul II (vezicule)	Răciți sub apă rece 20 minute. NU spargeți veziculele. Acoperiți cu compresă sterilă. Transport la medic.
Gradul III (carbonizare)	NU îndepărtați țesutul ars. Acoperiți cu compresă sterilă umedă. Apelați 112 IMEDIAT.
INTERZIS	NU aplicați gheață direct pe arsură. NU aplicați unt, ulei sau pastă de dinți. NU îndepărtați hainele lipite de arsură.

5.10. NUMERE DE URGENȚĂ ȘI PROCEDURI DE RAPORTARE	
Număr unic urgențe	112
Ambulanță Constanța	0241 623 913
Pompieri (ISU Dobrogea)	0241 617 381 / 0241 617 382
Manager / Coordonator TCS	Popescu Adrian – 0753 112 193 / Stan Catalin – 0724 418 170
Coordonator Mentenanță TCS	Vuculescu Valentin – 0770 454 778 / Leica Bogdan – 0766 332 579
OCCS	Operator Cameră de comandă Siloz – permanent – 0752 311 195

Procedura de raportare:

1. Acordați PRIMUL AJUTOR conform fișei de mai sus.
2. Apelați 112 dacă situația o impune.
3. Anunțați OCCS / Manager / Coordonator / Coordonator Mentenanță TCS.
4. Conservați locul accidentului (nu modificați nimic).
5. Completați Formularul de raportare incident / accident de muncă (SSM) .