+12V GND +5V -12V CSX INH CINH >CLK HALT FETCH RD A0 A2 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16 A18 D0 D2 D4 D6 INT IRQ0	+3.3V GND +5V +5VSB BUSRQ CBR RST IOSEL WAIT BUSACK WR A1 A3 A5 A7 A9 A11 A13 A15 A17 A19 D1 D3 D5 D7 IRQX IRQ1	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
D6 INT	D7 IRQX	50 52
	GND +5V -12V CSX INH CINH >CLK HALT FETCH RD A0 A2 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16 A18 D0 D2 D4 D6 INT IRQ0 IRQ2 IRQ4 IRQ6	GND +5V +5V +5V -12V +5VSB CSX BUSRQ INH CBR CINH RST >CLK IOSEL HALT WAIT FETCH BUSACK RD WR A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 INT IRQX IRQ0 IRQ1 IRQ2 IRQ3 IRQ4 IRQ5 IRQ6 IRQ7