

AK803 烧录指导

AK80X 属于 OTP 芯片只能烧录一次

- 一、准备工具:
- 1、电脑;
- 2、烧录器
- 3、烧录器上位机软件 V3.0.2.msi
- 二、环境连接
- 1、先安装上位机软件
- 2、安装好之后打开软件
- 3、把烧录器如下图连接好到电脑




三、上位机软件配置




上图对应步骤说明

- 1、选择 AK803
- 2、选择 MAC 滚码
- 3、填写 MAC 地址
- 4、烧录对应的地址
- 5、写入 mac 地址
- 6、选择之后显示的字符






选择需要烧录的 bin 文件



- 2、选了 bin 文件之后显示对应的固件名称
- 1、确认是对应的 bin 文件之后点击 write 进行写入

烧录



- 1、点击之后会出现图上 2 的进度条, 烧录完成会显示 3 的 CRC 是多少, 烧录 OK
- 2、烧录进度条
- 3、此时表示成功把固件灌入了烧录器 bin data length = 5488bytes Bin Data CRC:0x0F88.Verify OK

脱机烧录



如烧录失败在烧录器显示的错误代码对应如下

错误代码	错误原因
ERROR 0	芯片 ID 错误
ERROR 1	空检失败,此片子不为空
ERROR 2	IMGAE CRC 错误,bin 文件烧写错误

