将开发板上烧录引脚作为普通 I0 使用的操作步骤:

- 1. 在 BK2461 开发板上正常烧录程序后上电,(保证 H2 插针的跳线帽连接正常和 R11 电阻连接正常)此时作为烧录的 I0 不能作为普通 I0 使用。
- 2. 在 BK2461 开发板上电的情况下, 拔掉 H2 的跳线帽以及拆掉 R11 电阻, 此时作为烧录的 I0 已经可以作为普通 I0 使用。
- 3. 注意事项: 开发板掉电再次上电时必须保证 H2 插针的跳线帽连接正常和 R11 电阻连接正常, 否则程序不能在 BK2461 芯片上运行。

