


BK3431Q-BLE-SDK将FFF0服务修改成自定义128位UUID

说明:该文档以修改fff0服务为例。

1. 在SDK工程里添加attm_util128.c文件。



- 2. 在fff0s.c文件下的头文件声明#include "attm_util128.h"。
- 3. 在fff0s.c文件下的fff0_att_db列表里做如下修改。

4. 在fff0s.c文件下的fff0s_init函数做如下修改。



Jas (ent BK3431Q-BLE-SDK将FFF0服务修改成自定义128位UUID

5. 修改后的UUID如下:

Unknown Service

UUID: 0000fff0-0000-1000-8000-00805f9b34fb

PRIMARY SERVICE

Unknown Characteristic

UUID: fff284cf-f7e3-55b4-6c4c-9fd140100a16

Properties: WRITE NO RESPONSE

Unknown Characteristic

UUID: fff184cf-f7e3-55b4-6c4c-9fd140100a16

Properties: NOTIFY, READ

Descriptors:

Client Characteristic Configuration

UUID: 0x2902