第二次大作业

已知如图 1 所示,左侧的带电板带有未知电量的电荷 Q,右侧为一封闭箱体,箱体中充有一定浓度的 CH_4 与 O_2 的混合气体,箱体中间安装了铜质的电极, CH_4 与 O_2 的混合气体在一定的火花放电下能够被引爆,假如在实际的生产中需要将带电板放入箱体中,则需要判断带电板所带的电荷是否会引爆箱体中的气体,在未知带电板是否能够引爆气体的时候,不能直接将带电板直接放入箱体中,试问

- (1) 如何将带电板的电荷放置在箱体中。
- (2) 假设混合气体爆炸条件为电场强度 E>30kV/cm,能量密度为 0.25J/m³,将 带电板的电荷 Q 全部放置到箱体内刚好发生爆炸,试问如何计算 Q 的大小?

