

Regulation Chauffage – Modification – Hard

PROJET:	2510_RegulationChauffage		
Entreprise/Client:	Oblo	Département:	ETML-ES
Demandé par (Prénom, Nom):	Antonin Graff	Date:	14.09.2025
Objet (No ou réf, pièce, PCB...)	2510_RegulationChauffage		
Version à modifier:	1.0		

Auteur (ETML-ES):	Léo Mendes	Filière:	SLO
Nouvelle version:	2.0	Date:	20.09.2025

1 Description ou justification

Lors du la mise en place du projet de diplôme de nombreux problème se sont introduit dans le projet dans notre cas il s'agit principalement d'erreur de design et de layout. La carte est fonctionnelle malgré ces problème. Mais des modifications sont nécessaire.

2 Référence conception

Les fichiers de développement CAO sont disponibles sur le disque K au liens suivant :

Ainsi que sur le serveur suivant :

3 Détail des modifications

(Voir partie « 5.1 Erreur ou problème de montage » du rapport
« RAPPORT_2510_RegulationChauffage_Mendes »)

#	Description	Fait par	Approuvé
1	Correction, dépannage de l'étage StepDown 24V – 5V		
2	Rapprochement Rref- et REFNO, distance de masse plus courte		
3	Ajout de test point accessible sur la carte fille permettant aux opérateur de mesurer avec précision l'état du potentiomètre R33		
4	Ajout de condensateur sur les ligne de mesure différentiel		
5	Changement composants USB-C pour un connecteur plus robuste, moins cher, et avec moin de risque de surchauffe lors du montage ou modifications		
6	Correction des erreurs de label et noms des Nets		