WIN7安装驱动失败

请按以下步骤解决：

1. 安装微软Win7驱动补丁；
2. 禁用电脑的数字签名认证；
3. 查看/提供驱动安装日志文件。

1. 安装微软Win7驱动补丁

win7系统安装驱动过后，USBCAN设备SYS还是红灯，检查电脑【设备管理器】是否能看到一个USBCAN设备有个感叹号，右击【属性】，看描述是否有提及“系统无法识别此驱动程序所需【数字签名】”的字样。

如果遇到此情况，原因为：电脑的系统版本过旧，官网的驱动无论是win7还是win10都是最新的找微软签过数字签名的（很多客户电脑都不联网，而且禁用了自动更新），因此驱动的数字签名太新了，老的系统不识别，校验就不通过。

建议安装数字签名补丁：

- Windows6.1-KB3033929-x64 （适合x64系统）
- Windows6.1-KB3033929-x86 （适合32位系统）

下载链接：win7代码签名支持SHA2补丁.zip

2. 禁用电脑的数字签名认证

在电脑的组策略中进行相关设置。

按住快捷键WIN+R打开运行窗口：输入 `gpedit.msc` 回车打开组策略编辑器；





在窗体左侧选择： 用户配置→管理模板→系统→驱动程序安装→再双击右侧窗口的【设备驱动的代码签名】策略进行设置；



点选→已启用→这里还有三个选择项：警告、忽略、组织（默认是警告）→确定。



3. 查看/提供驱动安装日志文件

步骤一、二都无法解决的情况下，联系人工客户，并按以下步骤提供系统的驱动安装日志。

Windows驱动安装日志都会记录在 `C:\Windows\inf\setupapi.dev.log`中，注意不是setupapi.app.log，是dev.log。