



柴油发电机组安装 及操作安全培训

康明斯电力直销团队

4/22/2021



数据中心施工现场安全风险							
施工区域	图例	伤害	纠正措施				
机组吊装		a) 坍塌、翻转或落下货物	 提前完成吊装方案,必须包括起重机发生坍塌、翻转或落下货物时紧急处理说明 选择能够满足负荷需求的吊车 使用前检查确认车辆状态 一般经常坠物的路段常贴有警示牌等标志,注意查看绕行 避免站在吊车或其他悬空货物下面 				
高空坠落		a) 坠落	① 设有适当强度的围栏、握把、梯子或安全网等防护措施;② 作业人员应确实使用安全带;				

柴油发电机组机房及相关配电室安全风险							
机组区域	图例			伤害		纠正措施	
机械运动	散热器	发电机	充电机	a) b)	手部伤害,头发卷入; 零件掉入缝隙后破碎飞出	① ② ③ ④ ⑤	起机后无特殊情况不能进入箱体; 对运转中的机组进行检查时穿戴防护眼镜和手套; 进入机房戴安全帽;衣服三紧:口、袖口、衣领下摆。 清理机组周围多余小物品; 防护罩不能拆除; 风扇和护罩间距不小于10-12mm
高温	排气管	发动机气缸	涡轮增压器	a)	皮肤灼伤	1 2	和高温部位保持安全距离进入机房佩戴防护手套

机组区域	图例	伤害			纠正措施
化学	机油、燃油、冷却液	a) b)	长期接触机油、柴油冷却 液会造成接触性皮炎,会 刺激眼睛; 吸入会造成头痛	2	佩戴个人劳保用品(护目镜、丁晴手套等); 检查管道接口,防止机油、燃油或冷却液泄露; 机房内部保持良好通风;
易燃材料	禁止放易燃物 No laying inflammable thing	a)	火灾风险	② ③ ④ ⑤	按下急停按钮,呼叫紧急情况处置小组成员; 检查加油口、冷却液液位,检查是否存在泄漏; 现场不要存放多余散装柴油; 禁止携带火源进入箱体; 定期(每半个月)检查确保消防系统正常工作。

机组区域	图例	伤害	纠正措施
高压		a) 有高温高压气体冲出, 造成人员烫伤	 非必要不要拆卸管道; 检查管道跑冒滴漏,发现问题及时维修; 不使用非康明斯原装零件
滑倒、绊倒、跌倒	禁止跳下 No jumping down trus	a) 人员摔伤	① 提供足够照明; ② 保持区域整洁干净,5S检查合格; ③ 登高作业系安全带; ④ 禁止登高临边作业

机组区域	图例	伤害	纠正措施
电气危害	金 警 告 上 一 無电注意 确实执行接地线	a) 触电	 严禁无证人员从事带电作业 起机后无特殊情况不能进入箱体; 保证机组绝缘良好;接地可靠;设备过载保护、短路保护功能正常;(避免出现接地线缆松脱、带漆连接、接地排与螺栓未充分接触等情况); 与带电设备保持安全距离; 严格执行维修保养流程。 在危险或易燃区穿戴静电消除带
发动机尾气	公須製防生口等 Maked wester Startight School States.	a) 中毒	① 检查排气系统连接有无泄漏; ② 保持排烟系统运行良好; ③ 集装箱通风正常。

2. 柴发起机运行或测试安全要求

- ✓ 起机或测试前进行安全交底,所有人员熟知要求并签字;
- ✓ 起机或测试前检查机组状态,机组四周放置灭火器,确保静态条件下无安全隐患;
- ✓ 所有操作人员必须穿戴合适劳保用品,如绝缘安全鞋,安全眼镜、安全帽、耳塞等;
- ✓ 机组启动运行前拉起警戒线,禁止任何人员靠近柴发区域;
- ✓ 机组运行过程中,安排专业工程师保驾护航,机组运行或测试数据通过远程PLC面板读取记录,柴发机房内上锁,禁止任何无关人员进入,通过视频监控查看柴发机房内状况,确保运行安全可靠;
- ✓ 停机后,由专业人员检查机组状态,输出运行或测试数据报告。

3. 柴发操作人员防护

- ✓ 成立安全小组,制定完善管理监控及问责机制,设置专职安全管理人员充分重视对安全事故的防范;
- ✓ 坚持安全管理长抓不懈, 实现零事故交付;



头部可能<mark>被落物伤或碰</mark> 到的区域



噪声超过85分贝时



有滚落物、在可刺穿鞋 底的区域脚部暴露于电 气危险的区域




手部或皮肤暴露于有害物质、切割或割破、擦伤、穿孔、化学灼伤、 热灼伤、有害温度极限等危险时



眼睛或面部暴露于飞溅 颗粒、熔融金属、液体 化学品、酸性物或腐蚀 性液体、化学气体或蒸 汽,或潜在危害的光辐 射等危险时

3. 柴发操作人员防护







4. 柴发机房现场操作要求

- ✓ 开始工作之前请务必完成现场安全检查表,识别现场作业风险和要求,并按要求穿戴防护物品;
- ✓ 开机前必须检查电器设备外壳与接地点是否有效接地,否则不准开机;必须与客户做好安全交底与签字确认。
- √ 柴油发电机组运行过程中<mark>严格禁止人员靠近</mark>,请按右图示意布置警戒线并在绿脚印对应的安全位置进行观测;

安全提示!!! (机组运转时)





DBUF-09-04-00-03康明斯柴油发电机组现场工作安全检查表



不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害