




LEGENDA

- Sinais de corrosão em viga e laje
- Infiltrações
- Sinais de corrosão em pilar
- Fissuras de retração por secagem ou movimentações de origem térmica
- Fissuras em decorrência da flexão (natural)
- Perfil metálico

Áreas de Recuperação Estrutural								
Situação 1								
Item	Elemento Estrutural	Unidade	Quantidade	Pavimento	Recuperação Tradicional Rasa (m²)	Recuperação Tradicional Profunda (m²)	Realce/Injeção química (m³)	Inibição da Corrosão (m²)
1	Lajes	m²	451,63	Semissubso	127,73	0,00	323,88	323,88
2	Vigas	m²	632,05	Semissubso	20,93	0,00	611,12	611,12
3	Pilares	m²	165,54	Semissubso	0,00	2,70	165,84	165,84
Subtotal Situação 1					148,66	2,70	1101,84	1101,84
Situação 2								
Item	Elemento Estrutural	Unidade	Quantidade	Pavimento	Recuperação Tradicional Rasa (m²)	Recuperação Tradicional Profunda (m²)	Realce/Injeção química (m³)	Inibição da Corrosão (m²)
1	Lajes	m²	1.833,81	Semissubso	752,25	0,00	1.081,52	1.081,52
2	Vigas	m²	2.137,84	Semissubso	373,25	0,00	1.564,69	1.564,69
3	Pilares	m²	432,98	Semissubso	0,00	21,66	411,32	411,32
Subtotal Situação 2					1325,54	21,66	3057,54	3057,54
Total Geral					1.474,20	24,36	4.159,38	4.159,38

FÁBIO GIOVANNI

ENGENHARIA CONSULTIVA

Cliente: Residencial Beethoven

Obra: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - CORROSÃO DAS ARMADURAS - PAVIMENTO SUBSOLO

Local: Rua da Aurora, 335, Miramar - João Pessoa/PB

Assunto: PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

Forma Laje Térreo - Localização dos Sintomas de Manifestação Patológica

Projeto: Fábio Giovanni Xavier de Oliveira

CREA: 160.082.789-6

desenho: Fábio Giovanni

escala: indicada

folha: 02

03