

RELATÓRIO CAPÍTULO 4

Análise de Curtos-Circuito

Sistema IEEE 34 Barras

MRT: Falta Monofásica A-G



T2F: Faltas ABC, AB, AC, BC

Total de figuras: 7

Gerado em: 08/01/2026 07:27




Sistema MRT - Análise Completa de Falta A-G (COM_Aterramento)

MRT - Falta A-G (COM_Aterramento) - Correntes Trifásicas na Barra 822







Sistema MRT - Análise Completa de Falta A-G (SEM_Aterramento)

MRT - Falta A-G (SEM_Aterramento) - Correntes Trifásicas na Barra 822




Sistema T2F - Análise Completa de Falta AB (COM_Aterramento)

T2F - Falta AB (COM_Aterramento) - Correntes Trifásicas na Barra 822




Sistema T2F - Análise Completa de Falta ABC (COM_Aterramento)


T2F - Falta ABC (COM_Aterramento) - Correntes Trifásicas na Barra 822



Grau de Desequilíbrio entre Fases







Corrente Máxima de Falta






Sistema T2F - Análise Completa de Falta AC (COM_Aterramento)

T2F - Falta AC (COM_Aterramento) - Correntes Trifásicas na Barra 822




Sistema T2F - Análise Completa de Falta BC (COM_Aterramento)

T2F - Falta BC (COM_Aterramento) - Correntes Trifásicas na Barra 822




Comparação MRT vs T2F (COM_Aterramento) - Barra 822


Comparação de Corrente Máxima



Sequência Zero



Sequência Positiva



Sequência Negativa

