

MICROCONTROLADORES

Guia 1 KIT 8051 – Sistema de Desenvolvimento 8051 Keil μVision 4 - Introdução

Autor: Adriano Tavares Revisão: Jorge Cabral, José Mendes

1 Objectivos

Apresentar um guia básico de como usar o software de desenvolvimento Keil μVision 4 para editar e compilar programas em *assembly*.

2 Descrição

O Keil μVision 4 é uma ferramenta de desenvolvimento (SDK - *Software Development Kit*) para várias famílias de microcontroladores, entre as quais a MCS-51, que tem como objectivo auxiliar no desenvolvimento de software.


De modo a criar uma aplicação em *assembly* para o 8051, ou seja, de modo a gerar o ficheiro .HEX a ser descarregado para a memória de programa do microcontrolador é necessário executar os seguintes passos básicos:

- a) Criar um ficheiro de projecto e seleccionar um microcontrolador;
- b) Criar um ficheiro fonte em assembly e adicioná-lo ao projecto;
- c) Configurar as opções para o hardware alvo;
- d) Construir o projecto e criar um ficheiro hex (formato Intel);
- e) Simular a aplicação com o Debugger.


2.1 Criar um projecto

Iniciar o µVision4 a partir do Start menu do Windows.






Depois do sistema operativo iniciar a janela principal do μVision4 (figura anterior), crie um novo projecto usando o item de menu *Project/New*.




Aparecerá a janela com o seguinte caixa de diálogo, onde é possível alterar a localização da directoria onde se pretende guardar os ficheiros do projecto.






Escreva o nome que pretende atribuir ao projecto (Teste), e pressione o botão Guardar, e aparecerá a seguinte janela onde deverá seleccionar o micro pretendido. No nosso caso, deverá seleccionar um micro da **Atmel** e o modelo **AT89C51RD2** (utilizado no KIT 8051).




Na Caixa de diálogo seguinte responder **Não**.






De seguida seleccione o item File/New (CTRL+N)




Que apresentará uma janela do editor de texto onde se pode editar o código *assembly* do programa




Após a edição do programa, guardar o ficheiro para a directoria pretendida com a extensão .a51 (i.e.:Teste.a51)






Adicionar ao projecto o ficheiro acabado de editar como ilustra a figura seguinte (botão lado direito do rato sobre Source Group 1 na janela Project.




Antes de "assemblar" é necessário concluir a configuração do dispositivo pretendido, seleccionando o item de menu **Project/Options for Target 'Target 1'**. Alternativamente seleccionar Target 1 na janela de projecto e pressionar botão direito do rato ou ALT+F7.






E aparecerá a seguinte caixa de diálogo




No tab *Target* seleccione o **Xtal(MHz)** para 12.0MHz, e no *Output* seleccione a opção **Create HEX File (HEX-80)**.






Poderá ainda configurar as opções de depuração seleccionando o tab *Debug* (estudo extra)



Caso disponha do Kit8051USB selecione o tab Utilities





Na caixa Arguments coloque:


-autoisp -device \$D -hardware RS232 -port COMX -baudrate 9600 -operation MEMORY FLASH LOADBUFFER %H PROGRAM START RESET 00

Onde <u>COMX</u> é o porto onde está instalada o porto COM do driver FTDI do Kit8051USB. No exemplo, COM4.

Posto isto, seleccione a opção **Project/Build Target** (F7) e o código será "assemblado" e o fícheiro.hex será criado (ir à directoria de trabalho e abrir o fícheiro no Notepad).

NOTA: A directoria temporária do Windows (Variáveis de Ambiente->Temp e Tmp) não poderá ter no caminho (*path*) caracteres especiais, caso contrário o Keil não a consegue abrir e o programa não poderá ser assemblado.





No final na janela Build Output aparece a informação sobre o processo de assembling e linking:

